

Naše zn.: 24486/2017-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál  
Telefon: 972 244 865  
Mobil: 602 741 737  
E-mail: kosmal@szdc.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 14**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č.40:**

Při kontrole zadaných soupisů prací byly objeveny následující chyby ve vzorcích nebo formátování.

PS 42-01-01 – celková cena v buňce K1 je zaokrouhlena na celé Koruny

*opraveno*

PS 43-02-16 – chybný vzorec pro součet oddílu M07 (nesčítá všechny položky)

*opraveno*

PS 47-02-12 – chybí vzorce pro výpočet celkové ceny položky ve sloupci montáž celkem

*opraveno*

PS 47-06-12 – celková cena v buňce K1 je zaokrouhlena na celé Koruny

*opraveno*

SO 43-10-02 – oblast tisku je nastavena až po sloupec P

*opraveno*

SO 43-11-02 - chybný vzorec pro součet oddílu 1-zemní práce (nesčítá všechny položky)

*opraveno*

SO 43-20-02 - celková cena v buňce K1 je zaokrouhlena na celé Koruny

*opraveno*

SO 42-81-01.1 – chybí vzorec pro součet za oddíl 0 – všeobecné konstrukce a práce

*Řešeno v rámci dotazů 38-39*

SO 42-81-01.2 – chybí vzorec pro součet za oddíl 0 – všeobecné konstrukce a práce

*Řešeno v rámci dotazů 38-39*

SO 43-30-01 - chybný vzorec pro součet oddílu 1 – zemní práce (nesčítá všechny položky)

*opraveno*

SO 42-41-03 – celková cena za položky je zobrazena na 3 desetinná místa

*opraveno*

SO 43-41-01 – celková cena za položky je zobrazena na 3 desetinná místa

*opraveno*

SO 42-45-01.1 – celková cena za položky je zobrazena na 3 desetinná místa

*opraveno*

SO 43-60-02 – celková cena v buňce K1 je zaokrouhlena na celé Koruny

*opraveno*

SO 43-64-02 - chybí vzorec pro výpočet celkové ceny položky ve sloupci montáž celkem (asi p.č.2),

chybí vzorec pro součet za oddíl 015-Poplatky za likvidaci odpadů

*opraveno*

SO 43-62-03 – vzorec v buňce K1 nezapočítává do celkové ceny všechny položky soupisu prací,

chybný vzorec pro součet oddílu 5 – Komunikace (nesčítá všechny položky)

*opraveno*

SO 43-62-04 - chybí vzorce pro výpočet celkové ceny položky ve sloupci montáž celkem,

chybný vzorec pro součet oddílu 70 – Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

*opraveno*

Žádáme zadavatele o opravu zadaných soupisů prací, případně o svolení provádět tyto opravy bez dotazování, aniž by se to mělo za svévolný zásah do zadaných soupisů prací.

**Odpověď na dotaz č.40:**

*Konkrétní odpovědi vepsány do textu dotazu pro jednotlivé objekty*

**Dotaz č.41:**

SO 42-45-01

13	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,2606
----	-----------	--	---	---------

Položka nemá zaokrouhlené množství na 3 desetinná místa, jak požaduje zadávací dokumentace, Žádáme o opravu.

**Odpověď na dotaz č.41:**

opraveno

Přílohy:

PS420101\_sp\_oprava2.xls

PS430216\_sp\_oprava2.xls

PS470212\_sp\_oprava1.xls

PS470612\_sp\_oprava1.xls

SO424103\_sp\_oprava3.xls

SO424501\_1\_sp\_oprava3.xls

SO424501\_sp\_oprava1.xls

SO431002\_sp\_oprava5.xls

SO431102\_sp\_oprava2.xls

SO432002\_sp\_oprava1.xls

SO433001\_sp\_oprava1.xls

SO434101\_sp\_oprava4.xls

SO436002\_sp\_oprava1.xls

SO436203\_sp\_oprava1.xls

SO436204\_sp\_oprava1.xls

SO436402\_sp\_oprava1.xls

V Praze dne 07. 12. 2017



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

