

Legenda stávajících inženýrských sítí

- [illegible]

Seznam SO a PS:


50 05 ŽST Opatava Kundice, venkovní osvětlení

Legenda koordinační situace

-  stanja hranila poizmu 520C
 stanja hranila poizmu CD
 stanja hranila
 stanja hranila kuzashih masy
 shchepashchennyye (SM, VM)
 priroby razkryt' kuzash'

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁRSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDŠ: kje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MŮŽIL	VEDOUČÍ TÝMU	ING. MARTIN MŮŽIL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ.: PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. JANA CHODUROVÁ
ING. MARTIN MŮŽIL	ING. MARTIN MŮŽIL		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEČ: KUNČICE	
Oprava osvětlení v žst. Ostrava-Kunčice - PD		ZAK. ČÍSLO MČ	20-025-236-PS
		ÚČEL	RDS
		DATUM	ČERVENEC 2020
		FORMAT	16 A4
		MĚŘÍTKO	1:500
		ČÁST	POŘ.Č.
KOORDINAČNÍ SITUACE - část 2. - km 7,50 až 8,20		C.3	2