


V TOMTO VÝKRESE JE ZOBRAZEN POUZE ŘEŠENÝ SO (PS). VEŠKERÉ KOORDINACE S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY JSOU V KOORDINAČNÍ SITUACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.
SOUŘADNÝ SYSTÉM : JTSK
FORMÁT: 8 A4



OBLEHAŘEL: TOMAS ŠPIL, s. r. o.	tel./fax: 05/4121 1310 E-mail: uskup@sup-bmo.cz	
PROFESNÍ SKUPINA	11	ŘEPITEL
ODPOVĚDNÝ PRO ZAMĚSTNÁNÍ	KOLEJE, SILNICE	ING. FRANTIŠEK MRAZ
ING. MIROSLAV POLÁK	ODPOVĚDNÝ PRO PS, SO	KONTROLA
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KARVINA	ING. PETR ROTSCHEIN
ČD DDC, OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU BOHEMÍN		ODČL. DSPS
SO 92-16-02 Zst. Bohumín, nástupiště		ZAK. ČÍSLO ARCH. ČÍSLO
SITUACE 1:500		9501-01-0602 200710511
		DATUM: 11/2006
		ČÁST DOKUM. PRŮCHA
		E.1.2
		3