

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 21985/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Telefon +420 972 524 081
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 7. července 2021

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň - Jižní Předměstí

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 13

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 78:

Součástí zadávací dokumentace, konkrétně např. dle dokumentu D.2.4.1_02_101_TZ je požadavek týkající se terénních oprav:

„V rámci terénních oprav bude provedena tato úprava – repasování dlažby: - Venkovní dlažba před hlavním vstupem z mostu – cc. 114m² - Soklová dlažba kolem objektu do vzdálenosti od budovy 2m - cc. 505m² (soklový pás š. 2m)

Tato dlažba bude komplet rozebraná, očištěna a znova položená na původní místo. Zároveň se uvažuje s výměnou / nahrazením 10% této plochy jako poničené dlažby a bude nahrazena novou dlažbou ve stejném designu.“

Prosíme zadavatele o informaci, jaké položky soupisu prací zahrnují výše zmíněné práce.

Odpověď č. 78:

Dlažby jsou obsaženy v soupisu prací ASŘ část D 772 položky č. 511-518. U položek byl upraven výkaz výměr, aby odpovídal technické zprávě.

Sokl je obsažen v soupisu prací ASŘ část D 782 položky č. 543-545 a 548-551. U položek byl upraven výkaz výměr, aby odpovídal technické zprávě.

S výše uvedenými položkami souvisí změna navazujících položek č. 552, 553, 554.

Dotaz č. 79:

V soupisu prací je uvedena následující položka:

681	634821R.2	Oprava poškozené prosvětlovací luxferové výplně původní sklobetonové tvárnice, doplnění spár, očištění vhodným přípravkem, odborná řemeslná práce	M2	60,100
-----	-----------	---	----	--------

Dle dalších položek v soupisu prací týkajících se luxferových výplní, jsou obnovy poškozených luxferových výplní resp. repliky původních luxferových tvárnic vykazány v samostatných položkách. Z tohoto důvodu předpokládáme, že ve výše zmíněné položce se opravou poškozené prosvětlovací výplně ve výměře 60,1m² rozumí POUZE doplnění spár a očištění vhodným přípravkem.

Pokud je součástí této položky požadavek na jakékoliv další opravy (např. doplnění poškozené luxferové výplně replikami), žádáme zadavatele o vykazání těchto prací v samostatných položkách s uvedením % doplňovaných částí.

V opačném případě žádáme o úpravu textace výše zmíněné položky následovně:

681	634821R.2	Doplnění spár a očištění vhodným přípravkem prosvětlovací luxferové výplně původní sklobetonové tvárnice, odborná řemeslná práce	M2	60,100
-----	-----------	--	----	--------

Odpověď č. 79:

Položka č. 681 obsahuje opravu luxferové výplně. Hlavně se bude jednat o doplnění spár a očištění, případně další práce potřebné k opravě výplně, které určí kompetentní osoba provádějící opravu pro dosažení požadovaného výsledku. Doplnění poškozených luxfer (jejich výměna za nové) je obsaženo v položkách č, 206, 207, 208 a 678.

Dotaz č. 80:

Po konzultaci s odbornou firmou zabývající se replikami luxferových tvárnic upozorňujeme zadavatele, že barva (odstín) replik se může od barvy původních luxferových tvárnic odlišovat – resp. je technicky nemožné vyrobit repliky, které by svou barevností byly naprosto totožné jako původní luxferové výplně.

V souvislosti s tímto žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem mají / mohou být tyto repliky kombinovány s původními tvárnicemi při obnově a doplnění.

Odpověď č. 80:

S tímto faktem je počítáno s ohledem na to, že původní tvárnice se již nevyrábí a počet soudobých výrobců je velmi omezen. Volba tvárnic bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.

Přílohy:

- 1) XDC_Rekonstrukce_VB_v_ŽST_Plzeň-JP_zm11_210707
- 2) XLS_Rekonstrukce_VB_v_ŽST_Plzeň-JP_zm11_210707

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446
ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1772435

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5f89a61-9735-4df9-8ffa-0fa0f38ff52e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michael DOBRÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.07.2021 12:44:00



95dd4c84-2a30-4507-bfcf-81948ec17a36