

Naše zn. 13769/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 7/8

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 22. července 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele**Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 266
PS 06-28-01A**

Dle ZD se požaduje vybudování elektronického typu přejezdu. Zadavatel v rámci vysvětlení
požaduje reléový přejezd. Ve VV jsou položky „připravené“ pro ocenění reléového přejezdu.
Jedná se tedy o změnu technického řešení vůči ZD? Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem byl sjednocen typ přejezdu, aby korespondoval s druhem přejezdu z I.
etapy výše zmíněné stavby. Jedná se o přejezd reléového typu. Zadavatel přikládá opravené TZ.
Viz příloha: D.1.1.2.1_PS 06-28-01 část A_TZ.pdf

Dotaz č. 267

Dotaz se týká PS 05-28-01A, PS 07-28-01A, PS 06-28-01A, PS 04-28-01A. Dle
předchozích vysvětlení zadavatel požaduje SW pro reléové přejezdy (viz dotazy/odpovědi č. 196,
120, 202, 203). Odpovídající položky ve VV jsou používány pro elektronické typy přejezdů. Běžně
se pro reléové přejezdy (byť s elektronickými doplňky) žádný SW nevyžaduje. Žádáme
zadavatele o prověření/vysvětlení významu a uplatnění SW pro tyto typy přejezdů a případnou
opravu/odstranění položek z VV.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem jsou tyto položky SW pro elektronické typy přejezdů zrušeny:

PS 05-28-01A poř. čísla 87, 88 s kódem položek 75B951, 75B957 položky zrušeny

PS 07-28-01A poř. čísla 215, 216 s kódem položek 75B951, 75B957 položky zrušeny

PS 06-28-01A poř. čísla 41, 42 s kódem položek 75B951, 75B957 položky zrušeny

PS 04-28-01A poř. čísla 44, 45 s kódem položek 75B951, 75B957 položky zrušeny

**Dotaz č. 268
PS 07-28-01A**

Zadavatel dle odpovědi na dotaz č. 200 doplnil položku:
„SW MODUL SW + HW, PŘIPOJENÍ NA GTN ZAPEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ“,
která má být určena pro montáž HW technologie GTN. Dle našeho názoru je tato položka
nevhodná a pro tento účel doporučujeme spíše využití položky dle OTSKP č. 75B237. Žádáme
zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem položka s kódem 75L3EH (pol. č. 214) je zrušena a nově nahrazena
položkou s kódem 75B237 (pol. č. 219).

Dotaz č. 269**PS 05-14-06 Žst. Tetčice, rozhlasové zařízení**

Na základě Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8 v odpovědi k dotazu č. 209 žádáme zadavatele, aby zkontroloval množství u položek č. 28 (je zde 23 kusů, přičemž reproduktorů je 11 venkovních a 4 vnitřní), 29, 30 a 31. Tato množství nesouhlasí se schématem rozhlasového zařízení v zadávací dokumentaci.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem jsou položky č 28, 29, 30 a 31 v soupisu prací uvedené správně. V uzavřené formě zůstaly omylem chybné soubory. Přílohou posíláme kompletní platnou dokumentaci k danému objektu.

Viz příloha: kompletní složka PS 05-14-06

Dotaz č. 270**PS 06-14-04 Zastávka Rosice u Brna, rozhlasové zařízení**

Na základě Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8 v odpovědi k dotazu č. 210 žádáme zadavatele, aby zkontroloval množství u položek č. 26, (je zde 21 kusů, přičemž reproduktorů je 18 venkovních a 2 vnitřní), 27, 28 a 29. Tato množství nesouhlasí se schématem rozhlasového zařízení v zadávací dokumentaci.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem bylo provedeno toto Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace

- položka č. 26 upravena, kód položky 75L161, ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR, změna kubatury na 20
- položka č. 27 upravena, kód položky 75L163, ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS, změna kubatury na 20
- položka č. 28 je beze změny.
- položka č. 29 upravena, kód položky 75L16X, ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ, změna kubatury na 58

Dotaz č. 271:**SO 04-18-02.1 VV:**

| | | | | |
|----|--------|--|---|--------|
| 32 | 9117E1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 28,000 |
| | | 14*2=28,000 [A] | | |
| | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílčích prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p> | | |

Dle projektu na výkrese zádržnost svodidla H2, můžete upravit výkaz výměr do souladu s projektem?

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je zrušená položka č. 32 ve výkazu výměr a nahrazená pol.č.48 - 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ v souladu s projektem.

Dotaz č. 272:
SO 04-18-02.1 VV:

| | | | | |
|---|-------|---|---|--------|
| 2 | 11527 | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M | M | 50,000 |
| | | 2*25=50,000 [A] | | |
| | | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.). | | |

Dle soupisu se jedná o převedení vodního toku Bobrava stavbou. Domníváme se, že navržené zatrubnění 2 x DN 1000 mm je nedostačující, v ostatních objektech je řešeno pomocí DN 1600 MM. Můžete prověřit soupis prací?
 To stejné se týká SO 04-19-20.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem u objektu SO 04-18-02.1 V soupisu prací byla zrušena položka č. 2, PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M, tato položka byla nahrazená položkou. č 47, PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M.

Obdobný případ se vyskytl u objektu SO 04-19-20, kde došlo k náhradě položky č.3 , PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M, položkou č 37, PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M.

Dotaz č. 273:
SO 04-18-02.1:

Z podélného řezu a výšky hladiny podzemní vody je patrné, že mostní objekt nepůjde založit v otevřených stavebních jamách, ale bude třeba použít těsněné jímky. Můžete prověřit projekt a těsněné pažení doplnit do výkazu výměr?

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je doplněno těsněné pažení, do soupisu prací byla přidána položka č. 46, ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST). Změna byla zakreslená i do výkresové dokumentace a to konkrétně do přílohy 2.5 Výkopový plán a 2.3 Vytyčovací výkres. Z důvodu úpravy pažení došlo k úpravě následujících položek: č. 12, ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ, č.13 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA), položka č. 14, ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ a položka č. 15, VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM.

Viz přílohy:

2.3 Vytyčovací výkres

2.5 Výkopový plán.pdf

Dotaz č. 274:
SO 04-18-02.1 VV:

| | | | | |
|---|--------|--|------|--------------|
| 6 | 13173B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 8 235,000 |
| | | 30,1m2*2*15m=903,000 [A] | | |
| | | a-(8,2*15*2+3,6*15*2)=549,000 [B] | | |
| | | b*15 km=8 235,000 [C] | | |

V položce je kalkulována doprava zeminy do 15km. V soupise však chybí poplatek za skládku zeminy. Můžete prověřit, případně doplnit?

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je do rozpočtu doplněna položka č.45 s kódem R015111 - POPLATKY

ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY. V návaznosti na to došlo k odstranění položky č. 6, HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TRŘ. I – DOPRAVA, kde nebyl zahrnut poplatek za skládku. V souvislosti s touto změnou byla upravena pol.č.1 v SO 90-90.

Dotaz č. 275:

SO 04-18-02.1 VV:

| | | | | |
|---|--------|---|-----|---------|
| 36 | 96613B | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA | tkm | 983,100 |
| | | | | |
| (3,7+3,6+3,7+3,4+4,4+3,8)*2,9*1,2=78,648 [A] | | | | |
| a*2,5*5=983,100 [B] | | | | |
| Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | |

V položce je kalkulována doprava vybouraného kamene. V soupise však je položka č.41 pro poplatek za skládku uvedena včetně dopravy, jde tedy o zdvojení, můžete upravit soupis prací?

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je zjištěno, že na dotaz je již odpověď v dotaze č.237 a položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 276:

SO 04-18-02.1 VV:

| | | | | |
|---|--------|--|-----|--------|
| 38 | 96616B | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA | tkm | 62,350 |
| | | | | |
| 3,5*0,25*5,7=4,988 [A] | | | | |
| a*2,5*5km=62,350 [B] | | | | |
| Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | |

V položce je kalkulována doprava vybouraného železobetonu. V soupise však je položka č.42 pro poplatek za skládku uvedena včetně dopravy, jde tedy o zdvojení, můžete upravit soupis prací?

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je zjištěno, že na dotaz je již odpověď v dotaze č.237 a položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 277:

SO 04-18-02.1 VV:

| | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|-----|--------|
| 40 | 96617B | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - DOPRAVA | tkm | 40,200 |
| | | | | |
| 5*0,32*0,32*5,7+2*0,2*0,3*3,6=3,350 [A] | | | | |
| 2,4*a*5=40,200 [B] | | | | |
| Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | |

V položce je kalkulována doprava vybouraného dřeva. V soupise však je položka č.43 pro poplatek za skládku uvedena včetně dopravy, jde tedy o zdvojení, můžete upravit soupis prací?

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je zjištěno, že na dotaz je již odpověď v dotaze č.237 a položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 278:**PS 04-14-02.3 Zast. Omice, informační zařízení**

Na základě Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9, odpověď na dotaz č. 245, ve výkazu výměr nyní nesouhlasí množství dodávky s množstvím montáže. Správně má být 10 kusů.

| | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|
| 16 | 75L3A1 | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ | KUS | 5,000 |
| 18 | 75L3A7 | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM | KUS | 5,000 |
| 19 | 75L3AX | INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ | KUS | 15,000 |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je u pol.č. 19 opraveno množství na 10ks.

Dotaz č. 279:**PS 05-14-08 Žst. Tetčice, informační zařízení**

Na základě Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9, odpověď na dotaz č. 246, ve výkazu výměr nyní nesouhlasí množství dodávky s množstvím montáže. Správně má být 14 kusů.

| | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|
| 23 | 75L3A1 | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ | KUS | 7,000 |
| 49 | 75L3A4 | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2,000 |
| 25 | 75L3A7 | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM | KUS | 5,000 |
| 26 | 75L3AX | INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ | KUS | 18,000 |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je u pol.č. 26 opraveno množství na 14 ks.

Dotaz č. 280:**PS 06-14-06 Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení**

Na základě Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9, odpověď na dotaz č. 247, ve výkazu výměr nyní nesouhlasí množství dodávky s množstvím montáže. Správně má být 12 kusů.

| | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|
| 15 | 75L3A1 | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ | KUS | 6,000 |
| 37 | 75L3A4 | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1,000 |
| 17 | 75L3A7 | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM | KUS | 5,000 |
| 18 | 75L3AX | INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ | KUS | 16,000 |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je u pol.č. 18 opraveno množství na 12ks.

Dotaz č. 281:**PS 07-14-08 Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení**

Na základě Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9, odpověď na dotaz č. 248, žádáme zadavatele, aby zkontroloval množství u položek č. 58, 28, 29 dle schématu informačního zařízení. K dodávkám pak upravil položku na montáže.

| | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|
| 58 | 75L3A4 | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2,000 |
| 28 | 75L3A7 | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM | KUS | 5,000 |
| 29 | 75L3A8 | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO DVĚ INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM | KUS | 1,000 |
| 30 | 75L3AX | INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ | KUS | 34,000 |

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je výkaz výměr opraven:

- 1) opraven pol. č. 58 na 5 ks
- 2) opravena pol. č. 30 na 25ks (celkový počet informačních prvků k montáži je 25 ks (součet položek č.58, 26, 28,29)

U položky č. 59 by správně mělo být 6 kusů, protože se bude dodávat 6 monitorů LCD.

| | | | | |
|----|--------|---|-----|-------|
| 59 | R75L3E | SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na inf. monitoru | KUS | 2,000 |
|----|--------|---|-----|-------|

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem je u pol.č. 59 opraveno množství na 6 ks.

Zadavatel tímto dále podává změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti:

Zadavatel mění zadávací dokumentace v části:

B.8.1.1 Stavební postupy výstavby – technická zpráva

B.4.1 Provozní a dopravní technologie.

Předmětem je změna doby trvání výluk (viz příloha).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **3. 8. 2021** na den **25. 8. 2021**, tedy tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2021-021724). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 19. 7.2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **25. 8. 2021** v 9:30 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 19. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **25. 8. 2021** v 9:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

kompletní složka PS 05-14-06

2.3 Vytyčovací výkres

2.5 Výkopový plán.pdf

B.4.1-Provozní a dopravní technologie_20.7.2021

B.8.1_Stavební postupy výstavby Brno - Zastávka 2. stavba20.7.2021

D.1.1.2.1_PS 06-28-01 část A_TZ.pdf

Rekapitulace_Vysvětlení č.11.xls

Soupisy prací_Vysvětlení č.11.xml


Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace