

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 8442/2013-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Pavlína Jelínková

Telefon: 972 244 712

E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“  
Dodatečné informace – Dodatek č. 13**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 105:**

V zadaných soupisech prací objektů železničního svršku jsou u některých položek uvedeny odvozní vzdálenosti DO 50 KM.

Vzdálenost uvažovaných míst trvalých skládek dle POV je cca 20-26km pro odpady kategorie O a cca 34km pro odpady kategorie N.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně úpravu odvozních vzdáleností

**Odpověď na dotaz č. 105:**

*Uchazeč správně predikuje, že místa skládek jsou v POV pouze „uvažovaná“. Je na uchazeči, zda využije místa v POV a Odpadovém hospodářství v čase zpracování projektu uvedená a reálná, může si ale zajistit pro něj výhodnější nebo v čase vlastní realizace aktuálnější skládky, popř. zajistit jiný, ekologický a zákonem povolený, způsob likvidace odpadu (např. předrcení pražců namísto skládkování).*

*Uchazeč v nabídce ocení odvoz na jím uvažovanou skládku bez ohledu na vzdálenost uvedenou v položce. Ta je uvedena pouze pro potřebu stanovení orientační ceny kontrolního rozpočtu jako reálná. Uchazeč při stanovení své odvozní vzdálenosti rovněž bere na sebe riziko aktuální dopravní situace v době realizace (objížďky, uzavěry silnic), zadavatel takového ztížené podmínky dodatečně neproplácí.*

**Dotaz č. 106:**

Číslo obj.	Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	množství
SO 4411	440	9534411-01Ra	Ocelové kotevní profily L	kus	102,000

V technické specifikaci položky je uvedeno:

"Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobsahuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky", " =102"

Položka nesplňuje požadavky vyhl. 230/2012 Sb. Projektant neuvedl výpočet ani odkaz na přílohu PD.

Požadujeme doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 106:**

**SO 4411 TM Běchovice, stavební úpravy**

Jedná se o kotevní profily - L80x60x3 dl. 100 - kotvení pomocných profilů střešní okapové hrany - dle detailu D02 přílohy E.3.2.1.36, resp. E.3.2.1.12-řez B a E.3.2.1.10 – střecha, položka výkazu výměr doplněna o tuto informaci. Počet vychází z počtu profilů okapové hrany - zřejmé z výkresu střechy (který je součástí zadávací dokumentace).

Opravený soupis prací SO4411\_spoprava2.xls v příloze.

**Dotaz č.107:**

Číslo obj.	Číslo	Název položky	Popis	Mj	Množství
SO 4411	890	7694411-16R	kondenzační jednotka chlazení chladicí výkon 5,0 kW, konzole pro zavěšení	kpl	1,000

V technické specifikaci položky je uvedeno:

„Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky“, „výměry viz projekt VZT“

Co je předmětem položky? Požadujeme vysvětlení a přesný odkaz na přílohu PD.

**Odpověď na dotaz č. 107:**

**SO 4411 TM Běchovice, stavební úpravy**

Předmětem položky je zařízení č.4.3 a 4.4 kondenzační jednotka chlazení chladicí výkon 5,0 kW, konzole pro zavěšení - kompletní dodávka zařízení - dle přílohy E.3.2.4.3. Informace doplněna do výkazu výměr.

Opravený soupis prací SO4411\_spoprava2.xls v příloze.

**Dotaz č.108:**

V příloze projektové dokumentace B.4-7 Odpadové hospodářství, přehled odpadů z jednotlivých PS/SO je u objektu SO1101 uvedeno množství 41494,50t čisté výkopové zeminy. O jaký materiál se jedná? Vytěžené šterkové lože má být zrecyklováno, odpad po recyklaci je v jiné položce a v ostatních objektech svršku (SO1201, SO1301, SO1401) se tato položka nevyskytuje.

**Odpověď na dotaz č. 108:**

V části dokumentace B.4.7 Odpadové hospodářství byla tato kubatura omylem uvedena v pol. č. 1 Čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti). Ostatní položky odpadů žel. svršku SO 1101 jsou podloženy podrobným výpočtem. Tato kubatura v pol. č. 1 tak do odpadů žel. svršku nepatří. V soupisu prací tohoto SO není zahrnuta, tj. bez vlivu na soupis prací.

Přílohy: SO4411\_spoprava2.xls

V Praze dne 24.6.2013

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě pověření č. 1604 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace