

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 17933/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 1. listopadu 2021

Věc: Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 32:

V ZTP stavby je text:

V rámci zpracování DUSP byly navrženy přeložky inženýrských sítí, jejichž provedení si zajistí příslušní správci, a proto nebudou součástí plnění zhotovitele. Jedná se o:

SO 11-30-02 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, přeložky rozvodů EG.D

SO 11-30-12 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T

SO 11-30-13 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, ochrana sdělovacích Vodafone

SO 11-30-14 T.ú. Blansko-Rájec-Jestřebí, ochrana sdělovacích kabelů CETIN

Tyto objekty jsou však v soupise prací stále obsaženy. Můžete upravit soupis prací do souladu s ZTP?

Odpověď:

Stavební objekty byly ze soupisu prací odstraněny.

Dotaz č. 33:

V textu PD B.6.2 je uvedeno, že zemina zpod výhybek a vizuálně znečištěných míst bude dbagrována separovaně a odpad předán k biodegradaci.

V soupise prací ale není nikde položka „lokálně znečištěná zemina kat.č. 150503“.

Můžete upravit výkaz výměr a text PD B.6.2 do souladu?

Odpověď:

Bylo uvedeno do souladu, text PD B.6.2 byl opraven. Ve stavbě se nepředpokládá výskyt znečištěných zemín. Zhotovitel stavby provede před uložením zeminy a kameniva na skládku kontrolní odběry a rozborů vzorků zemín a po té provede finální zatřídění dle platné legislativy a odpad uloží na příslušné skládce.

Dotaz č. 34:

Žádáme zadavatele o sdělení, zda uvažujeme správně, že NTV má být 4 – řádková, jak je ve výkazu výměr? Má obsahovat digitální hodiny v záhlaví? (předpokládáme, že ano, je zde položka „příplatek za jednostranné hodiny“).

Odpověď:

NTV má být minimálně 4 řádková. Tabule mají obsahovat v záhlaví oboustranné hodiny. Ve výkazu výměr se nacházejí pouze oboustranné hodiny, viz položka R75L3A3.

Dotaz č. 35:

V žst. Blansko má být v čekárně na zdi dle schématu odjezdová tabule víceřádková. V technické zprávě je však uvedeno, že odjezdová tabule má být s omezeným počtem

informací. Žádáme zadavatele o sdělení kolik řádek / záznamů má tato tabule obsahovat? Má obsahovat digitální hodiny v záhlaví? (předpokládáme, že ano, je zde položka „příplatek za jednostranné hodiny“).

Odpověď:

V čekárně je umístěna „Odjezdová tabule s omezeným počtem informací IS jednostranná 12-řádková, viz položka R75L313.

Byla přidána položka INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ.

Dotaz č. 36:

Žádáme zadavatele o sdělení, co znamená ve výkazu výměr položka č. 40 :

| | | | | |
|---------|---|---|-----|-------|
| R75L36X | R | NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS - ANTIVANDAL KRYT | KUS | 5,000 |
|---------|---|---|-----|-------|

Nástupištní tabule jsou již dodávány s ochranným sklem. Navíc má tato položka špatný počet. Nástupištních tabulí jsou v projektu 2 kusy.

Odpověď:

Tato položka sloužila pro NTV i NT. Na základě dotazu byla tato položka odstraněna.

Dotaz č. 37:

Ve VV je špatný počet konstrukcí. Dle schématu a technické zprávy správně má být:

| | | | |
|---------|---|---------------------------------------|-------|
| R75L3AX | R | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU KUS | 3,000 |
| | | INFORMAČNÍ TABULI | |
| R75L3AX | R | INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO DVĚ KUS | 1,000 |
| | | INFORMAČNÍ TABULE | |
| R75L3A5 | R | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO KUS | 1,000 |
| | | INFORMAČNÍ TABULE | |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

Odpověď:

U závěsu se nerozlišuje počet tabulí, jako u sloupu, který musí být na počet tabulí dimenzován. Byl přidán 1 ks informačního prvku pro montáž tabule v čekárně.

Dotaz č. 38:

Žádáme zadavatele o sdělení, jaké rozhlasové ústředny budou v žst. Blansko a v zast. Blansko – město?

Položka č. 46:

| | | | | |
|---------|---|----------------------------|-----|-------|
| R75L3C2 | R | spínač rozhlasové ústředny | KUS | 1,000 |
|---------|---|----------------------------|-----|-------|

je pro spínání analogové ústředny.

Odpověď:

V rámci toho PS byla pouze upravena kabelizace. Rozhlasová ústředna byla ponechána stávající analogová TESON AUB 4800.

Dotaz č. 39:

Položky č. 31 a 33 jsou duplicitní.

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|-------|
| 75L3G1 | ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE | KUS | 2,000 |
| | INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ | | |
| 75L3J1 | ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE | KUS | 2,000 |
| | INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ | | |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

Odpověď:

Duplicitní položka č. 33 byla smazána.

Dotaz č. 40:

Ve výkazu výměr je špatný počet oboustranných hodin. Dle schématu a technické zprávy správně je:

| | | |
|---------|--|-------|
| R75L3A3 | R INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ KUS | 3,000 |
| | HODINY OBOUSTRANNÉ | |

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

Odpověď:

Počet 4 ks hodin je správný. Umístění hodin je následující:

- 2 ks je u NTV v zast. Blansko město
- 1 ks u NTV ŽST Blansko
- 1 ks u NT ŽST Blansko

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 9. 11. 2021 na den 10. 11. 2021.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

Příloha č.1 – B.6.2. Odpadové hospodářství

Příloha č.2 – XDC_podchod_Blansko_zm02_20211101.zip

Příloha č.3 – XLS_podchod_Blansko_zm02_20211101.zip

V Olomouci dne - 1 -11- 2021

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace