

Naše zn.: 21096/2018-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová  
Telefon: +420 972 244 773  
Mobil: +420 727 966 017  
E-mail: sedoval@szdc.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele****„Elektrizace trati Kadaň Pruněrov - Kadaň“****Dodatečné informace - Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č.20:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci – v soupisech prací SO 4112, Žst. Kadaň, železniční svršek a SO 4212, Kadaň – Kadaň Pruněrov, železniční svršek, dle našeho názoru chybí položky týkající se výstroje trati. Technická zpráva obsahuje popis návrhu řešení instalace jednotlivých traťových a zajišťovacích značek. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položek výstroje trati do soupisů.

**Odpověď na dotaz č.20:**

Opraveno v rámci dodatečných informací č. 4, viz. odpovědi na dotazy č. 18 a 19.

**Dotaz č.21:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v soupisu prací SO 4112, Žst.Kadaň, železniční svršek, je dle našeho názoru nepřesné uvedení rozdělení pražců pol.č.27 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ – 520,600 m. V projektové dokumentaci v části SO 41111\_11\_VV je uvedeno Kolej 49 E1, B03, up. Skl 14, rozd. "c" - nový materiál.

Ta samá nepřesnost je u položky č.28 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ – 513,000 m, kde v projektové dokumentaci v části SO 41111\_11\_VV je uvedeno Kolej 49 E1, B-91 S/2, up. Skl 14, rozd. "u" - nový materiál. Žádáme zadavatele o prověření rozdělení pražců a případnou úpravu v soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č.21:**

Byly zaměněny položky/výměry. Přílohou této dodatečné informace je opravený soupis prací, kde u položek p. č. 27 a 28 byly ponechány výkazy výměr a výměry, a byla vzájemně zaměněna čísla a názvy položek.

**Dotaz č.22:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci – v soupisech prací pozemních stavebních objektů, SO 5101, SO 5201 a SO 5301 nejsou zavzorčovány součty "dodávek" jednotlivých SO. Žádáme zadavatele o opravu vzorců u výše uvedených SO a poskytnutí opravených soupisů prací.

**Odpověď na dotaz č.22:**

Přílohou této dodatečné informace je opravený soupis prací.

**Dotaz č.23:**

V provozním souboru PS2005 „Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení“ bude podle technické zprávy a schématu dodán pouze jeden informační LCD monitor s úhlopříčkou 46", který bude umístěn v bezpečnostním klimatizovaném krytu. Ve výkazu výměr je u položky č. 77 uvedeno množství 5 ks. Žádáme zadavatele o prověření, zda má být dodáno 5 kusů ochranných krytů pro monitory.

77	75L3C5	Ochranný kryt pro monitory - dodávka + montáž	kus	5,000
----	--------	---	-----	-------

**Odpověď na dotaz č.23:**

Správné množství položky č. 77 je 1 kus. Opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

**Dotaz č.24:**

V provozním souboru PS2005 „Kadaň - Kadaň Prunéřov, rozhlasové zařízení“ jsou podle našeho názoru položky č. 69, 70 a 88 ve výkazu výměr nadbytečné:

69	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	2,000
70	75L3F2	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava přes 200 km	kus	2,000
88	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000

Naopak ve výkazu výměr chybí položky pro SW:

SW ČRП INISS (klient + server) pro 2-5 stanic (traťové nasazení) 1 kus

SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na inf. monitoru 1 kus

Žádáme zadavatele o prověření a vynechání či doplnění příslušných položek do výkazu výměr.


**Odpověď na dotaz č.24:**

Při tvorbě soupisu prací byly použity třídníkové položky, které nahrazují konkrétní výrobky, které nelze do projektu uvádět. Navržené třídníkové položky odpovídají konkrétním položkám SW.

Přílohy:

- 1) E\_01\_01\_SO4112 VV oprava2.xls
- 2) E\_02\_01\_SO5101 VV oprava1.xls
- 3) E\_02\_01\_SO5201 VV oprava1.xls
- 4) E\_02\_01\_SO5301 VV oprava1.xls
- 5) D\_02\_02\_PS2005 VV oprava1.xlsm

V Praze dne 27.07.2018



**Ing. Karel Švejda**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace