

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 7274/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková
Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz
Datum 16. května 2022

Věc: **Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati
Martince v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 8:

PS01: V souvislosti s instalací nových výstražníků se závorami se ptáme:

- a) Požaduje zadavatel použití výstražníků s LED nebo žárovkovými svítilnami?
- b) Požaduje zadavatel břevna závor s LED břevnovými svítilnami?
- c) V případě požadavku LED břevnových svítilen žádáme zadavatele o poskytnutí technických specifikací pro břevnové svítilny s LED diodami.

Odpověď:

Požadujeme výstražníky v provedení LED. Břevna závor požadujeme s LED břevnovými svítilnami. Specifikace na LED břevnové svítilny zatím nebyla vydána.

Dotaz č. 9:

PS01: V souvislosti s dodávkou nových baterií žádáme zadavatele o potvrzení, že jsou požadovány baterie standardní - olověné.

Odpověď:

Požadujeme baterie alkalické se sintrovanými elektrodami.

Dotaz č. 10:

PS01: V technické zprávě se uvádí následující:

„Na mostě bude vedení uloženo ve žlabech připevněných na zábradlí (spodní madlo). Na obou stranách mostu bude na kabelech ponechána v zemi stočená rezerva v délce 20m.“

Vzhledem k tomu, že v soupisech prací se nenachází žádné položky žlabů pro tento účel, domníváme se správně, že uvedený text je v rámci tohoto PS bezpředmětný? Tedy, že žádné kabely nevedou přes mosty?

Odpověď:

Ano, v PS 01 kabely po mostě nevedou.

Dotaz č. 11:

PS01: Vzhledem k úpravě staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Jilemnice postrádáme ve výkazu výměr položku pro přezkoušení zmíněného SZZ. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Je součástí položky č. 32 „REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ“.

Dotaz č. 12:

PS01: Vzhledem k pokládce nových kabelů postrádáme ve výkazu výměr položky pro dodávku kabelových forem. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Viz technická specifikace položky č. 36 a 38.

Dotaz č. 13:

PS01: V uvedeném PS postrádáme položku pro RDS. Chápeme správně, že k tomuto účelu lze použít položku č. 4 v SO 98-98?

Odpověď:

Ano, je k tomu určena položka č. 4 SO 98-98.

Dotaz č. 14:

PS02: Dle technické zprávy bude osazen výstražník „C“ s atypickým základem.

a) V souvislosti s tímto a vzhledem k absenci podrobnějších informací v zadávací dokumentaci žádáme zadavatele o přesnější popis a výkres atypického základu.


b) Dle technické zprávy bude pro výstražník „C“ použit atypický základ zabudovaný do opěrné zdi, údržba a opravy budou prováděny ze žebříku, kabel k výstražníku „C“ bude uložen do chodníku. Žádáme zadavatele o přesnější popis a výkres zabudování atypického základu do opěrné zdi.

c) V souvislosti se zásahem do opěrné zdi z důvodu zabudování atypického základu žádáme zadavatele o souhlas subjektu vlastnictví opěrnou zeď s tímto navrženým dotčením.

d) S výše uvedeným postrádáme v soupisech prací adekvátní položky zabývající se atypickým základem a stavebními pracemi spojenými se zásahy do opěrné zdi.

Odpověď:

Nebude použit atypický základ a nebude zasahováno do opěrné zdi viz výkres. Základ bude vybudován vedle stávající opěrné zdi. Zasíláme opravenou souhrnnou zprávu z části B a také zasíláme opravenou technickou zprávu z části D (D_2_1_3_2_PS_02_Prejezd_v_km_4_952).



Dotaz č. 15:

PS02: Dle technické zprávy bude kabel k výstražníku „C“ uložen do chodníku. V souvislosti s tímto dojde k zásadnímu zásahu do celé konstrukce chodníku v nezanedbatelném rozsahu. Domníváme se správně, že tento zásah je reflektován položkami a jejich množstvím v díle 4 (Zemní práce) v PS02?

Odpověď:

Ano, viz díl 4.

Dotaz č. 16:

PS02: V souvislosti s instalací nových výstražníků se ptáme, zda zadavatel požaduje použití výstražníků s LED nebo žárovkovými svítilnami?

Odpověď:

Požadujeme výstražníky v provedení LED.

Dotaz č. 17:

PS02: V souvislosti s dodávkou nových baterií žádáme zadavatele o potvrzení, že jsou požadovány baterie standardní - olověné.

Odpověď:

Požadujeme baterie alkalické se sintrovanými elektrodami.

Dotaz č. 18:

PS02: V technické zprávě se uvádí následující:

„Na mostě bude vedení uloženo ve žlabech připevněných na zábradlí (spodní madlo). Na obou stranách mostu bude na kabelech ponechána v zemi stočená rezerva v délce 20m.“

Vzhledem k tomu, že v soupisech prací se nenachází žádné položky žlabů pro tento účel, domníváme se správně, že uvedený text je v rámci tohoto PS bezpředmětný? Tedy, že žádné kabely nevedou přes mosty?

Odpověď:

Viz položka č.81 „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM“ a položka č.82 „ULOŽENÍ KABELŮ DO KABELOVÉHO ŽLABU“.

Dotaz č. 19:

PS02: Vzhledem k vazbě PZZ na staniční zabezpečovací zařízení v žst. Jilemnice postrádáme ve výkazu výměr položku pro přezkoušení zmíněného SZZ. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Viz položka č. 45 „REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ“.

Dotaz č. 20:

PS02: Vzhledem k pokládce nových kabelů postrádáme ve výkazu výměr položky pro dodávku kabelových forem. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Viz technická specifikace položky č. 49 a 51.

Dotaz č. 21:

PS02: V uvedeném PS postrádáme položku pro RDS. Chápeme správně, že k tomuto účelu lze použít položku č. 4 v SO 98-98?

Odpověď:

Ano, je k tomu určena položka č. 4 SO 98-98.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 25. 5. 2022 na den 27. 5. 2022.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

B_STZ_16_05_22

D_1_1_3_PS02_0001_P4748_TZ_16_05_22

V Olomouci dne 16. 5. 2022



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace