



HZSUX009UKAU



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Litoměřice

Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice

Č. j.: HSUL-1627-2/LT-2022
Ev.č.: HSUL-82-2022- SP/LT-Kh
Datum: 16.03.2022
Vyřizuje: por. Ing. Antonín Kohout
Tel.: 950 425 153
E-mail: antonin.kohout@ulk.izscr.cz
Počet stran: 1

Adresát:
Egneza s.r.o.
Ing. Michal Bernát
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most

SDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Oprava mostních objektů v úseku Liběšice - Úštěk

Místo stavby:

k. ú. Úštěk, k. ú. Zimoř, železniční trať TÚ 1131

Stavebník:

Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1

Projektová dokumentace:


Pro stavební řízení z 03/2022, zodpovídá Ing. Michal Bernát, ČKAIT 0301483

Dne: 25. 02. 2021 byla Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě. Tato stavba je podle § 5 odst. (3) písm. a) a dle § 6 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatel (dále jen vyhlášky o kategorizaci staveb) kategorií stavby 0, tj. nepředstavující zvláštní nebezpečí.

HZS Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které se v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), **nevykonává státní požární dozor a HZS ULK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.**

Odůvodnění:

Výše uvedenou stavbu lze zařadit mezi stavby, podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 6 vyhlášky o kategorizaci staveb, které nepředstavují zvláštní nebezpečí a HZS ULK v souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává u těchto staveb státní požární dozor formou posuzování předložené projektové dokumentace a není v tomto případě dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.



plk. Ing. Boleslav Lang
rada

ředitel územního odboru Litoměřice
HZS Ústeckého kraje