

OBRATAŇ


POŘÍN


LEGENDA:

Nové prvky

Rušené prvky

Hranice nebezpečného pásma



Autorizovaný projekt.		Vedoucí projektu		Technický projektant		Dokladový projektant		Projekční kancelář:			
Ing. Josef Hrnčíř		Ing. Josef Hrnčíř		Bc. Vladimír Nový		Romana Lněničková		 TECHNIKA s.r.o.			
Kraj: Vysočina				Stavební úřad: DÚ Praha				Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň			
Investor:		SŽDC, s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9						DIČ: CZ-62618911			
								tel.: 378 023 411			
								e-mail: kta@kta-technika.cz			
								www: http://www.kta-technika.cz			
Název stavby:		Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor D.1.3.1 PS 01 - Úprava a rekonstrukce přejezdového a zabezpečovacího zařízení v km 47,208						ID datové schránky: fw3g5xh			
								Číslo zakázky		Z16-035	
								Datum		04/2018	
								Účel		PSŘ	
		Situace na přejezdu P6382 v km 47,208						Počet listů 2x A4			
								Číslo výkresu		0210	