




LEGENDA:

- hranice pozemku Správa železnic, státní organizace
- stávající sítě CETIN, a.s.
- nový stav SO 05
- rušený stav SO 05
- nový stav zabezpečovacího zařízení PS 01
- kabelová trasa zabezpečovacího zařízení PS 01
- nový stav stavební části SO 01-03
- nový stav el. přípojky SO 04



1	4/2021	Po připomínkovém řízení
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:				Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HIP:	Ing. Marian Kiss		Zhotovitel projektové dokumentace:		Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Šimon Rebenda				
VYPRACOVAL:	Šimon Rebenda				
KONTROLOVAL:	Ing. Marian Kiss				
Stavba: Rekonstrukce PZS v km 92,113 (P7949) na trati Brno – Vlárský průmysk			Archivní číslo: 2003119-01_SO05_0121		Měřítko: 1:200
Část:	SO 05 Přeložka kabelu CETIN		Formát: 3xA4	Datum: 2/2021	
Název přílohy:	Situace		Stupeň PD: DUSP	Část: E(D.2)	Příloha: 0121