


UPOZORNĚNÍ: u plynových spotřebičů, které mají sání spalného vzduchu z místnosti, v němž se nachází, musí být zajištěn stálý a dostatečný přívod vzduchu.

<p align="center">Zpráva o provedení kontroly – čištění spalinové cesty dle zák. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru</p>		<p>Číslo zprávy: 1034</p> <p>Datum provedení kontroly – čištění spalinové cesty: 29. 10. 2021</p>
<p>Jméno, příjmení a adresa objednatele (nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele):</p> <p>KOMÍNÍK UDHVA STŘEŠNÍ DOHEK 172 VILKOS</p>	<p>Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby / firma:</p> <p>FRANTIŠEK KONEČNÝ KOMÍNÍK 696 61 VNOROVY 467 tel. 602 804 493</p> <p>IČO: 86939491</p>	
<p>Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola nebo čištění.</p> <p>KOMÍN, TĚLESO SPRÁVĚ 15x15 CM + NEDĚLOVÝ KASTANEC SPOTŘEBIČ: TEDI. KOTEL NA PELAS DALIA DAKON DOD 20. - KOTELNA - SILVER - 12 DUCH - VENT. DVOUDUCH.</p>	<p>Revizní technik spalinových cest:</p> <p>Číslo osvědčení: 063/36-024/2010</p>	
<p>Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:</p> <p>KOMÍN - BEZ UDRŽELÝCH ZÁVAD</p>		
<p>Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:</p> <p>KUTRA UHMĚNA, DVOUDUCH VE SILVERE</p>		
<p>Termín odstranění: DO ÚSTUPU 2021</p>	<p>Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:</p> 	
<p>Cena / podpis: 300,-</p>		
<p>Datum vystavení zprávy: 29. 10. 2021</p>		

U komínu na tuhá paliva musí být vzdálenost od hořlavých materiálů 5 cm nebo zajištěna protipožární deskou.