

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 9844/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 7. července 2022

Věc: Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 23:

P8340 –SO 01-11-01: Po vydání dodatečných informací č. 1 bylo při kontrole soupisu prací zjištěno, že součtový vzorec za díl „Ostatní práce“ (řádek č. 112) nezahrnuje všechny položky oddílu (konkrétně položku č. 22 „BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY“). Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací.

Odpověď:

Opravený soupis prací přílohou

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:
Soupis prací SO 01-11-01 oprava2

V Olomouci dne 7. 7. 2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace