

Naše zn.: 13368/2022-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.1:

PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace: Ze schématu zapojení nevyplývají délky jednotlivých optických kabelů. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č.1:

Délky optických kabelů doplněny do schématu DOK.

Dotaz č.2:

PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace: V dokumentaci chybí schéma trasy místní kabelizace TK 10XN0,8 a MK 5XN0,8 a 3XN0,6. Žádáme zadavatele o doplnění včetně řádných popisů a délek kabelizace.

Odpověď č.2:

Doplněno schéma kabelů TK 10XN0,8 (směry Žel. Brod, Košťálov a SÚ) MK5XN0,8 (směr Košťálov) a MK3XN0,6 (směr Žel. Brod) – výkres 004.

Dotaz č.3:

PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace: V technické zprávě je uvedena přeložka kabelu pro TRS. Chybí schéma dotčeného kabelu. Žádáme zadavatele o doplnění, případně vysvětlení.

Odpověď č.3:

Popis vedení kabelu TRS je uveden v TZ na str.9. Jedná se o náhradu stávajícího kabelu k anténě, umístěné na demontované osvětlovací věži, za nový kabel ve stejné trase budovou na nový stožár umístěný v nové poloze vedle VB.

Dotaz č.4:

PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace: Ve schématu chybí popisy směrů, chybí popisy šachet, na které se odvolává technická zpráva, chybí popis výhybky, na kterou se odvolává technická zpráva, chybí popisy jednotlivých racků. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č.4:

V dokumentaci opraveny a doplněny požadované popisy.

Dotaz č.5:

PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace: V pol. 21 „KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ“ se uvádí množství 6,074 M. Domníváme se správně, že by množství mělo být 6074 M? Žádáme zadavatele o opravu množství.

Odpověď č.5:

Jedná se o přepis v jednotkách, ve VV jsou opraveny jednotky v souvisejících položkách.

Dotaz č.6:

PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace: Nikde není popsáno, jaká zařízení budou odpojením metalických a optických kabelů dotčená. Bude případně nutná výluka? Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď č.6:

Kabely nelze přerušit, jak je psáno v TZ, z důvodu jejich vytížení. Dojde tedy ke správcem schváleném postupu přepojení kabelů v „minutových“ výlukách za účasti správce zařízení – ČD-T.

Dotaz č.7:

PS 01-02-11 ŽST Semily, místní kabelizace: Ve výkazu výměru chybí položka pro opravu kabelových knih, která je uvedena v technické zprávě pod bodem „Obecné požadavky“. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č.7:

Položka doplněna do VV.

Přílohy:

- PS01-02-11

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2848551

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5a15ce89-b46f-401c-96e2-e4b5f5d251e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2022 11:48:00



fc4691ab-c13e-45a7-bb26-84710f8ffcf