

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 16936/2022-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  
Mobil +420 601 570 898  
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“**

**- na zhotovení stavby**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 8**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 71:**

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 65-71-01.01“ položky

312	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	KUS	3,000
313	61162085.1	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	KUS	1,000

*Předpokládáme, že obě položky patří k posuvným dveřím.*

***Vysvětlí zadavatel, proč je ve výměře položky č. 313 pro dodávku uveden jen 1, když v položce č. 312 jsou to 3 kusy, což odpovídá i tabulce dveří „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“?***

#### **Odpověď na dotaz č. 71:**

*V soupisu prací So 65-71-01.01 u položky č. 313 opraveno množství.*

Příloha:

XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831  
XDC\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831

#### **Dotaz č. 72:**

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 65-71-01.01“ položky

329	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6 zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6 27=27.000 [A]	KUS	27,000
330	54924005	zámek zadlabací 190/140/20 L WC6 zámek zadlabací 190/140/20 L WC6 39=39.000 [A]	KUS	39,000
331	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná vložka zámková cylindrická oboustranná 39+27=66.000 [A]	KUS	66,000

Podle popisu v položkách č. 329 a 330 se jedná o zámky pro dveře k WC, do kterých nelze osadit zámkové vložky z položky č. 331, i když je tento požadavek uveden např. v popisu dveří D12 v tabulce dveří. Zamykání tohoto WC zámku se děje pomocí obrtlíku, který je součástí příslušného kování, které v rozpočtu svou materiálovou položku nemá, je tam jen kování pro vložky FAB. Při požadavku na osazení do dveřního zámku vložky FAB je potřeba použít zámek pro cylindrickou vložku (položky ÚRS 54924004 a 54924006).

**Upraví zadavatel tabulku dveří na výkresu „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“ tak, aby u dveří, u kterých je požadavek na WC zámek nebyl ještě požadavek na vložku FAB, a upraví pak podle toho příslušně zadávací rozpočet?**

#### **Odpověď na dotaz č. 72:**

*Opraveno v SO 65-71-01.01 v 2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.*

*V soupisu prací So 65-71-01.01 byly upraveny položky č. 328-338 a byly přidány položky č. 464,465 a 466.*

Příloha:

*2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.pdf*

*XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831*

*XDC\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831*

#### **Dotaz č. 73:**

V tabulce dveří „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“ je u dveří s označením D24 uvedeno kování klika+klika. U posuvných dveří do pouzdra nelze použít klasické kování klika+klika, ale musí být osazeny kování zapuštěným (mušle) vč. speciálního zámku pro vložku FAB, a to kvůli zachování průchodnosti.

**Doplní zadavatel do rozpočtu položku(y) pro dodávku a montáž zapuštěného kování vč. zámku pro vložku FAB pro posuvné dveře, nebo máme toto kování vč. zámku započítat do posuvných dveří?**

#### **Odpověď na dotaz č. 73:**

*Opraveno v SO 65-71-01.01 v 2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.*

*V soupisu prací So 65-71-01.01 byly přidány položky č. 464 a 465.*

Příloha:

*2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.pdf*

*XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831*

*XDC\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831*

#### **Dotaz č. 74:**

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 65-71-01.01“ položky

339	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování 2+1+1+1=5.000 [A]	KUS	5,000
340	RMAT0016	panikové madlo panikové madlo	KUS	5,000

Dle tabulky dveří „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“ jsou požadována paniková madla u vnitřních dveří D4, D5, D6, D15, D16, D17 a D29, což je 8 kusů dveří (1+2+1+1+1+1+1=8). Jinak jsou požadována madla ještě i u vchodových dveří D1, D2 a D3, u kterých předpokládáme, že tato madla mají být započtena v ceně těchto dveří D1, D2 a D3.

**Upraví zadavatel rozpočet nebo tabulku dveří tak, aby tyto nebyly v rozporu?**

**Odpověď na dotaz č. 74:**

*V soupisu prací So 65-71-01.01 u položek č. 339 a 340 opraveno množství a popis položky na  
madlo pro imobilní.*

*Příloha:*

XLS Krásná Lípa Zm07 220831

XDC Krásná Lípa Zm07 220831

**Dotaz č. 75:**

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 65-71-01.01“ položky

324	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou $1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+2=15.000 [A]$	KUS	15,000
325	R5491725	samozavírač dveří lištový horní, C2 - 10000 cyklů samozavírač dveří lištový horní, C2 - 10000 cyklů	KUS	15,000

Dle tabulky dveří „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“ jsou požadovány samozavírače u vnitřních dveří s označením D5, D6, D7, D11, D18, D27, D28, D29, D30, D36, D37, D38, D39 a D42, což je součtem 29 kusů (2+1+2+1+1+2+7+4+1+1+1+1+1+1+2+1=29). Jinak jsou požadovány samozavírače ještě i u vchodových dveří D1, D2, D3 a D48, u kterých předpokládáme, že tyto samozavírače mají být započteny v ceně těchto dveří D1, D2, D3 a D48.

**Upraví zadavatel rozpočet nebo tabulku dveří tak, aby tyto nebyly v rozporu nebo tabulku dveří tak, aby tyto nebyly v rozporu?**

**Odpověď na dotaz č. 75:**

*V soupisu prací SO 65-71-01.01 u položek č. 324 a 325 bylo opraveno množství.*

Příloha:

XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831

XDC Krásná Lípa Zm07 220831

**Dotaz č. 76:**

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 65-71-01.01“ položky

326	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru $1+10+1+8+2+1+1=24.000$ [A]	KUS	24.000
327	42972112	mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm	KUS	24.000

Dle tabulky dveří „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“ jsou požadovány větrací mřížky jen u dveří s označením D9, D12, D17, D21, D41, D46 a D47, což je součtem 23 kusů ( $1+9+1+8+2+1+1=23$ ). Rozdíl vznikl u dveří D12, kde v rozpočtu ve výkazu výměr je počítáno s 10 kusy, ale v tabulce dveří je počet dveří D12, tedy i větracích mřížek, jen 9 kusů.  
**Upraví zadavatel rozpočet nebo tabulku dveří tak, aby tyto nebyly v rozporu?**

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 65-71-01.01“ položky

305	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky do 800 mm Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky do 800 mm $14+2=16.000$ [A]	KUS	16,000
306	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	KUS	5,000
307	61162097	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm $1+1=2.000$ [A]	KUS	2,000

**Vysvětlí zadavatel, proč u montáže protipožárních dveří šíře do 800 mm je výměra 16 kusů, ale pro dodávku jen 7 kusů ( $5+2=7$ )?**

**Odpověď na dotaz č. 76:**

*V soupisu prací SO 65-71-01.01 u položek č. 326 a 327 upraven výkaz výměr. K montážní položce č 305, patří i položka 456 pro kouřotěsné dveře. V položce č. 305 byl opraven výkaz výměr na  $4+9+2$ . V položce č 306 bylo opraveno množství.*

**Příloha:**

XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831  
XDC\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831

**Dotaz č. 77:**

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 65-71-01.01“ položky

322	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového Montáž dveřních doplňků plechu okopového $2+2+4=8.000$ [A]	KUS	8,000
323	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	KUS	8,000

V tabulce dveří „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“ jsme však u žádných dveří v popisu neobjevili požadavek na okopový plech.

**Vysvětlí zadavatel, u jakých dveří je tento okopový plech požadován, a doplní ho do popisů příslušných položek ve výkresu „2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS“?**

**Odpověď na dotaz č. 77:**

*Opraveno v SO 65-71-01.01 v 2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.*

**Příloha:**

*2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.pdf*

**Dotaz č. 78:**

S ohledem na velké množství nesrovnalostí mezi tabulkou dveří a zadávacím rozpočtem žádáme zadavatele o celkovou kontrolu položek pro dodávku a montáž dveří vč. položek pro zárubně, zámky, samozavírače apod., a žádáme dále o vytvoření nebo úpravu výkazu výměr položek tak, aby bylo jasné zřetelné, které dveře podle svého označení z tabulky dveří jsou započítány do celkových výměr těchto položek vč. počítaného množství.

**Odpověď na dotaz č. 78:**

Proběhla kontrola tabulky dveří a položek souvisejících v soupisu prací.

Do výpisu dveří byly přidány jedny dveře D1 celkem 3 ks, jedny dveře D14 celkem 4 ks a jedny dveře D17 celkem 2 ks.

V soupisu prací SO 65-71-01.01 byly doplněny položky č 467, 468 a 469 a přesun položky č. 296 pro kyvné dveře. Také byly doplněny položky č. 470, 471 a 472 pro osazení zárubní pro dvoukřídlé dveře. U položek 106-110 a 294-342 zkontrolováno a případně opraveno množství na základě přepočtu dveří.

**Příloha:**

XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831

XDC\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831

2\_009\_SO65\_71\_01\_PŮDORYSY-1NP\_Zm08\_220831.pdf

2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.pdf

**Dotaz č. 79:**

V TZ jsou uvedeny zvýšené mechanické odolnosti ETICS 50 J a 30 J s použitím dvousložkové stěrky na výztužnou vrstvu soklu a stěrky s uhlíkovými vlákny na ostatní plochy. Ve VV totu uvedeno není. Prosíme o doplnění.

V TZ je popisována povrchová úprava ETICS jako struktura štuky. V rozpočtu jsou však uvedeny dvě struktury – 3,0 mm a 2,0 mm. Prosíme o vysvětlení.

**Odpověď na dotaz č. 79:**

V soupisu prací SO 65-71-01.01 přidány položky č 473,474 pro příplatek k provedení na požadovanou odolnost.

Položka č 102 byla odstraněna a její množství bylo přidáno do položky č 101.

**Příloha:**

XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831

XDC\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831

**Dotaz č. 80:**

Vzhledem k množství změn (na základě obdržených dodatečných informací) ve VV žádáme Zadavatele o adekvátní prodloužení termínu pro podání nabídek.

**Odpověď na dotaz č. 80:**

Zadavatel posunul lhůtu pro podání nabídek v rámci Dodatku č. 7.

**Dotaz č. 81:**

Uchazeč se domnívá, že změny a úpravy zadávací dokumentace, které zadavatel provedl v rámci posledních dvou vysvětlení, svou povahou vyžadují prodloužení lhůty pro podání nabídek. Žádáme zadavatele o prodloužení lhůty, a to alespoň o 10 pracovních dnů.

**Odpověď na dotaz č. 81:**

*Zadavatel částečně vyhověl, posunul lhůtu pro podání nabídek v rámci Dodatku č. 7.*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Přílohy:**

- XLS\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831
- XDC\_Krásná\_Lípa\_Zm07\_220831
- 2\_009\_SO65\_71\_01\_PŮDORYSY-1NP\_Zm08\_220831.pdf
- 2\_020\_SO65\_71\_01\_DVEŘE\_VÝPIS\_Zm08\_220831.pdf

.....  
**Mgr. Štěpán Hošna**

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční  
na základě Pověření č. 2-NM ze dne 15.03.2022  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)