


SO 02.2 - Oprava čekárny pro cestující

SO 02.6 - Osazení kamerového systému
V prostorách vstupní chodby a čekárny budou osazeny podstropní kamery, napájení kamer bude provedeno z podružného rozvaděče ve WC, datová kabeláž od osazených kamer bude dovedena do RACKu ve služebních prostorách VB.



CEPCE NAPOJENÍ
NÍ OSVĚTLENÍ -
DO STÁVAJÍCÍCH
OVÉHO A OV RV

D.1.1

SO 01

Generální projektant:



Zpracovatel dílčí části dokumentace:			Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv	
Vypracoval: Ing. arch. Jan Ságla		Zodp. projektant: Ing. Jiří Nesl	Kontroloval: Ing. Michal Procházka	
Kraj: Královéhradecký		Traťový úsek/Obec: Opočno		
Investor Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové				
Akce:			Formát	594*420-A2
Opočno pod Orlickými horami ON - SA část oprava - PD			Datum	07/2022
			Účel	PD
			Č. zakázky	3111/22/022
			Změna	Č. kopie
Obsah výkresu			Měřítko	1:35
PŮDORYS 1.NP - VÝPRAVNÍ HALA			Čísť dokumentace	Č. výkresu
			D.1.1.	D.1.1.4