

Váš dopis zn. IS C.E.Sta.
Ze dne 26.8.2021
Naše zn. 149285/2021-SŽ-GŘ-O14
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Jan Bednář
Telefon +420 972 244 491
Mobil +420 601 123 167
E-mail bednarja@spravazeleznic.cz

Datum 14. září 2021

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

Prostřednictvím systému C.E.Sta.

Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)

Bc. Jaromír Knotek (Tel. 972 244 369, e-mail Knotek@spravazeleznic.cz)

SO 11-30-01 Ochrana vedení sítí Správy železnic

Vzhledem k tomu, že uvádíte v B.STZ, že v místě stavby se nachází podzemní vedení Správy železnic, s.o. – **SSZT OŘ Praha**, je nezbytné tuto skutečnost znovu prověřit a podle toho doplnit Souhrnnou technickou zprávu, ZOV a část SO 11-30-01 Ochrana vedení sítí Správy železnic v tomto duchu, jelikož plánujete provádět stavbu za provozu, což je v rozporu s tvrzením, že bude kompletně objekt mostu demolován včetně základů a spodní stavby. Proto požadujeme rozšířit odstavec 5.1. Ochrana vedení ve správě CTD také o ochranu případného vedení SSZT OŘ Praha a zohlednit následující připomínku:

Doporučujeme projednat se správcem (místně příslušných OŘ, resp. odbornou správou SSZT) podmínky přeložky kabelu SSZT a způsob ochrany kabelového vedení Správy železnic a provést nezbytná měření před započítím a ukončení prací na tomto kabelu (ech) a v tomto smyslu doplnit statě B. STZ, ZOV a TZ SO 11-30-01.

Pokud se potvrdí, že v místě se nenachází žádný kabel ve správě SSZT OŘ Praha, berte naši připomínku za bezpředmětnou.

Ing. Martin Krupička
*ředitel odboru zabezpečovací
a telekomunikační techniky*