







PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 204,400 00

[illegible]

- | | | |
|---------|---|---|
| kol.č.1 | [| ŽEL. SVRŠEK TV. 60 E2 |
| | | BET. PRAČZE S BEZPOOKL. PRUŽNÝM UPEVNĚNÍM |
| | | ŠTĚRKOVÉ KOL. LŐZE, MIN. TL. 350 mm |
| kol.č.2 | [| ŽEL. SVRŠEK TV. 60 E2 |
| | | BET. PRAČZE S BEZPOOKL. PRUŽNÝM UPEVNĚNÍM |
| | | ŠTĚRKOVÉ KOL. LŐZE, MIN. TL. 350 mm |

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
 tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR KRAJKOVIČ 	VEDOUČÍ TÝMU: ING. DAVID ROŠE	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MILAN OHAREK 	ING. MILAN OHAREK 	ING. FILIP ROZSYPAL 	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUČ	OBEC: OLOMOUČ	
„Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc“ SO 678 Úprava sděl. kabelových vedení		ZAK. ČÍSLO MČO	20 - 092 - 239- SR
		ÚČEL	DSP+PDPS
		DATUM	ČERVEN 2021
		FORMÁT	4A4
		MĚŘÍTKO	1 : 100
Řez kabelovou trasou, km 204,400		ČÁST D.2.1.6	POR.Č. 6