

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 9125/2013-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Pavlína Jelínková

Telefon: 972 244 712

E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“
Dodatečné informace – Dodatek č. 16**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 125:

Zadavatel v Dílu 1, části 2 – Pokyny pro dodavatele v bodu 9.7 Technické kvalifikační předpoklady požaduje, aby člen vedoucího personálu – i) osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci měla minimálně středoškolské vzdělání technického zaměření. Splní kvalifikační předpoklad pro tuto pozici vedoucího personálu i osoba, která má středoškolské vzdělání humanitního a ekonomického směru, ale je certifikovaná akreditační společností TÜV SÜD Czech s.r.o. jako „Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, dále vykonala zkoušku způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 6 a §7 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a je osobou odborně způsobilou k zajišťování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle §14 až §18 č. 309/2006? Navíc tato osoba disponuje 16ti letou praxí v oblasti BOZP a požární ochrany.

Odpověď na dotaz č. 125:

Vzhledem ke skutečnosti, že Vámi uvedená osoba má speciální kvalifikaci vůči naší organizací požadované obecné kvalifikaci středoškolského vzdělání technického zaměření a lze tuto speciální kvalifikaci považovat za vyšší a současně přesahující námi požadovanou kvalifikaci, bude Vámi zvolená osoba splňovat kvalifikační předpoklad, i když má středoškolské vzdělání humanitního a ekonomického směru, neboť může prokázat kvalifikaci speciálně pro obor resp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Dotaz č. 126:

I. Při oceňování „SO 4111 - ŽST Úvaly, přístřešky“ v části „E.2.2- Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích“ bylo zjištěno, že v souboru „SO4111_spoprava2.xls“ v části „Díl: 2 – Základové konstrukce“ chybí celková suma za tento díl (řádek 28) „dodávka celkem“ (sloupec I) a montáž celkem (sloupec K) a řádek č. 34 je navíc (celkem za 711: Izolace proti vodě)

II. Při oceňování „SO 4211 - Zast. Praha Klánovice, přístřešky“ v části „E.2.2- Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích“ bylo zjištěno, že v souboru „SO4211_spoprava1.xls“ v části „Díl: 2 – Základové konstrukce“ chybí celková suma za tento díl (řádek 22) „dodávka celkem“ (sloupec I) a montáž celkem (sloupec K) a řádek č. 27 je navíc (celkem za 711: Izolace proti vodě)

Dotaz: Můžeme vzorce v příslušných buňkách těchto výkazů výměr opravit sami, nebo zadavatel dodá opravené VV?


Odpověď na dotaz č. 125:

SO 4111 - ŽST Úvaly, přístřešky: V soupisu prací SO4111_spoprava2.xls byl omylem vymazán řádek s celkovou sumou za Díl 2 – Základové konstrukce, naopak řádek s celkovou sumou za Díl 711 – Izolace proti vodě byl ponechán. Celková suma za Díl 2 – Základové konstrukce byl zpětně doplněn (řádek č.30) a řádek č.34 s celkovou sumou za Díl 711 – Izolace proti vodě byl vymazán. Opravený SO4111_spoprava3.xls v příloze.

SO 4211 - Zast. Praha Klánovice, přístřešky: V soupisu prací SO4211_spoprava1.xls byl omylem vymazán řádek s celkovou sumou za Díl 2 – Základové konstrukce, naopak řádek s celkovou sumou za Díl 711 – Izolace proti vodě byl ponechán. Celková suma za Díl 2 – Základové konstrukce byl zpětně doplněn (řádek č.23) a řádek č.27 s celkovou sumou za Díl 711 – Izolace proti vodě byl vymazán. Opravený SO4211_spoprava2.xls v příloze.

Přílohy: SO4111_spoprava3.xls
SO4211_spoprava2.xls

V Praze dne 15 -07- 2013



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace