

PŮDORYS M 1:100

VTOK

RETZ

KOLÍN

ŽP1466

ŽP981

ŽP982

oblouk $R=302\text{ m}$
klesá $0,34\text{ ‰}$ dle pasportu

1403

Česká republika - Správa železnic, s.o.
k.ú. Čechočovice
Obec Čechočovice

VÝTOK

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:
 - ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
 - ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

- ## VYTYČENÍ

Č.BODU	Y	X	Z	POPIS
201	658213,043	1151629,224	-	KŘÍŽENÍ OS
202	658219,796	1151635,272	499,175	VTOK
203	658205,015	1151622,033	498,183	VÝTOK
ŽP981	658152,056	1151722,193	503,570	ŽELEZNIČNÍ POLYGON SŽG BRNO
ŽP982	658300,769	1151556,482	503,354	
ŽP1466	658125,190	1151927,091	503,132	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

STAVBA:

Oprava propustku v km 164,666
na trati Retz - Kolín

OBJEDNATEL:



Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26
611 43 Brno



DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724

Zakázka:

D22005

Datum:

11/2022

ODP. PROJEKTANT STAVBY

VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA
------------	--------------------

	Účel
--	------

ING. MARTIN PLŠEK

ING. SYLVIE PÍCHOVÁ

ING. PETR NOVÁK

	Měří
--	------

[Signature]

Pedraza

	Form
--	------

STAVBA:

Oprava propustku v km 164,666
na trati Retz - Kolín

Část:

D.2.1.4

Paré:	
-------	--

PŘÍLOHA:

VYTYČOVACÍ VÝKRES

Příloha:	
----------	--

6