

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY, M 1:250
MOST V KM 37,233 TRATI TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - MIEROSZÓW

359/1
Novák Vladimír

401/2
Novák Vladimír

389
Pavlík Pavel


338/28
Státní pozemkový úřad

350/3
Státní pozemkový úřad

363/1
Správa železnic, státní organizace

366/1
Gramelová Petra,
Komárová Kateřina,
Prokeš Josef

365/3
Státní pozemkový úřad



MIEROSZÓW

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NA VÝKRESU NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NUTNO VŽDY KOORDINOVAT S DOKLADOVOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE

LEGENDA ZNAČENÍ:

- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANICE DRAŽNÍHO POZEMKU
- HRANICE KN
- HRANICE KN – SLOUČENÁ
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- SDĚLOVACÍ KABELY – SSZT
- SDĚLOVACÍ KABELY – ČD TELEMATIKA a.s.

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: Správa železnic, s. o.
OR Hradec Králové

Oprava mostu v km 37,233 v úseku Bolehošť -
Opočno pod Orlickými horami

- kraj:
Královéhradecký

■ MÚ/OU:
Opočno

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
10 / 2020

■ zakázkové číslo:
20068

■ stupeň PD:
společné ÚR + SP
- odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Bc. Zdeněk Sháněl

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:
01

■ měřítko:
1:150

Handwritten signature of Ing. Ivan Šír.

SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES