

C) NÁVOD NA ÚDRŽBU

O B S A H

1.	Návod na údržbu - úvod	111
2.	Návod na údržbu při záběhu	112
3.	Návod na údržbu v provozu ČSD	114
4.	Mazací plán	149
5.	Pokyny pro údržbu	155

NÁVOD NA ÚDRŽBUÚVOD

Pravidelnými prohlídkami se odstraňují nalezené závady a opotřebované dílce a tím se udržuje zařízení a celý motorový vůz v dobrém stavu. Prohlídky je nutno provádět v prostorách k tomu určených a musí je provádět kvalifikovaní pracovníci seznámení se zařízením vozidla. Rozsah prací při provozním ošetření a periodických prohlídkách je dán tímto předpisem o údržbě. U dílů, které nejsou v tomto předpisu uvedeny, se provádí údržba podle dosavadní praxe ČSD.

Prohlídky jsou rozděleny po dobu záruky podle počtu red. km následovně: 09-004.1

Udržovací řád m. v. ř. 892

označení	název	red. km.	časové omezení
O -	Provozní ošetření	400 - 800	6 dní
M -	Periodická prohlídka malá	4000 - 6000	1,5 měsíce
3M -	Periodická prohlídka malá (každá třetí)	12000 - 18000	0,5 roku
V -	Periodická prohlídka velká	48000 - 72000	1,5 roku
S -	Periodická oprava střední	96000 - 144000	3 roky
G -	Periodická oprava generální		10-15 let

x) Rozšířeno z důvodu předepsaného kilometrického proběhu subdodavateli při údržbě subdodávek.

Při prohlídce nebo opravě vyššího stupně je vždy nutno provést i práce vztahující se na všechny prohlídky a opravy nižšího stupně. Horní hranice km průběhu pro jednotlivé periodické prohlídky a opravy nesmí být nikdy překročena.

- Poznámky:
- 1) Pokud v jiných částech průvodní technické dokumentace je uvedeno jinak než v tomto návodu pro údržbu, platí lhůty prohlídek a oprav, rozsah prací, použití maziv apod. podle tohoto návodu na údržbu mot. vozu ř. 892.
 - 2) Při tažení vozidla za háky, umístěné na spodku vozu, je třeba sledovat, aby se lano nedotýkalo žádné další části vozidla.
 - 3) Dovolený rozptyl výkonu umožňuje, aby vozidlo mohlo být včas přistaveno k plánované opravě. Při určování kilometrických výkonů se vycházelo z průměrné spotřeby paliva 30-35 l/100 km. Je-li vozidlo satěžováno tak, že jeho průměrná spotřeba je vyšší než uvedené hodnoty, je nutno výkony pro jednotlivé opravy úměrně skrátit (lineárním výpočtem).
 - 4) Redukované kilometry - jsou součtem ujetých traťových km a převedených výkonů v km.
 - 5) Traťové kilometry - jsou kilometry, které vozidlo ujede v traťovém výkonu a zjišťuje se odečtením z registraci rychloměru, resp. z tabulek č. 4 sešitových jízdních řádů.
 - 6) Převedené výkony v km - jsou výkony vyhodnocené počtem kilometrů gískaných převodem z celkového počtu hodin nasazeného vozidla v provozu (do doby se započítává i doba, kdy motor není v chodu). Přepočet se provádí tak, že 1 hod. se rovná 10 km.

Upozornění: Průkazné překročení horní hranice km proběhu bude posuzováno jako porušení záručních podmínek ze strany provozovatele.

O provedení všech úkonů předepsaných návodom na údržbu musí být vedena průkazná evidence.

Číslování statí a obrázků:

Statě v oddílu 3 a 5 této knihy jsou číslovány číslem oddílu, číslem hlavní konstrukční skupiny a pořadovým číslem, např.

3.02.7. značí stat z oddílu 3 - návod na údržbu v provozu ČSD, hlavní konstrukční skupina 02 a pořadové číslo 7.

5.08.3. značí stáť z oddílu 5 - pokyny pro údržbu, hlavní konstrukční skupina 08- elektrická výzbroj a pořadové číslo 3.

Hlavní konstrukční skupiny jsou rozdeleny takto:

sk: 01P = Spodek
sk: 01P = Předvozky

- 02 -- Brzda a pomocné provozní přístroje
- 03 -- Skříň
- 04 -- Vnitřní obložení
- 05 -- Vnitřní vybavení
- 06 -- Dveře, okna
- 07 -- Vytápění, větrání
- 08 -- Elektrická výzbroj
- 09 -- Hnací soustrojí

Obrázky v popisu jsou označeny číslem obrazkové předlohy v rámečku a číslem obrázku.

Příkl.: obrazová předloha 708-09-000 značí:

- 708 - interní označení typu vozidla (708 značí ř. 892, 104 značí M 152.0,
106 značí Bzmot)
- 09 - hlavní konstrukční skupina (09 Hnací soustrojí)
- 001 - pořadové číslo obrázku

číslo obrázku "obr. 09-001", resp. "09-001 ÁBRA" značí
09 - hlavní konstrukční skupina (09 - hnací soustrojí)
001 - pořadové číslo obrázku.

2. NÁVOD NA ÚDRŽBU PŘI ZÁBĚHU

Úkony při záběhu

V seřizovací a zkušební jízdě v celkové délce 350 km je motorový vůz předán provozovateli, při čemž z hlediska dalšího explotace motoru a ostatních částí hnacího soustrojí je tento stav na tachografu považován za nulový.

Doporučuje se, aby po dobu záběhu t.j. do ujetí 1 500 km nebyly překračovány otáčky motoru 1 800 1/min. Toto omezení se nevztahuje na provedení technicko-bezpečnostní zkoušky s novým vozidlem.

2.1.1. Po ujetí 700 - 900 red. km po dodání vozidla od výrobce je nutno provést:

- a) Výměna oleje motoru (M6ADS II)
- b) Výměna papírové vložky čističe oleje
- c) Vyčištění odstředivého čističe daje
- d) Dotažení šroubů hlav válců dle pokynů pro údržbu čl. 5.90.02
- e) Kontrola dotažení šroubů spodního víka
- f) Kontrola dotažení šroubení hadice k olejovému plnopružnému čističi
- g) Kontrola dotažení šroubů (matic) čističe oleje
- h) Kontrola dotažení šroubů výfukového potrubí
- i) Seřízení výle ventilů na studeném motoru na hodnotu 0,3 mm
- j) Kontrola napnutí klinového řemene (dle pokynů pro údržbu čl. 5.90.05)
- k) Kontrola a seřízení vstřikovačů na 17,161 MPa (175 kp/cm^2)
- l) Kontrola dotažení šroubových spojů dvoustupňového čističe paliva
- m) Výměna oleje hydrostatiky dle pokynů pro údržbu čl. 5.93.01

2.2. Záruční prohlídky

Pro motorové vozy ř. 892 jsou použity naftové motory ML 634 n. p. LIAZ. Jsou to

motory seriového provedení se základním záběhem, s menší úpravou převzaté z autobusu ŠM 11. U těchto motorů tak, jak u všech ostatních seriově vyráběných motorů provádí výrobce prostřednictvím autorizované opravny, záruční prohlídky pro kontrolu správného provozování v době garance.

Povinností uživatele LD ČSD je zabezpečit po ujetí 2 000 - 2 200 red. km a po ujetí 8 000 - 12 000 red. km I. a II. záruční prohlídku za přítomnosti zástupce autorizované opravny MSV Studénka, který provede kontrolu na motoru níže informativně uvedených operací. Závažný rozsah kontroly jednotlivých operací je uveden v servisních šedcích pro I. a II. záruční prohlídku. Servisní šeky a hlášenkami o termínu konání prohlídek budou předány uživateli oddělením OTK (OTK) MSV Studénka, při předání vozidla. Povinností uživatele je nahlásit MSV Studénka termín konání záruční prohlídky podle předem ujednaných dohod.

2.2.1. Informativní rozsah I. záruční prohlídky po ujetí 2 000 - 2 200 red. km

1. Kontrola a dotažení hlav válců.
2. Kontrola seřízení vůle ventilů.
3. Kontrola čistoty průtokového a odstředivého čističe oleje.
4. Kontrola olejové náplně.
5. Kontrola tlaku mazání a těsnosti mazacího okruhu.
6. Kontrola olejové náplně vstřik. čerpadla, regulátoru a neporušenosti zaplombování.
7. Kontrola těsnosti palivového okruhu.
8. Kontrola a seřízení vstřikovačů paliva.
9. Kontrola funkce termoregulátorů a těsnosti chlad. okruhu.
10. Kontrola čistoty vzduchu a těsnosti sacího potrubí.
11. Kontrola napnutí klínových řemenů.
12. Kontrola dotažení šroubů spodního víka.
13. Kontrola a dotažení šroubů sacího a výfukového potrubí.
14. Kontrola a dotažení všech dalších šroubů a matic.

2.2.2. Informativní rozsah II. záruční prohlídky po ujetí 8 000 - 12 000 red. km

1. Kontrola a seřízení vstřikovačů paliva.
2. Kontrola olejové náplně.
3. Kontrola čistoty průtokového a odstředivého čističe oleje.
4. Kontrola výměny oleje ve vstřik. čerpadle a regulátoru a neporušenosti zaplombování.
5. Kontrola promazání vodního čerpadla.
6. Kontrola promazání napínací kladky řemenů.
7. Kontrola napnutí klínových řemenů.
8. Kontrola vzduchových čističů a těsnosti sacího potrubí.
9. Kontrola těsnosti a dotažení spojů mazacího, palivového a chladicího okruhu.
10. Kontrola a dotažení všech šroubových spojů.

O B S A H

	str.
3.01.00. - sk. 01 podvozek - spodek	118
3.01P.0. - podvozek	118
3.01P.1. - dvojkolí	118
3.01P.2. - nápravová ložiska	118
3.01P.3. - pružiny pojedzu	118
3.01P.4. - hydraulické tlumiče	119
3.01P.5. - trny pojedzu	119
3.01P.6. - rám podvozku	119
3.01P.7. - vedení vozové skříně	119
3.01P.8. - nastavení vozové skříně	119
3.01P.9. - zábrany	119
 3.01. - spodek	120
3.01.1. - tahadlo	120
3.01.2. - naražedlo	120
3.01.3. - narážka podvozku	120
3.01.4. - torzní vzpěra	120
 3.02. - sk. 02 tlakovzdušná a brzdová výstroj	121
3.02.1. - kompresor	121
3.02.2. - tlakovzdušné přístroje	122
3.02.3. - brzdový válec	122
3.02.4. - vzduchové jímky	122
3.02.5. - tlakovzdušná brzda	122
3.02.6. - houkačky	123
3.02.7. - stěrače	123
3.02.8. - pískovače	123
3.02.9. -	123
3.02.10. - mechanická část brzdy	123
3.02.11. - ruční brzda	124
 3.03. - sk. 03 skříň vozu	124
3.03.1. - skříň vozu	124
3.03.2. - nátěry a nápisy	124
3.03.3. - číštění skříně vozu	125
3.03.4. - spoje regálů	125
3.03.5. - prohlížecí kabina	125
3.03.6. - sběrač, prac. plošina	125
 3.04. - sk. 04 - vnitřní obložení	125
3.04.1. - obložení bočnic, stropu a příčky	125
3.04.2. - podlaha	125
3.04.3. - klapky	125
 3.05. - sk. 05 - vnitřní vybavení	125
3.05.1. - sedadla	125
3.05.2. - zavazadlová police v šatně	126
3.05.3. - podlaha prohlížecí kabiny	126
3.05.4. - hasicí přístroje	126
3.05.5. - záchod	126
3.05.6. - stolní bruska	126


	str.
3.05.7. - přenosná rozbrušovačka	126
3.05.8. - vařič PB	126
3.05.9.	127
3.05.10. - kuchyňský kout	127
 3.06. - sk. 06 - dveře, okna	127
3.06.1. - vstupní dveře	127
3.06.2. - mechanismus dveří	127
 3.07. - sk. 07 - vytápění a větrání	128
3.07.1. - skřín vytápění	128
3.07.2. - potrubí nafty	128
3.07.3. - čistič paliva	128
3.07.4. - agregát VA 20	128
3.07.5. - rozvod topné vody ve voze	128
3.07.6. - termostaty	128
3.07.7. - el. kabeláž	128
3.07.8. - kompletní skřín vytápění větrače aggregátu VA 20	129
3.07.9. - oběhové čerpadlo	129
3.07.10. - střešní větrač	129
 3.08. - sk. 08 - elektrovýzbroj	130
stroje a přístroje na voze	
3.08.1. - alternátor zdrojové soupravy	130
3.08.2. - usměrňovač	130
3.08.3. - akumulátorová baterie	131
3.08.4. - tranzistorové měniče	131
3.08.5. - zářivková a žárovková svítidla, optická signalizace	131
3.08.6. - zásuvky napájení	131
3.08.7. - termostaty	132
3.08.8. - tlakové spínače, el. mag. ventily, vysílače tlaku a teploty, otáčko- měr motoru	132
3.08.9. - koncové spínače	132
3.08.10. - startér	133
3.08.11. - elektrický náhon tachografu	133
3.08.12. - odpojovač baterie	134
3.08.13. - stykač	134
3.08.14. - relé RA 441	134
3.08.15. - relé RP 700 PCL	135
3.08.16. - měřící přístroje	135
3.08.17. - spínače, přepínače, tlačítka, časový spínač	135
3.08.18. - jističe, pojistky	135
3.08.19. - odpory, kondenzátory, diody	135
3.08.20. - regulátor napětí generátoru	136
3.08.21. - světlové regulátory napětí	136
3.08.22. - blok generátoru Y51.1	136
3.08.23. - dobíječ U61.1	136
3.08.24. - jisticí nadproudové relé R 100A - 1A	136
3.08.25. - proudový chránič	137
3.08.26. - 3-fázový transformátor T 50	137
3.08.27. - oddělovací transformátor T 61	137
3.08.28. - elektromotory vytápěcí skříně 9 V 10	137
3.08.29. - stolní bruska, přenosná rozbrušovačka, vrtačka	137
3.08.30. - radiostanice VR 20/50 s příslušenstvím	138

	str.
3.08.31. - el. instalace, svorkovnice	138
3.08.32. - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím	138
3.08.33. - ochrana kovových součástek vozidel připojením na kostru	138
3.08.34. - pracovní plošina, meziplošina, sběrač, schody na plošinu	139
 3.09. - sk. 09 - trakční zařízení	140
3.09.1. - kontrola a doplnění oleje M6 ADS II	140
3.09.2. - výměna oleje v motoru	140
3.09.3. - plneprůtočný čistič oleje	140
3.09.4. - odstředivý čistič	140
3.09.5. - hlavy válců	140
3.09.6. - klikový hřídel	141
3.09.7. - pístová skupina a pouzdra válců	141
3.09.8. - řemeny	141
3.09.9. - spodní víko klikové skříně	141
3.09.10. - výměník oleje	142
3.09.11. - kompresní tlaky	142
3.09.12. - spouštěč	142
3.09.13. - zavěšení hnacího soustrojí	142
3.09.14. - čistič vzduchu	142
3.09.15. - vzduch. potrubí	142
3.09.16. - filtrační vložka v sacím kanále	142
3.09.17. - výfukové potrubí	142
3.09.18. - vstřikovací čerpadlo a omezovací regulátor	143
3.09.19. - dopravní čerpadlo	143
3.09.20. - vstřikovače	143
3.09.21. - dvoustupňový čistič paliva	143
3.09.22. - palivová nádrž	143
3.09.23. - vodní čerpadlo motoru	143
3.09.24. - vodní chladič	144
3.09.25. - skřín termoregulátorů	144
3.09.26. - prýžová hadice spojky a vodního potrubí	144
3.09.27. - vyrovnávací nádrž	144
3.09.28. - olejová nádrž	144
3.09.29. - čistič oleje	144
3.09.30. - úplný regulační blok	145
3.09.31. - olejové potrubí a hadice	145
3.09.32. - hydraulické prvky	145
3.09.33. - spoje a potrubí, hadice	145
3.09.34. - chladič oleje KOLOS-TROPY	145
3.09.35. - ventilátor chladiče	145
3.09.36. - výměník tepla olej-voda	145
3.09.37. - kontrola hladiny oleje a výměna oleje převodovky 2M70	146
3.09.38. - lamely spojek	146
3.09.39. - čistič oleje	146
3.09.40. - kontrola těsnění	146
3.09.41. - ložisko výstupního hřídele	146
3.09.42. - řadící šoupátko	146
3.09.43. - hnací hřídel převodovky	146
3.09.44. - všechna těsnění převodovky	146
3.09.45. - všechna ložiska přev.	146
3.09.46. - spojovací hřídel	146
3.09.47. - nápravová převodovka	147
3.09.48. - kontrola hladiny oleje	147

3.09.49.	- výměna oleje	147
3.09.50.	- magnet. zátka a odvzdušňovač, pojistná západka	147
3.09.51.	- pneumatický válec	147
3.09.52.	- kontrola stavu převodovky	147
3.09.53.	- kontrola ozubení	147
3.09.54.	- 1. kloubový hřídel	147
3.09.55.	- ložiska a drážkování	147
3.09.56.	- 3. klin. řemeny	148
3.09.57.	- 4. závěsy	148
3.09.58.	- ložiska, ovládací tyče, úhlové klouby, ložiska ovládací palivové páky	148
3.09.59.	- kontrola seřízení mechanismů	148
3.09.60.	- spojení motoru s převodovkou	148
4.	- mazací plán	149
	- mazání rychloměru METRA	153
	- tabulka mezních hodnot opotřebení dílů	154

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.01 Skupina 01 podvozek - spodek							
3.01.P Podvozek	Podvozky využívat. Na celém povrchu dobré očistit a prohlédnout, zvláště v místech, která jsou při zavázených podvozcích nepřístupná.	/					
3.01.P.1 Dvojkolí	a) Kontrolovat vizuálně výskyt trhlin nebo vyhroušených míst na nápravě. b) Kontrolovat vizuálně výskyt trhlin na rábojí, kotouči nebo obruci. c) Kontrolovat, nejsou-li kola na nápravě posunuta nebo pootečena. d) Kontrolovat výskyt plen na jízdní ploše kola, plochá místa, nanesení materiálu na jízdní ploše. e) Kontrolovat geometrii jízdní plochy kol. f) Provést občasní průhlídku dvojkolí v termínech dle V 20/1.	/	/	/	/	/	
3.01.P.2 Nápravová ložiska	a) Prohlédnout ložiska, neuvalitá-li mazivo, nejsou-li trhliny na povrchu skříně a vila ložiska. b) Sejmout vilo a prohlédnout vnitřek ložiska - nejsou-li v ložisku stopy po vnikání vody - nejsou-li na vnějším a vnitřním kroužku ložiska prasklinky nebo rezivé skvrny - zda nebyly kroužky ložisek vyhřátý nadměrnou teplotou. (Montáž a demontáž provádět podle předpisů ČSD V 20/4 a V 34/2)	/	/	/	/	/	
3.01.P.3 Pružiny pojezdu	Kontrolovat vizuálně výskyt trhlin a lomů na pružinách (viz čl.5.01 P.3).	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
<u>3.01P.4 Hydraulické tlumiče</u> (viz pokyny pro údržbu čl. 5.01P.3)	<ul style="list-style-type: none"> a) Přezkoušet funkci. b) Kontrolovat stav pryzových vložek, jejich předepnutí a pojistění čepu. c) Prohlédnout tlumiče, reuniká-li kapalina. 	/	/	/	/	/	
<u>3.01P.5 Trny pojazdu</u> (viz pokyny pro údržbu čl. 5.01P.3)	Kontrolovat, nejsou-li trny uvolněny a jsou-li dobře pojistěny maticí a závlečkou.	/	/	/	/	/	
<u>3.01P.6 Rám podvozku</u> (viz pokyny pro údržbu čl. 5.01P.4)	<ul style="list-style-type: none"> a) Kontrolovat vizuálně výskyt lomů a trhlin na přístupných částech rámu a trhlinky ve svařech. b) Kontrolovat opotřebení podélných nárážek. 	/	/	/	/	/	
<u>3.01P.7 Vedení vozové skříně</u> (viz pokyny pro údržbu čl. 5.01P.5)	<ul style="list-style-type: none"> a) Vizuální kontrola, zda maticí závěsu prochází čep, zajišťující maticí proti pootečení. b) Kontrola dotažení a pojistění šroubů na upewnění podélného těhla. c) Kontrola opotřebení a zajistění čepových spojů závěsů a jejich provádění. d) Kontrola součtu vůlí mezi příčnými nárážkami na vozové skříni a rámu podvozku. e) Kontrola vůlí svislých nárážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku. 	/	/	/	/	/	
<u>3.01P.8 Nastavení vozové skříně</u> (viz pokyny pro údržbu čl. 5.01P7 a 5.01P8)	<ul style="list-style-type: none"> a) Nastavení a upewnění podélného těhla na rámu podvozku. b) Výškové nastavení vozové skříně a vážení koly východního tlaků. c) Nastavení a zajistění svislých nárážek mezi rámem podvozku a vozovou skříní. 	/	/	/	/	/	Při každém vyvázání podvozku a při každém výškovém nastavení
<u>3.01P.9 Zábrany</u> (viz čl. 5.01P6)	<ul style="list-style-type: none"> a) Kontrolovat, zda nejsou zábrany ohnuty nebo deformovány. b) Kontrolovat výškové nastavení zábran. 	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
<u>3.01 - spodek</u>	Vizuální kontrola stavu a šroubů, spojů. Závit šroubovky a vodítko háčku domazat.	/	/	/			
<u>3.01.1 <u>Tehadlo</u></u>	Zkontrolovat stav - poškozené části vyměnit. (dle předpisu CSD V 34/5)	/	/	/			
	Očistit a namazat tukem SPG 2.	/	/	/			
<u>3.01.2 <u>Nerašedla</u></u>	Vizuální kontrola, povrchové domazat. Resložit očistit a zkontrolovat stav. Vadné části vyměnit. (Viz předpis CSD V 34/6.)	/	/	/			
	Naplňit novým tukem SPG 2.	/	/	/			
<u>3.01.3 <u>Pryžový dorazníček ných pohybů podvozku</u></u>	Kontroluje se stav pryžového dorazu a jeho přesah přes pevnou narážku. Poškozenou narážku vyměnit.	/	/	/			
	Provede se kontrola stavu a pojistení upevnovacích šroubů.	/	/	/			
<u>3.01.4 <u>Torzní vzpěra</u></u>	Kontroluje se stav pryžové pružiny (poz. 1). Poškozené pryžové pružiny vyměnit.	/	/	/			
	Provede se kontrola stavu a pojistení upevnovacích matic (poz. 2) svislého tábla a upevnovacích šroubů (poz. 3) pripínajících torzní vzpěru k nápravové převodovce.	/	/	/			
							
<u>Mazání</u>	Promazat čep závěstu a patní čepy tukem SPG 2	/	/	/			

Údržba	Popis práce	Druh opravy					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.02 ak. 02 - tlakovzdusná výzbroj (schéma brzdy - viz příloha č. 2)							
3.02.1 Kompressor 3 DSK 75 - Kontrola stavu ventiliu	(viz pokyny pro údržbu čl. 5.023)						
- Kontrola stavu oleje	Vyčistit všechny provozní ventily benzinem. Zkontrolovat dotažení ventiliu a přítlačních šraubů.	/	/	/	/	/	
- Výměna oleje	Kontrolovat stav oleje a doplnovat do výšky horní rysky méřicí tyčinky olejem.	/	/	/	/	/	
- Kontrola chodu	Vypustit olej z klikové skříně, akříň proplácchnout proplechovacím olejem B2 - ČSN 65 6611 a naplnit novým dejem M6DS II. Očistit magnetickou výpustnou zátku od usazených nečistot.	/	/	/	/	/	
- Kontrola klínového řemene	Poznámka: Výměnu oleje provést ihned po zastavení kompresoru, pokud je kompresor s olejem ještě teplý.						
- Kontrola stavu ostatních součástí	Sledovat chod kompresoru. V případě klepnání nebo přílišného oteplení při nedostatečném výkonu, tento ihned prohlédnout.	/	/	/	/	/	
- Mazání	Překontrolovat napnutí a stav klinového řemene.	/	/	/	/	/	
- Oprava kompresoru	Překontrolovat těsnost kompresoru, hlavně ve šroubových spojích. Uvolněné spoje dotáhnout, vyměnit vadné těsnění.	/	/	/	/	/	Výměna klín. řemene při V
- Demontáž a přípravná výměna ventiliu	Zkontrolovat stav mezichladice, hlavně ve spojích.	/	/	/	/	/	
	Promažte ložisko ventilátoru opětřené mazací hlavici mazacím tukem V2 ČSN 65 6915.	/	/	/	/	/	
	Kompresor se rozloží a očistí. Jednotlivé součásti se problédnou, nemají-li trhlinky. Posoudí se vzhled a jakost dosedacích, pracovních a těsnících ploch.						
	Klikový hřidel se zkontroluje magnet. metodou praškovou. Po opravě se dosadí nové těsnění s těsnicí kroužky, nové sací a výtlacná ventilové desky a pěrové orgány. Výměna klinového řemene.						
	viz pokyny pro údržbu čl. 5.02.3	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
3.02.2 <u>Tlakovzdušné přístroje</u>	Demontovat všechny přístroje tlakovzdušného zařízení. Odstranit vadně součásti. případně opotřebené vyměnit a znova promazat tukem ZTKZ-65 "TU-32 G" 093-68 Opravené přístroje vyzkoušet mino vůz.	/	/	/	/	/	
3.02.3 <u>Brzdový válec</u>	Rozložit a vyčistit, zkontovalovat stav. Vadné části vyměnit.	/	/	/	/	/	
<u>Mazání</u>	Stěny válce a těsnící kroužek namazat tukem CIATIM 201 GOST 6267-59.	/	/	/	/	/	Odvodnění provést při O, M, 3M, V, S.
3.02.4 <u>Vzduchovoé jímky</u>	Překontrolovat upínání vzduchových jímek, dotáhnout všechny matice a šrouby. Vzduchojemy odvocnit. Prohlídky a opravy vzduchojemu se provádí dle předpisu ČSD V 4.	/	/	/	/	/	
3.02.5 <u>Tlakovzdušná brzda</u>	Přezkoušet činnost - max. tlak v brzd. válcích 380 kPa ($\sim 3,8 \text{ kp/cm}^2$)	/	/	/	/	/	
- kontrola samočinné brzdy	Přezkoušet činnost - max. tlak v brzd. válcích 400 kPa ($\sim 4 \text{ kp/cm}^2$)	/	/	/	/	/	
- kontrola přímočinné brzdy	Přezkoušet funkci záchranné brzdy a těsnost záklopky záchranné brzdy.	/	/	/	/	/	
- kontrola záchranné brzdy	Přezkoušet funkci brzdíčů samočinné i přímočinné brzdy ve všechn polohách rukojeti.	/	/	/	/	/	
- kontrola brzdíčů	Zkontrolovat správnou funkci pojistného ventilu na výstupním potrubí od II. stupně kompreseuru a na potrubí hl. vzdutnojemu na přetlak 900 kPa ($\sim 9 \text{ kp/cm}^2$). Kontrolu provádět dle předpisu V 4. a na meziknihici na přetlak 500 kPa ($\sim 5 \text{ kp/cm}^2$)	/	/	/	/	/	
- kontrola pojistných ventilů	- viz pokyny pro údržbu čl. 5.02.1b)	/	/	/	/	/	
- kontrola těsnosti napájecího potrubí a hlavních vzduchových jímej	- viz pokyny pro údržbu čl. 5.02.1c)	/	/	/	/	/	
- kontrola těsnosti hlavního brzdového potrubí	- viz pokyny pro údržbu čl. 5.02.1c)	/	/	/	/	/	
- kontrola těsnosti brzd. válci	- viz pokyny pro údržbu čl. 5.02.1d)	/	/	/	/	/	
- kontrola těsnosti přímočinné brzdy	- viz pokyny pro údržbu čl. 5.02.1c)	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
- kontrola potrubí	Proklepat a profouknout veškerá potrubí. Vyčistit prachojemy, odkapnice a odolejovač.	/	/	/	/	/	
- kontrola těsnosti pomocného vzduchového rozvodu	Zkontrolovat stav všechny hadicových brzdrových spojek. Hadice neměti být poškozeny. Odkapnice a odolejovače od /	/	/	/	/	/	
- 3.02.6 Houkačky	Zkroužka těsnosti pomocného vzduchového rozvodu t.j. rozvodu vzduchu ke dverím k mazání nákolku. K pískovačům a k houkačkám se provede obdobně jako zkroužka těsnosti napájecího potrubí pouze s tím rozdílem, že budou otevřeny kohouty pomocného potrubí a ke stárci. Obrys tlaku nesmí být větší než 50 kPa (0,5 kp/cm ²) za 5 min.	/	/	/	/	/	
- 3.02.7. Stěrače	Zkontrolovat funkci stěračů. Vyčistit tělesa pohonu stěračů.	/	/	/	/	/	
- 3.02.8. Pískovače	Přezkoušet funkci píska (z obou stanovišť). Vyčistit písečníky, písečníková kolena, trysky a trubky. Seřidit písečníkové trubky včetně kol. (Výška trubky od TK 95 plus 3 mm).	/	/	/	/	/	
- 3.02.9.							
- 3.02.10 Mechanická část brzdy	Kontrola zdrží	Zkontrolovat opotřebení špalíků zdrží, při menší tloušťce než 40 mm špalíky vyměnit. Poznámka: Při výměně nutno dodržet zásadu, aby na jedné zprávě byly špalíky stejné tloušťky.	/	/	/	/	
- Serizení zdvihu brzdrového válce		Zkontrolovat zdvih brzdrového válce. Není-li zdvih pistu v rozmezí 95-105 mm, je nutno jej seřidit regulací stavěce zdrží.	/	/	/	/	

fázová čísla	Popis práce	Druh opravy					Poznámka
		C	L	M	V	S	
Stavěč zdrží	Provést vizuální prohlídku stavěče zdrží a regulační tyče u obou podvozků. Poškozené dílce vyměnit nebo opravit. Provést proverku správné činnosti.	/	/	/	/	/	
3.02.11 Ruční brzda	Zkontrolovat funkci ruční brzdy a napnutí řetězu - závady ihned odstranit.	/	/	/	/	/	Kontrola funkce ruční brzdy při 0
3.03. sk. 03 - skříň 3.03. 1 Vozová skřín	Celá skříň se prohlédne, pozornost se věnuje hlavně svařím. Poškozená místa se opraví podle rozsahu poškození (zavaření, nebo výměnou poškozených částí). Malé místní deformace se mohou ponechat.						Pozor! Skříně zevnitř a dutiny okenního písсу bočnic jsou opatřeny Plastizolem. Dutiny dveřních sloupků jsou chráněny Rezistinem ML.
3.03.2 Nátěry a nápisy	Poškozené nátěry a nápisy opravit příslušným druhem a odstínuem barvy jak níže uvedeno. <u>Vnější nátěry</u> Podvozky Spodek vozu a zařízení ve spodku Bočnice a čela Prohl. kabina, prac. plošina a střecha Rám prac. plošiny, medlo ga střše a sběrac Síkmé pruhy na prac. plošině Síkmé pruhy na rozích skříně NápisY	V 2043/0110 šed střední V 2043/0110 šed střední C 2024/8300 červen vишновá C 2024/1100 šed střední S 2029/6200 žlut chrom stř. S 2029/6200 žlut chrom stř. S 2029/1999 červ C 2024/6200 žlut chrom stř. S 2029/1999 černá O 2015/1000 bílá O 2015/1999 černá O 2015/5400 zelená střední O 2015/6200 žlut chrom stř. O 2015/8140 signál červena					
	<u>Vnitřní nátěry skříně</u> Meziokenní část bočnice a zákl. náter Skřín vozu - podokenní část bočnice, čela, střecha a podlaha je chráněna nanosem Plastizolu jako protikorozní bariérová vrstva a místněm nánosem Antivibraru TH-I Vrchní nátěry dílů uvnitř skříň	S 2035/0840 základní S 2029/6100 krém. střední S 2029/5014 zelen pastelová světlá S 2029/6100 krém. střední C 2024/1000 bílá					
	Dřevěné dílce a výdřeva	S 1023/0022 lezurovací lak	/	/	/	/	

Úkola	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
3.03.3 Čistění skříně vozu	Učistění skříně vozu se provádí čisticími prostředky dle předpisu OSD v 21/3 - rámy oken se čistí lakovým benzinem nebo saponaty neobsahující alkaličké přísady.	/	/	/	/	/	
3.03.4 Spojí regál se skříní	Provede se kontrola spojů, případně dotažení.	/	/	/	/	/	
3.03.5 Prohl. kabina	Viz pokyny pro údržbu čl. 5.03.1	/	/	/	/	/	
3.03.6 Sběrač, pracovní plošina	Viz pokyny pro údržbu čl. 5.03.2	/	/	/	/	/	Kontrola a promazání mechanismu zařízení pro měření výšky trčeje při 3%.
3.04. sk. 04 - vrchní obložení							
3.04.1 Obložení bočnic, streží a příčky, stěny, obložení profil. kabiny, schody pro výstup na plošinu	Obložení se prohlédne, není-li uvolněné, poškozené nebo prasklé (hlavně sklo příček). Poškozené díly se opraví nebo vymění. Uvolněné šrouby a vruty se dotáhnou, chybějící díly se nahradí novými.	/	/	/	/	/	U schoodi se kontroleje mechanická stabilita jednotlivých schodnic a kvalita přilepení pětivýčkových koberců.
3.04.2 Podložka	Bodlaha se prohlédne. Zborcené nebo jinak poškozené díly se odeberou a nahradí novými. Poškozená, potřhaná nebo prošlapaná krytina se nahradí novou. Uvolněné listy a lemy se upvnou, poškozené se vymění a nahradí novými.	/	/	/	/	/	
3.04.3 Klapky	Zkontroluje se funkce uzávěru klapek a těsnění. Poškozené díly vyměnit za nové.	/	/	/	/	/	
3.05 sk. 05 - vrchní vybavení	Zkontroluje se stav a funkce celého vnitřního vybavení. Chybějící se doplní.	/	/	/	/	/	Po N, 3M, V, S výdělit všechny prostory vozů. 1)
3.05.1 Sedadla	Sedáky a opěrky zad se odeberou a vyčistí saponáty (Kordovan Aper). Poškozené potahy se opraví. Náškrobnut je stav krovových rámu, prasklé a ohnuté se opraví. Dotáhnout všechny šroubové spoje sedadel.	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh opravy					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
<u>3.05.2 Zavazadlové police</u> <u>v šatně</u>	Police se čistí, prohlédnou. Uvolněné části se dotáhnou, chybějící části se nahradí novými. Ohnuté příčky se vymenají a u uvolněních se vymění pouzdra z polyetylenu.	/	/	/	/	/	
<u>3.05.3 Podlahs. prohl. ksbiny, regály, prac. stůl</u>	Všechny spoje se prohlédnou, nejsou-li uvolněné. Poškozené díly se opraví, případně vymění. Uvolněné hrouby a vruty se dotáhnou.	/	/	/	/	/	
<u>3.05.4 Hasicí přístroje</u>	Hasicí přístroje se musí periodicky zkouškám dle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 37 § 28 z 30.5.1986.						
<u>3.05.5 Záchod</u>	Zkontrolovat správnou funkci zařízení záchodu (těsnost ventilů, splachovací mechanismus, těsnost potrubí a vodojemu). Zkontrolovat správnost upínání. Vyčistit odpad v podlaze a opravit zjištěné závady.	/	/	/	/	/	Pří 1 O doplnit vodu do vodojemu
<u>3.05.6 Stolní bruska</u>	Viz pokyny pro údržbu čl. 5.05.1						
<u>3.05.7 Přenosná rozbenzovačka</u>	Viz pokyny pro údržbu čl. 5.05.2						údržbu zajišťuje řf dle pokynů pro údržbu od výrobce zařízení
<u>3.05.8 Vařič FB</u>	Viz pokyny pro údržbu čl. 5.05.3						

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.05.9	Zkontrolovat funkci mísici baterie a dle potřeby vyměnit těsnění.	/	/	/	/	/	
3.05.10 <u>Kuchyňský kout</u>	viz pokyny pro údržbu čl. 5.06 Zkontrolovat chod dveří, funkci zámku a signálace.	/	/	/	/	/	
3.06. sk. 06- dveře, okna	Zkontrolovat těsnění dveří. Poškozené vyměnit.	/	/	/	/	/	
3.06.1 <u>Vstupní dveře</u>	Zkontrolovat přesah západek zámku dveří. Poznámka: Kontrole se provádí na zavřeném mechanismu. Přesah západek zámku má být min. 5 mm. Seřízení přesahu se provádí přestavením čepu páky zámku příl. č. 4 v.c. 458.9.104.60.41.1/42.1.	/	/	/	/	/	
3.06.2 <u>Mechanismus dveří</u>	Zkontroluje a příp. seřídí rychlosť pneumatického otvírání či zavírání pomocí elektrického šroubu na nosiči ventilu (viz pokyny pro údržbu čl. 5.06.8)	/	/	/	/	/	
	Zkontroluje se správná funkce koncových spínaců.	/	/	/	/	/	
	Poznámka: Seřízení koncového spínače ovládající el. pneumat. ventil se provádí při hnutím nájezdové lišty. Seřízení koncového spínače signalizace zavření dveří se provádí na ručně zavřených dveřích (bez tlaku vzduchu ve válci) posunutím spínače uvnitř jeho krytu - vzdálenost mezi kontakty spínače musí být 0,5 - 1 mm.	/	/	/	/	/	
	Provede se vyčištění a promazání kluzně uložených částí, především zámku dveří.	/	/	/	/	/	
	ozubený pastorek a hřebeny	/	/	/	/	/	
	západky zámku	/	/	/	/	/	
	pístnice pneumat. válce tukem SPG-2 FND 25-028-72	/	/	/	/	/	
	Dveře demontovat vyjmout čepu předního a zadního věšadla, odšroubovat rameno dolního vedení a dveře vymout z vozu (nosný rám ponechat ve voze). Horní vedení rozebrat a vyčistit. Zkontrolovat vše mezi vodicími kladkami a kolejnicemi, zkontrolovat stav a rozměr kladek (viz mezní opotřebení dílů). Opotřebené nebo poškozené díly vyměnit. V případě malého						

Údržba	Popis práce	Druh oprav	O	M	3M	V	S	Poznámka
	opotřebení vůli odstranit pootočením excentru středních kladek. Opotřebené nebo poškozené části vyměnit. Rozebrat a vyčistit zámků v kidle dveří. Opotřebené nebo poškozené díly vyměnit.	/						
	<u>Poznámka:</u> Při zpětné montáži postupovat dle pokynů pro údržbu čl. 5.06.4, 5.06.5, 5.06.6, 5.06.7, 5.06.8 a 5.06.9.							
3.07. sk. 07 vytápění a větrání	Kontrola a uvedení do bezvadného stavu kompletního vytápěcího zařízení se musí provést vždy před topným obdobím.							
3.07.1 <u>Skřín vytápění</u>	Vyčistit prostor skříně.	/	/	/				
3.07.2 <u>Potrubi nafty</u>	Provést kontrolu těsnosti.	/	/	/				
3.07.3 <u>Čisticí paliva</u>	Sedimentační nádobku vyčistit (viz pokyny pro údržbu čl. 5.07.2)	/	/	/				
3.07.4 <u>Agregát VA 20</u>	Svíčku a otvor ve výměníku zbsavit karbonu. V případě přerušení spirálky svíčky, svíčku vyměnit za novou.	/	/	/				
	<u>Spalovací prostor</u>	Spalovací prostor propruknout stlačeným vzduchem (max. tlak 600 kPa - 6 kp/cm ²)	/	/	/			
	<u>Hlavní díly agregátu</u>	Vyčistit hlavní díly aggregátu a skupiny bez demontáže skříně. (viz pokyny pro údržbu čl. 5.07.3)	/	/	/			
3.07.5. <u>Rozvod topné vody ve voze</u>	Vizuelně zkонтrolovat těsnost spojů a provést odvzdušnění a vyčištění odkafovace.	/	/	/				
		(viz pokyny pro údržbu čl. 5.07.1)	/	/	/			
3.07.6 <u>Termostaty VA 20</u>	Vizuelně překontrolovat stav termostatů a tavné pojistiky.	/	/	/				
	Kontrola funkce termostatů a tepelné pojistiky VA 20	Provede se kontrola funkce všech termostatů vytápěcího systému a tepelné pojistiky podle pokynů pro údržbu 5.07.6	/	/				Provést vždy před topným obdobím
3.07.7 <u>El. kabeláž VA 20 a 9V10</u>	Vizuelně zkonztrrolovat stav připojení kabelů.	/	/	/				

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
<u>3.07.8 Kompletní skřín vytápení včetně agregátu VA 20</u>	Provede se kompletní demontáž agregátu ze skříně, demontáž vlastního agregátu. Celé zařízení se důkladně vyčistí a prohlédne, poškozené části se vymění za nové. Promažat ložiska a sánkový převod tuhem V2 ČSN 65 6915. (viz pokyny pro údržbu čl. 5.07.4)					/	Provést vždy před topným obdobím
<u>3.07.9 Oběhové čerpadlo</u>	Čerpadlo se demontuje (viz pokyny pro údržbu čl. 5.07.7), vyčistí a poškozené nebo opotřebené díly se nahradí novými. Ložiska vyčistit a doplnit novým tuhem. Maznici doplnit novým tuhem (CIATIM 203 GOST 8773-63). Zkontrolovat stav ucpávek.			/		/	Provést vždy před topným obdobím
<u>Mazání oběh. čerpadla</u>	Zkontrolovat stav a délku uhlíku. Je-li délka menší než 10 mm, uhlíky vyměnit.			/		/	
<u>3.07.10 Střesní větráče</u>	Přitáhnout víčko maznice vždy o 1 závit.	/	/	/	/	/	Jelikož maznice dotažena, doplnit tuhem CIATIM 203 GOST 8773-63
	Střesní větráče demontovat a vyčistit.					/	

Údaje	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
sk. 08 - elektro	Práci na el. zařízeních mohou provádět jen osoby dle ČSN 34 3100.						
3.08.1 Alternátor zdrojové soupravy	a) Zkontrolovat napnutí žemene - při zatížení uprostřed silou 10 kp měl být průtok o výkusu řešen. b) Domazat ložiska podle mazacího plánu. c) Přezkoušet izolační odpor el. části. Vyhovující izolační odpor za studena je $10 \text{ M}\Omega$. Klesne-li izolační odpor pod tuto hodnotu, je nutno alternátor vysušit horčím vzduchem podle ČSN 34 3220. d) Udaje pro opravy vyšších stupňů: odpor vinutí při 20°C - pracovní $= 0,0213 \Omega$ (Br) budíci F1 $= 0,722 \Omega$ budíci F2 $= 0,736 \Omega$ budíci celkově $= 1,458 \Omega$	/	/	/	/	Před uvedením do provozu po delší době.	
	Zkouška vysokým napětím u prac. a budíčkovo vinutí - 1500 V. Napětí pro měření izol. odporu u obou vinutí - 500 V. Max. hodnota dynam. nevyváženosťi v místech ložisek - 35 g/mm^2 . Tato zkouška se provádí pouze po přímém zásahu do elektrické části alternátoru za účelem odstranění poškození např. spálené vinuti, poškozená izolace atd.						
3.08.2. Usmerňovač	a) Všeobecná prohlídka usmerňovače - dotákení šroubových spojů na spěrnicích, bočníku - kontrola těsnění. b) Vyfonkat přesach suchým vzduchem o malém tlaku (max. 10 kPa 1 kp/cm^2) c) Kontrola připojení usmerňovače k vozové sítí a k alternátoru. d) Kontrola upevnění skříně usmerňovače ke spodku vozu. e) Změřit závěrné proudy diod. U diody D 63/300 musí být závěrný proud při $U_{Z0} = 300 \text{ V}$ menší než 50 mA . Vadné diody vyměnit.	/	/	/	/	/	

ú držba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
3.08.3. Akumulátorová baterie	Uděkovat dle předpisu ČSD V 20/22.	/	/	/	/	/	
3.08.4. <u>Transistorové měniče</u>	Transistorové měniče nevykazují pravidelnou údržbu. Nesprávná činnost měniče se projevuje stejně jako nesprávná funkce zářivkové trubice poklesem intenzity světla nebo úplným vysazením. Při poruše je nutné nejdříve nahradit příslušnou zářivkovou trubici zaručeně dobrou. Jestliže tato opět správně nesvítí, je třeba vyměnit měnič. Opravy transistorových měničů (včetně výměny pojistky) lze provádět pouze ve vyrobním závodě a nebo v opravné k tomu povolené a vybavené příslušnou dokumentací výrobního závodu.						
3.08.5. <u>Zářivková, žárovková svítidla, optická signalizace</u>	a) Kontrola funkce, všechny vadné žárovky a zářivky vyměnit. b) Podle potřeby očistit svítidlo i uvnitř, očistit zářivky a žárovky (kromě halogenových) c) Kluzná části reflektordů v prohlížecí kabíně nemusí být MOLYKOU R. Kloubové spoje dotahnout tak, aby síla potřebná na vychýlení reflektordů v obou osách byla v rozmezí 5-8kp.	/	/	/	/	/	
	Výměna halogenové žárovky: 1) Po uvolnění šroubu M5 vyjmeme rámeček s optickou vložkou, kde je na zadní části pomocí kroužku uchycena žárovka. 2) Kroužek mírně přitlačíme směrem k parabolické a potočíme dolera, čímž uvolníme žárovku a můžeme provést vlastní výměnu. 3) Montáž se provádí opačným postupem.	/	/	/	/	/	
	Pozor: Banáku halogenové žárovky neberte do rukou, vždy jen kovovou část! Případné čistění banáky lze provést čistým láhem.						
3.08.6. <u>Zásuvky nad pracovním stolem a přívodka vnitřního dobíjení</u>	Zásuvky otevřít, vyfonkat suchým stlačeném vzduchem, vycistit kontakty. Zkontrolovat propojení vodičů včetně ochranného vodiče, dotáhnout svorky. Dí.	/	/	/	/	/	

Ú d r ž b a	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
3.08.7.Termosaty	<p>a) Zkontrolovat celkový stav a upevnění přístroje.</p> <p>b) Překontrolovat nastavení termostatů: termmostat vody motoru: (K 10) spíná při vzrůstu teploty termostat oleje převodovky (K12) **** spíná při vzrůstu teploty nad 120°C doběhový termostat (K62) - spíná při vzrůstu teploty na 70°C</p> <p>c) Vadný přístroj seřidit, popř. vyměnit.</p>	/	/	/	/	/	
3.08.8.Tlakové spínače, elmag. ventily, vysílače tlaku a teploty, otáčkomér motoru	<p>a) Zkontrolovat celkový stav a upevnění přístroje. U elmag. ventili zkontrolovat stav těsnících sedel ve ventilové hlavě.</p> <p>b) Vadný přístroj vyměnit.</p> <p>c) Zkontrolovat celkový stav a upevnění přístroje.</p> <p>d) Promazat kluzné části.</p>	/	/	/	/	/	U vysílače otáček je dle TP předpokládána životnost 10 let nebo 600 000 km podle ukladatele s první generální opravou po 200 000 km a druhou generální opravou po 400 000 km.
3.08.9.Koncové spínače	<p>a) Zkontrolovat koncové spínače u koncových převodovky se uvolní stávaci šrouby. Koncový spínač se přisune k ovládací páce tak, že se pánce pak se k ní přitlačí ještě o 2 mm. V této poloze se stávaci šrouby utáhnou.</p> <p>b) Vadný přístroj vyměnit.</p> <p>c) U koncových spínačů nápravové převodovky se uvolní stávaci šrouby. Koncový spínač se přisune k ovládací páce tak, že se pánce pak se k ní přitlačí ještě o 2 mm. V této poloze se stávaci šrouby utáhnou.</p> <p>d) Vadný přístroj vyměnit.</p> <p>Plošný spoj s tyristorem u koncových spínačů dveří nevyžaduje údržbu ani pravidelné prohlídky. V případě poruchy se provede výměna plošného spoje. Oprava se provede ve speciálizované opravovně dle v.č. 458.9.708.80.00.2 list 12.</p>	/	/	/	/	/	

Ú d r ž b a	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
<u>3.08.10. Startér</u>	<p>a) Zkontrolovat dotažení matic tříšemi a startéru.</p> <p>b) Zkontrolovat člástotu a dotažení vodivých spojů. Očistět a dotažené spoje nechat konzervačním tučem. Zkontrolovat člástotu jádra cívky.</p> <p>c) Zkontrolovat izolaci přívodních kabelů. Poškozený kabel nutno vyměnit.</p> <p>d) Navlhčit olejem vnitřní a vnější plochu hřídele pastorku zadního ložiska rotoru, plstné těsnění (u pastorku) a plstné těsnění mezikruží.</p> <p>e) Zkontrolovat kartáče. Musí být dostatečně dlouhé (min. 15 mm), nesmí drhnout v drážcích.</p> <p>f) Vyčistit komutátor a zkontrolovat jeho stav a opotřebení. (Minimální průměr komutátoru je 57 mm).</p> <p>g) Zkontrolovat vodič "s" mezi tláčnými tyčemi a mezikružím s kontakty (viz příloha v.č. 458.9.106.00.27.0)</p>	/	/	/	/	/	
<u>3.08.11. El. tachograf, El. tachometr</u>	<p>El. tachograf a tachometr nevyžadují pravidelnou údržbu, kromě měření hodinového stroje a rychloměrového strojku (viz měřecí plán)</p> <p><u>Stabilizátor 616</u> Nevyžaduje pravidelnou údržbu. V případě poruchy je třeba vedený přístroj vyměnit. Nejdříve je nutno zjistit, zda není porušena skleněná pojistka 2 A, která má ochraňovou funkci stabilizátoru. Lokalizaci a opravu poruchy provést ve specializované opravné (viz část 7.08.5.)</p> <p><u>Elektrický náhon rychloměrové soupravy</u> a) Prohlédnout uhlíkové kartáče a kolektory: - odstranit plombu ze zajištovacích šroubů převlečených korunových matic a povolit zajišťovací šrouby. - povolit korunové převlečené matice. - prověřit délku kartáčů a jejich volnou prudkostnost v drážkách držáku. (Uhlíky krátší než 10 mm je třeba vyměnit.)</p>	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
	- očistit kolektor, popřípadě probloubit mezilamové drážky. - po složení kolektarové části nutno zajistitací šrouby zaplobovat.						
<u>3.08.12. Odpojovač baterie</u>	<p>a) Dotáhnout šroubově spoje.</p> <p>b) Nožové a pérové kontakty očistit, případně zahrubosit. Opatřebene kontakty vymenit.</p> <p>c) Nožové i pérové kontakty nasmazat kontektní vezelinou, čepy nožů nasmazat přístrojovým tuhem T SP2 dle ČSN 65 6917 (viz názaci plán).</p>	/	/	/			
<u>3.08.13. Stykače SE 11</u>	<p>a) Očistit, vyfoukat suchým stlačeným vzduchem.</p> <p>b) Zkontrolovat stav kontaktních částí. Opálené a začerněné kontakty očistit, případně opravit jenom v plnilem, opotřebeném kontakty vyměnit (max. opotřebení hlavních kontaktů je 1,2 mm, u pomocných kontaktů 0,75 mm). Po vyměně hlavních kontaktů je třeba nastavit kontektní tlak na 7,4 - 8 N.</p> <p>c) Zkontrolovat zhásecí kamyky. Jejichž stěny jsou vypáleny do 1/3 tloušťky, je třeba vyměnit.</p> <p>d) Serďít tak vrátných pružin tak, aby kotva přitíhla při 70 % jmenovitého napětí.</p> <p>e) Dotáhnout přívodní svorky.</p>	/	/	/	/		
<u>V 40 E LOK</u>	Dotáhnout přívodní svorky.		/	/	/		
<u>3.08.14. Relé RA 441</u>	<p>a) Očistit, vyfoukat suchým stlačeným vzduchem.</p> <p>b) Zkontrolovat stav kontaktních částí. Opálené a začerněné kontakty vyměnit.</p> <p>c) Serďít tak vrátných pružin tak, aby kotva přitíhla při 70 % jmenovitého napětí.</p> <p>d) Dotáhnout přívodní svorky.</p>	/	/	/	/		

Ú držba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.08.15. Relé RP 700 FCC	a) Očistit suchým čisticem. b) Zkontrolovat stav kontaktních částí. Opalené kontakty lze očistit čisticem namoceným v trichloretylenu nebo etylalkoholu. c) Dotáhnout přívodní svarky.	/	/	/	/	/	
3.08.16. Měřicí přístroje	Vadný přístroj vyvěnit.	/	/	/	/	/	Kontrolu manometru provádět dle předpisu Y4
3.08.17. Spínacé, přepínací, tlacička, česorky, spínací	a) Prohlédnout, zda přístroj není mechanicky poškozen, prověřit funkci přístroje (pohyblivé části nejsou drhnout.) b) Vadný přístroj vyvěnit.	/	/	/	/	/	
3.08.18. Jističe, pojistky	a) Zkontrolovat zapnutí jističů, nasunutí pojistek do držáků a neporušenosť tvaruho drátku. Zkontrolovat detekční sverek. b) Přeskoušet funkci jističů. U jističů vedení 5-ti násobkem jmenovitého proudu u motorových jističů 8-mi násobkem jmenovitého proudu. U 3-fázových jističů se zkouší za studeného stavu každá fáze samostatně. Ve všech případech musí jistič vypnout do 0,2 s. Po této zkoušce přeskoušet funkci jističů jako spinace při max. zátěži. c) Vadný přístroj vyvěnit. d) Při stálém přestavování pojistek nebo vypínání jističů předat vozidlo k opravě.	/	/	/	/	/	
3.08.19. Odporové, kondenzátory, diody	a) Prohlédnout odpory, zde nejvíce známky přehřátí, koruze nebo jiného poškození, zda nejsou uvolněny nastavovací objímky a přívodní dráty. b) Vadnou součástku vyvěnit.	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.08.20. <u>Regulátor napětí Generátoru GN 007A</u>	<p>a) U regulátoru se udržuje pouze kontakty relé B1 a B2. Udržba se provádí stejným způsobem jak je uvedeno v čl. 3.08.15.</p> <p>b) Zkontrolovat dotažení svorek.</p> <p>V případě poruchy je nutno regulátor vyměnit a lokalizaci a opravy poruchy provést ve specializované opravné (viz část 5.08.1)</p>	/	/	/	/	/	
3.08.21. <u>Světelné regulátory napětí GN 006</u>	<p>a) U regulátoru se udržuje pouze kontakty relé B1 a B2. (Kontaktní můstek relé B2 je přístupný po demontáži polokulového víčka na relé.) Udržba se provádí stejným způsobem jak je uvedeno v čl. 3.08.15.</p> <p>b) Zkontrolovat dotažení svorek.</p> <p>V případě poruchy je nutno regulátor vyměnit a lokalizaci a opravy poruchy provést ve specializované opravné (viz část 5.08.3)</p>	/	/	/	/	/	
3.08.22. <u>Blok generátoru Y 51.1</u>	Kontrola zařízení dle čl. 5.08.6	/	/	/	/	/	
	Jinak zařízení nevyžaduje pravidelnou údržbu. V případě poruchy je nutno blok vyměnit a lokalizaci a opravy provést ve specializované opravné (viz část 5.08.6)						
3.08.23. <u>Dobíječ U 61.1</u>	Zařízení nevyžaduje pravidelnou údržbu. Lokalizaci a odstranění případné poruchy provádět dle čl. 5.08.7						
3.08.24. <u>Jistící nadpružové relé R 100A-1A</u>	<p>a) Nevyžaduje zvláštní údržbu. Prohlídka přístroje v rámci pravidelné revize.</p> <p>b) Kontrola nastavení: Při odberu 105A z výstupu usměrňovače U1 (kombinovaná zátka baterie-odporník, nastaven volnoběh, spinačem A58 zapnutá 3-16s.sít, kterou nezatěžujeme) proudová ochrana by měla zareagovat v rozmezí 1-3 min.</p>	/	/	/	/	/	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.08.25. Proudroj chránič tor T 50	Na proudovém chrániči PIP nesmí provozovatel zařízení provádět žádání údržbozáležitých ikony. Prezkontrolit funkcií schopnost spínače stisknutím zkusebního tlačítka P (spínač musí vypnout). Jestliže při stisknutí zkusebního tlačítka spínač nevypne, ačkoliv jsou přítomna všechna fázová napětí (kontrola), je proudový chránič vadný. V tomto případě je nutné ho bez poškození plomb zaslat smluvní dílně.	/	/	/	/	/	(1x za měsíc)
3.08.26. 3-fázový transformátor T 50	a) Transformátor profoukat suchým stlačeným vzduchem. b) Kontrola, zda jsou doloženy přívodní svorek. c) Kontrola izolačního odporu dle ČSN 35 1100 čl. 66 a čl. 141. Izolační odpor musí být 2 MΩ. Merí se napětinou 500 V po dobu 1 min.	/	/	/	/	/	(1x za rok)
3.08.27. Oddělovací transformátor T 61	c) Kontrola el. odolnosti. Kivé frekvenci obvodů proti životnímu částečnému výstupu, obvodů s protikovovým částečnem 2,2 MΩ; 50 Hz. Zivé části vstupních obvodů proti kovovým částečnem 2,2 kV; 50 Hz. Opakování měření se provede napětím snížením na 80 %.	/	/	/	/	/	(1x za rok)
3.08.28. Elektromotory vytápění skříně 9V10	a) Trafo profoukat suchým stlačeným vzduchem. Kontrola, resp. dotažení přívodních svorek. b) Kontrola izolačního odporu vstupního obvodu trafo proti kostrou trafo a proti výstupnímu obvodu trafo, kontrola se provede měřicím napětím 500 V po dobu 1 min. Izolační odpor musí být minimálně 5 MΩ. Provede se před a po zkoušecel. odolnosti. c) Zkouška el. odolnosti. Napětím 2 kV přiloženým mezi vst. obvodem trafo a kostrou trafo. Napětím 2,5 kV přiloženým mezi kostrou trafo a kostrou vozu. Napětím 4 kV přiloženým mezi vst. obvodem a výstup. obvodem trafo. Napětím 4,5 kV mezi vst. obvodem trafo a kostrou vozu (provede se jako poslední). Napětí o frekvenci 50 Hz se přikládá po dobu 1 min. Během zkoušky nesmí nastat prudký ani preskok. Tento zkoušku se kontroluje, zda jsou splněny podmínky pro ochranu ve smyslu ČSN 34 1010.	/	/	/	/	/	(1x za rok)
3.08.29. Stolní bruska, přenosná rozbrušovacíka a el. vrtačka	Dosažet ložiska elektromotoru olejem OF-T4 C ČSN 65 6622 viz následující alternativně olejem OF-H4 dle FID 23-117-72. Kontrola a případná výměna uhlíkových kartáčů.	/	/	/	/	/	Uložisek elektromotoru v S provést výměnu maziva.

Ú držba	Popis práce	Bruh oprav	O	M	JM	V	S	Poznámka
3.08.30 Radiostanice VR 20/50 s příslušenstvím	Údržbu provádějí příslušné SZ distance, opravy a servis zajišťuje středisko radiokomunikační techniky příslušné dráhy.							
3.08.31 El. instalace svorkovnice	a) Zkontrolovat stav elektroinstalace, zda vodiče na přístrojích nebo svorkovnicích nejsou uvolněny, zda není poškozena izolace. b) Kontrola izolačního stavu sítě. Měří se izolační odpory vodičů proti kostře. Měřicí napětí má být rovno jmenovitému napětí zkoušeného obvodu, resp. zářízení, ne věk méně než 100 V. Izolační odpor el. obvodu musí být nejméně 1 000 Ω / 1 V provozního napětí. Izolační odpor vstupního obvodu oddělovacího trafo musí být minimálně 5 M Ω (včetně přívodky vnějšího dobíjení). Izolační odpor el. přístrojů musí odpovídat příslušným normám ČSN. Měření se provede dle ČSN 34 1010 čl. 224 a ČSN 34 1510 čl. 52. Před měřením je nutné odpojit obvody z polovodičových prvků a vymontovat žárovky. c) Kontrola ochrany oddělením obvodů (dobíjení z vnější sítě). Ochrana využívá ve smyslu ČSN 34 1010, pokud jsou splněny podmínky ověřované v části 3.8.27.		/	/	/	/	/	
3.08.32 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím	b) Kontrola ochrany nulováním (obvody zásuvek 220 V=) Provést dle ČSN 34 1010 čl. 239. c) Kontrola ochrany proudovým chráněním (3fáz. sít, obvod zásuvek 3x380 V~, 60 Hz). Provést dle ČSN 34 1010 čl. 243. d) Kontrola ukostřední zářivkových svítidel. Měří se přístrojem OMEGA mezi ochrannou svorkou svítidla a zemníciem můstek v rozvaděči. Naměřená hodnota nesmí přesahovat 1 ohm.		/	/	/	/	/	
3.08.33 Ochrana kovových součástek vozidel připojením na kostřu	e) Kontrolovat přechodový odpor mezi svorkami pro připojení speciální zkratovací soupravy (4 svorky na střeše vozu) a svorkou můstka probhl. kabiny a mezi kolejnicovým vedením. Tento odpor nesmí být větší než 0,1 Ω . Příčem přechodový odpor mezi skříní vozu a podvozkem (kolejiskový domek podvozku) nesmí přesahovat hodnotu 0,02 Ω .							viz ČSN 34 3109

řízení	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
b) Kontrolovat přechodový odpor mezi anténnou a kolejnicí a mezi lávky a kolejnicí. Tento odpor by měl být max. 0,05 A. V případě nevyhovujícího odporu provést demontáž zařízení a očistění, případně počinování spoje. Poté opět kontrolovat přechod. Odpor.		/	/				viz UIC 533 Měřit stálý ss proudem o hodnotě 50 A při U ≤ 50 V
3.08.34. <u>Pracovní plošina, mezi plošina a sběratel proudů</u>	a) Kontrola izolačního stavu. Mezi klasickou isolaci a napětí min. 2,5 kV se kontroluje izolační odpor prac. plošiny a mezi-plošiny proti kostre vozu. Isolaciční odpor musí být větší než 4 MΩ. Provádět v souladu s ČSN 34 3109, před a po zkoušce el. odolnosti. b) Napěťová zkouška (dle ČSN 34 3109 a 34 1500) Před zkouškou je nutno všechny izolační části očistit a otřít do sucha. Napěťové zkoušky pracovní plošiny a mezi-plošiny provádět ss. napětím střední hodnota 20 kV jednocestné usměrněné nebo 40 kV střední hodnota dvojcestné usměrněné nebo 40 kV střídavým napětím. Zkušební napětí se udržuje na zkoušeném předmětu 5 min. Svodové proudy nesmí překročit 3 mA a nesmí mít stoupající tendenci. Datum provedení napěťové zkoušky pracovní plošiny je nutno zapsat do tabulky umístěné na zábradlí pracovní plošiny. Napěťová zkouška sberáče proudu se provede str. napětím 75 kV, 50 Hz. Během zkoušky nesmí nastat průraz ani přeskok.					Provádět 1x za 3 měsíce a v případech dle ČSN 34 3109, čl. 103.	

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.09 skupina 09 trakční zařízení							
Motor s přeslušenstvím (90.00) 1. Motor ML 634	Při hodnocení dílu ML 634 při S opravě přihlédnout k pokynům uvedeným v díloňské příručce a katalogu kontrolních předpisů n. P. LIAZ (třídník)						
3.09.1 Kontrola a doplnění oleje MGADS II	Kontrolu výšky hladiny oleje provést kontrolní měrkou oleje. Výška hladiny musí být mezi ryskami měry. Pokud tak není, doplnit olej nalevacím hrdlem.	/	/	/	/	/	U nového motoru viz údržba při zářebu str. 112 a 113
3.09.2 Výměna oleje v motoru	Olej se vypouštět výpouštěcím šroubem na spodní vlnu klik. skříně, vypouštěcím šroubem na spodní stranu bloku motoru a vypouštěcím šroubem plnoprotocného čističe. Před každou novou náplní oleje se výčistí magnetické vypouštěcí šrouny, plnoprotocný čistič a odstředivý čistič oleje. Nalevacím hrdlem se do motoru naleje nová náplň oleje MGADS II. Motor se nastartuje a nechá běžet při volnoběžných otáčkách bez zatížení asi ½ minut. Po zastavení se počká 2-3 minuty, až rozstřiknutý olej stékce zpět a hladina oleje se doplní po horní okraj vroubkování měry.	/	/	/	/		
3.09.3 Plinoprotocný čistič oleje obr. 90-005	Výměna papírové vložky. Vložka je t. zv. "zahazovací", nelze ji čistit a znova používat.	/	/	/			
	Výměna pryzkových dílů.	/	/				
	Kontrola dotažení šroubů.	/	/				
	Kontrola dotažení šroubení hadice.	/	/				
3.09.4 Odstředivý čistič obr. 90-004	Vyčistění. Montáž a demontáž viz pokyny pro údržbu 5.90.01	/	/	/			
3.09.5 Hlavý výčet	Seřízení vše ventilů na studeném motoru (0,3 mm). Dotažení šroubů hlav válců dle pokynů pro údržbu čl. 5.90.02. Nestavení rozvodu motoru dle pokynů pro údržbu pol. čl. 5.90.03	/	/	/	Pr-1 každé druhé M	/	U nového motoru viz údržba při zářebu motoru, str. 112 a 113

Údaje	Popis práce	Druh opravy					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
Demonstrovat všechny klíčové válce. Zkontrolovat sedla ventili- lu a jejich zabroušení, zkонтroluje se růle dříku ventilu ve vedení, zkонтrolují se všechny pružiny na trhliav, dále se kontroluje růle čepů vahadel, tyzumuti trysky, provede se de- karbonizace dnu hlavy, sacího a výfukového kanálu. Když byly u demontovaných hlav zjištěny nánesy, musí se vyčistit všechny převodní otvory vody. Kontrola, případně výměna zdvihátka venti- lu, kontrola funkčních ploch výfukového hřídele. Výměna těsnění hlav válců a těsnících "o" kroužků hlav válců. Všechny vadné díly vyměnit.						U pouze při nevy- novajících kompresech tlacích při měření dle bodu 3.09.11 čl. 5.90.06	
3.09.6 <u>Klíkový hřídel</u>	Po sejmání spodního víka klíkové skříně provést kontrolu axiální vile klik. hřídele v samotovaném stavu, radiální vile hlavních ložisek klíkového hřídele. Zkontrolovat všechna lo- žiska, ojnicí a klepní čepy.	/	/	/	/	/	
3.09.7 <u>Pístová skupina a douzdrová válce</u>	Kontrola průzové vrstvy torzního tlumiče dle pokynu pro údržbu čl. 5.90.04 Výčistění filtru v řemenici s torzánem tlumičem a dotežení šroubu M 27x1,5 dle pokynu pro údržbu čl. 5.90.04	/	/	/	/	/	
3.09.8 <u>Remeny</u>	Po demontáži hlav válců se kontroluje možnoství karbonu na koruně pistu. Prí zjištění neúměrného možnosti karbonu nebo pri znacném opotřebení vložek válců v místě dobohu 1. pístního kroužku v horní úvratí demonstrovat pisty.	/	/	/	/	/	
3.09.9 <u>Spodní víko klíkové skříně</u>	Kontrola vile pístních čepů v pouzdře ojniceho oka a axiální vile ojnicího oka v pistu. Zaškrít rozměry všech pistů (hlavné první horní drážky pro první pistní kroužek).	/	/	/	/	/	
	Kontrola všechn pístních kroužků dle třídníku motoru, případná výměna.	/	/	/	/	/	
	Kontrola axiálního polohu ojnic (nesmí visset).	/	/	/	/	/	
	Proměření ojnice a ojnicích ložisek dle třídníku motoru.	/	/	/	/	/	
	Vyčistit a proměřit všechny vložky vložek vložek dle třídníku motoru.	/	/	/	/	/	
	Kontrola napnutí klínových řemenu dle pokynu pro údržbu čl. 5.90.05.	/	/	/	/	/	U nového motoru viz údržba při zadělu
	Kontrola dotažení kroužků.	/	/	/	/	/	
	Výčistění skříně.	/	/	/	/	/	

Údržba		Popis práce	Druh oprav			Poznámka		
			O	M	3M	V	S	
3.09.10 <u>Výměník oleje</u>		Demontovat, vyčistit, prohlédnout, opravit a vyzkoušet na těsnost. Nutno namontovat nové "O" kroužky.	/	/	/	/	/	
3.09.11 <u>Kompreseň tlaku</u>		Náření kompresních tlaků. Způsob provádění je uveden v pokynech pro údržbu čl. 5.90.06.	/	/	/	1. měření po 8 000- 12 000 rev. km		
3.09.12 <u>Sponuštěč</u>		Kontrola dotažení matic třmenů, dotažení a čistota spojů. Promazání předního ložiska.	/	/	/			
3.09.13 <u>Zavěšení hnacího soustrojí</u>		Kontrola silentbloku, zda nejsou prasklé nebo odtržené od kovových dílů. Kontrola a dotažení šroub. spojů. Vyčistění zásobníku.	/	/	/	/		
2. <u>Sení a čistění vzduchu</u>		Vyprášení filtrační vložky. Čistění vložky a výměna oleje dle pokynů pro údržbu čl. 5.90.07.	/	/	/			
3.09.14 <u>Čistící vzduchu</u>			/	/	/			
3.09.15 <u>Vzduch potrubí</u>		Kontrola těsnosti, neporušenosti hadic.	/	/	/			
		Kontrola dotažení šroubů potrubí na motoru.	/	/	/			
3.09.16 <u>Filtreční vložky v sacím kanále</u>		Kontrola zanesení měděnho pletiva a čištění. Při V a S je vložka nutno demontovat, profouknout stlačeným vzduchem a vyrábat v naftě.	/	/	/			
3. <u>Výnik motoru</u>		Kontrola dotažení šroubů výfukového potrubí na motoru. Kontrola těsnosti všech spojů, těsnosti nadice a upínání závěsu potrubí ve spodku a ve skříni vozu.	/	/	/	U nového motoru viz údržba při zádbě		
3.09.17 <u>Výfukové potrubí</u>		Kontrola max. odporu výfuk. potrubí včetně tlumiče (max. 60 mm Hg 2000 1/min., měřeno 100 mm za přírubou výfuku motoru při max. dodávce paliva)	/	/	/	U S výf. systém vý- čistit, zanesene nebo vadné díly vyměnit.		

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
<u>Palivové hospodářství</u>							
(91.00)							
<u>3.09.18 Vstřikovací čerpadlo a omez. regulátor</u>	Kontrola stavu a doplnění oleje ve skříni vstřík. čerpadla a regulátoru dle pokynů pro údržbu čl. 5.91.01.	/	/	/	/	/	U nového motoru viz údržba při záběhu
	Výměna oleje v čerpadle a regulátoru.	/	/	/	/	/	
	Kontrola spojů palivového potrubí a dotažení všech uvolněných šroubů a matic, kontrola dotažení šroubů upínajících čerpadlo.	/	/	/	/	/	
	Kontrola smadného pohybu regulatérního hřídele vstřík. čerpadla. Pohyb hřídele pomocí ruční páky nesmí vyzkovat znatelný odpor a vult v táhlech.	/	/	/	/	/	
	Dílkadlná prohlídka a výměna opotřebovaných částí mechanismu pro dodávku paliva.	/	/	/	/	/	
<u>3.09.19 Dopravní čerpadlo</u>	Vyčistění skleněné nášlapy a síts dle pokynů pro údržbu čl. 5.91.02.	/	/	/	/	/	
	Kontrola těsnosti a sacího účinku dle pokynů pro údržbu čl. 5.91.02.	/	/	/	/	/	
<u>3.09.20 Vstřikovače</u>	Kontrola funkce a seřízení na 17,161 MPa (175 kg/cm ²) dle pokynů pro údržbu čl. 5.91.03. U nového motoru viz údržba při záběhu.	/	/	/	/	/	
	Kontrola správné funkce vstřikovacího zařízení.	/	/	/	/	/	
	Dotykem na vstřík. trubku lze zjistit slabou pulsaci vstřík. nafty dle pokynů pro údržbu čl. 5.91.03.	/	/	/	/	/	
<u>3.09.21 Dostupný čistič paliva</u> obr. 91-004	Kontrola dotažení šroub. spojů při každé výměně vložek. 1. Kontrola po ujetí 2000-2200 red. km Výměna filtracních vložek dle pokynů pro údržbu čl. 5.91.04.	/	/	/	/	/	
<u>3.09.22 Paliová nádrž</u>	Vypuštění kalu z pal. nádrže.	/	/	/	/	/	
obr. 91-002	Kontrola těsnosti nádrže tlakem vysadku 0,2 atp.	/	/	/	/	/	
obr. 91-003	Kontrola stavu paliva v paliové nádrži.	/	/	/	/	/	
<u>Vodní hospodářství</u>							
(92.00)							
<u>3.09.23 Vodní čerpadlo motoru</u>	Promazání ložisek čerpadla a nap. kladky.	/	/	/	/	/	
obr. 92-006	Demontáž dle pokynů pro údržbu čl. 5.92.01 a kontrola stavu						

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	MM	V	S	
	těsnění. Pokud odkapává odpadovým otvorem ve vodním čerpadle voda, provést výměnu axiálního těsnícího kroužku a protikroužku.	/	/	/	/	/	
3.09.24 Vodní chladič obr. 92-003	Kontrola čistoty žebrování chladiče. Demontáž a očištění žeber na straně vzduchu a zkoušku tlakovou tlakem 98,1 kPa (1 atm) dle pokynů čl. 5.92.02. Kontrola silentbloků a jejich šroubových spojů vedeního chladiče.	/	/	/	/	/	
3.09.25 Skříň termoregulátoru	Ze skříně se vyjmou oba termoregulátory a zkontrolujte se jejich funkce otvírání ponořením do varicí vody. Vadný termostatický regulátor je nutno vyměnit. První kontrola u nového motoru se provede při 7%.	/	/	/	/	/	
3.09.26 Pryžová hadice spojky s vodního potrubí	Kontrola těsnosti potrubí a stavu pryž. hadice. Výměna všech pryž. hadicových spojek.	/	/	/	/	/	
3.09.27 Výrovňací nádrž	Kontrola přetlakové a podtlakové uzávěrky, případná úprava těsnění (ostřízení).	/	/	/	/	/	
	Kontrola a případné doplnění chlad. kapalinu.	/	/	/	/	/	
	Čištění stavebníku.	/	/	/	/	/	
	Kontrola funkce plovákového spínače.	/	/	/	/	/	
	<u>Hydrostatický pohon</u>						
3.09.28 Olejová nádrž (93.00)	Kontrola hladiny olejoznaken.	/	/	/	/	/	
	Výměna oleje dle pokynů pro údržbu čl. 5.93.01. 1. výměna po ujetí (700 - 900 red. km), 2. výměna po ujetí (2000 - 2200 red. km) 3. výměna při první M.	/	/	/	/	/	
	Vyčištění nádrže.	/	/	/	/	/	
3.09.29 Čistič oleje (obr. 93-008.1)	Výměna papírové vložky čističe dle pokynů pro údržbu čl. 5.93.02.	/	/	/	/	/	Při každé výměně oleje

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	JM	V	S	
<u>3.09.30 Úplný regulační blok</u>	Kontrola seřízení tepelného čidla dle pokynů pro údržbu čl. 5.93.03. 1. kontrola při ū.	/	/				
	Výměna všech těsnění u tepelného čidla T6 a kontroly jeho neporušenosti.	/					
<u>3.09.31 Olej, potrubí a hadice</u>	Kontrola dotažení všech spojů potrubí a průzvých hadic a jejich těsnost.	/	/	/			
	Výměna všech hadic.	/					
<u>3.09.32 Hydraulické prvky</u>	Kontrola, zda hydročerpadlo je spolehlivě uchyteno na motoru ML 634, dále zda hydromotor, regulacní blok a navazující části jsou spolehlivě zařízeny proti uvolnění.	/	/	/			
	Kontrola správné funkce pohonu při stojícím vozidle a motoru v chodu dle pokynů pro údržbu čl. 5.93.04.	/	/	/			
<u>Olejové hospodářství</u> (94.00)							
<u>3.09.33 Spojí a potrubí hadice</u>	Kontrola těsnosti a neporušenosti. U pryz. hadic je nutno kontrolovat stav jejich vnějšího opletu a napojení hadic na koncovku. V případě poškození hadice je nutno ji vyměnit. Při ošetřování jednotlivých dílů olej. hospodářství je třeba zachovávat čistotu, abychom zabránili znečištění oleje. Je třeba vyloučit jakýkoliv styk oleje pro aut. převodovky s vodou.	/	/	/			
<u>3.09.34 Chladič oleje KOLOS-tropy</u>	Vizuální kontrola těsnosti chladiče.	/	/	/			
<u>3.09.35 Ventilátor chladiče</u>	Kontrola napnutí klín. řemene dle pokynů pro údržbu čl. 5.94.01.	/	/	/			
	Výměna klín. řemene.	/	/				
	Demontáž ventilátoru, kontrola ložisek a náplň tuku dle pokynů pro údržbu čl. 5.94.01.	/	/				
<u>3.09.36 Výměník tepla olej-voda</u>	Vizuální kontrola těsnosti, zda neuniká voda.	/	/	/			
	Kontrola těsnosti spirálové trubky tlak. vzduchem 98,1 kPa (1 atp). Nepojít vzduch na jeden konec výrodu oleje a druhý uzavřít a celý výměník ponorit do nátrže a vodou.	/	/				

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
<u>Příslušenství přenosu výkonu</u> (95.00)	Kontrola stavu hladiny a doplnování oleje dle pokynů pro údržbu.	/	/	/	/	/	
1. <u>Hydromechanická převodovka</u>							
3.09.37 <u>Kontrola hladiny oleje a výměna oleje</u>							
	Výměna oleje dle pokynů pro údržbu čl. 5.95.01. 1. výměna u nové převodovky po ujetí 8000-12000 lok. km.	/	/	/	/	/	
3.09.38 <u>Lamely spojek</u>	Spojku I., II a blokovací prohlédnout a vadné lamely vyměnit.	/					
3.09.39 <u>Čistič oleje</u>	Demontáž a vyčištění čističe dle pokynů pro údržbu při každé výměně oleje čl. 5.95.02	/	/	/	/		
3.09.40 <u>Kontrola těsností</u>	Vizuální kontrola těsnosti všech vnějších spojů na převodovce 1 navazujících částí.	/	/	/	/		
3.09.41 <u>Ložisko výstupního hřídele</u>	Kontrola radiální výle v uložení při odpojeném spoj. hřídelem. 1. kontrola po ujetí 8000-12000 lok. km.	/	/	/			
3.09.42 <u>Řadicí šoupátko</u>	Kontrola seřízení řadicích rychlostí pákou silové regulace dle pokynů pro údržbu čl. 5.95.04. 1. kontrola se provede po ujetí 8000-12000 lok. km.	/	/				
3.09.43 <u>Hnací hřídel převodky</u>	Vizuální kontrola seřízení řadicích šoupátek na hnacím bušnu dle pokynů pro údržbu čl. 5.95.03	/	/				
3.09.44 <u>Všechna těsnění převodovky</u>	Výměna dle díl. příručky.	/					
3.09.45 <u>Všechna ložiska přev.</u>	Výměna všdy po druhé s dle díl. příručky.						
3.09.46 <u>Spojovací hřídel</u> obr. 95-005	Kontrola pojištění spojovacích šroubů. Promazání všech míst kroužků hřídele.	/	/	/	/		
	Pokyny pro údržbu čl. 5.95.05						
	Kontrola volnosti chodu křížových kloubů.	/	/				

Úprava	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		0	M	3M	V	S	
	Kontrola pouzder ložisek kříž. čepů.	/	/				
	Kontrola vile v drážkování.	/	/				
	Kontrola vzájemné polohy spojených dílů a jejich označení.	Při každé demontáži					
<u>3.09.47 Nápravová pře-</u> <u>vodovka</u>							
<u>obr. 95-006</u>	Výfuku hlediny určuje okraj otvoru nálevacího hrdu, které je v zadním dílu prevodovky.	/	/	/	/		
<u>3.09.48 Kontrola hladiny</u> <u>oleje</u>							
<u>oleje</u>	Výměna oleje dle pokynu pro údržbu čl. 5.95.06, 1. výměna při če s dále dle názacího plánu.	/	/	/	/		
<u>3.09.49 Výměna oleje</u>							
<u>oleje</u>	Očistění magnetické výpusťné sítky, kontrola průchodnosti odvzdušňovače a pročistění jeho otvoru. Promazání vedení po lisutné západky tuhem a do oka čepu pistnice řadícího válce nakapání oleje.	Při každém výměně					
<u>3.09.50 Magnet. zátka a</u> <u>odvzdušňovač, polist-</u> <u>ná západka, čep</u> <u>pistnice, řad. válce</u>							
	Prolidka dle pokynu pro údržbu čl. 5.95.06 promazání, kontro- la a dotazení šroub. spojů.	/	/				
<u>3.09.51 Pneumatický řad.</u> <u>válec</u>							
<u>válec</u>	Kontrola těsnosti, vili v uložení, stavu kužel. ozubení, boč- ních vili v kužel. soukoli, stavu kužel. soukoli, bez demontáže problídkou v horní části předního dílu. Vizuální kontrola poříštění šroubů talirových kol dle pokynu pro údržbu čl. 5.95.06. První kontrola při M.	/	/				
<u>3.09.52 Kontrola stavu pře-</u> <u>vodovky MKR 16</u>							
<u>MKR 16</u>	Přesné kontrola vili ozubení a případné seřízení dle pokynu pro údržbu čl. 5.95.06.	/	/				
<u>3.09.53 Kontrola ozubení</u> <u>MKR 16</u>							
<u>MKR 16</u>	kontrola stavu ložisek	/	/				
<u>3.09.54 1. klonbový hřideł</u> <u>obr. 96-002</u>	Promazání kloub. hřidle tuhem A00, kontroly stavu ložisek a dotazení šroubů v přírubách.	/	/	/			
<u>2. Pomocné ložisko</u> <u>obr. 96-003a</u>							
<u>3.09.55 Ložiska a drážkování</u>	Promazání tuhem.	/	/	/			
	Kontrola stavu ložisek a stavu drážkování.	/	/				

Údržba	Popis práce	Druh oprav					Poznámka
		O	M	3M	V	S	
3.09.56 2. klin. řemeny	Kontrola napnutí dle pokynů pro údržbu čl. 5.96.01	/	/	/	/	/	
	Výměna sada řemenů podom kompresoru a generátora.	/	/				
3.09.57 4. Závěsy obr.96-004a	Kontrola silentbloků závěsu a kontrola dotažení šroubu.	/	/	/			
<u>Systém ovládání, kontroly a zabezpečení (97.00)</u>							
3.09.58 Lokálka, ovládací tyče, inovoré klouby, ložiska ovládací palivové páky	Promazání.	/	/	/	/		
3.09.59 Kontrola seřízení mechanismu	Kontrola a případné seřízení mechanismu a spojovacích tříbel ovládání paliva a silové regulace. První kontrola při 3M (pokyny pro údržbu čl. 5.95.04).	/	/				
3.09.60 Spojení motoru s převodovkou	Kontrola spolehlivého spojení dle pokynů pro údržbu č. 5.96.03.	/	/				

* MAZACÍ PLÁN

/ domazávání příp. doplnění maziva


X výměna maziva (vyčistění)

Poz.	Mazaná místa	Zněčka maziva číslo normy	Množství maziva pro voz	Poč. maz. na voz	Mazací cykly	Poznámky
				D 0 M 3M V S		
1	Válivá ložiska dvojkolí	tuk T-V2 GSK 65 6915	8 kg	4	/ / / /	dle předpisu GSD V 20/4 a GSD V 34/3
2	Kluzené roštopry	tuk PM-SPG 2 PND 25-028-72	0,2 kg	4	/ / / /	
3	Čepy brzdového pákoví	tuk T-SPG 2 PN 25-028-72	0,8 kg	62	/ / / /	Ize domazat olejem OD-3 (Z) a OD-8 (L)
4	Tabadla, naražedla	tuk PM-SPG 2 PND 25-028-72	0,8 kg	6	/ / / /	Ize domazat olejem OD-3 (Z) a OD-8 (L)
5	Kompressor 3 DSK 75 - kliková skřín	olej M6 ADS II PND 23-112-76	2 l	1	/ X X /	1. výměna po 700-900 red. km
6	Kluzené díly mechanické brzdy - čepy šroubk. matice, řetěz ruchní brzdy	tuk T-V 2 GSK 65 6915	20 g	1	/ / / /	
7	Kluzené válce - stány válce - těsnící kroužek	tuk PM-SPG 2 PND 25-028-72	0,3 kg	30	/ / / /	Ize domazat olejem OD-3 (Z) a OD-8 (L)
		tuk CLATIM 201 GOST 6267-59	0,2 kg	2	/ / / /	Može se při montáži - plstěné střírací kroužky se máčí 4 h při 20°C v přístrojovém oleji MV
8	Přístroje vzduchové brzdy ve skříni	tuk ŽMKZ 65 TU 32 GT-003-68	0,3 l	20	/ / / /	Može se jen při montáži
9	Sběrač	tuk CLATIM 201 GOST 6267-59	0,2 kg	12	/ / / /	
10	Kluzené uložené části dveří	tuk PM-SPG-2 PND 25-028-72	0,2 kg	4	/ / / /	
11	Kluzené uložené části vylápacího olouna	tuk PM-SPG-2 PND 25-028-72	0,2 kg	2	/ / / /	
12	Agregát VA 20 - naftové čerpadlo - ohňové čerpadlo	tuk T-V2 GSK 65 6915	0,05 kg	1	/ / / /	Při každé 0 dotáhnout o jeden závit
		tuk CLATIM 203 GOST 8773 63	0,1 kg	1	/ / / /	

Poz.	Mazaná místa	Značka maziva číslo normy	Množství maziva pro vůz	Poč. maz. míst na vozě	Mazací cykly D O N D M V S	Poznámky
13	Alternátor - ložisko	tuk T-V2 ČSN 65 6915	0,1 kg	1	/ / / /	
14	Vysílač rychloměru	tuk T-V2 ČSN 65 6915	0,05 kg	1	/ / / /	
15	Rychloměr METRA ve skříni	olej č. 3 TGL 13 857 tuk T-V2 ČSN 65 6915	0,05 kg	2		Pokyny pro mazání jsou na str. 153
16	Elektromotory vytápěcí skříně SV 10	olej OT-T 4 C ČSN 65 6622	0,1 kg	2	/ / / /	
17	Elektromotor teplovodního agregátu - velivá ložiska	tuk GLATIM 203 GOST 8773-63	0,1 kg	4	/ / / /	
18	Elektromotor oběhového čerpadla - velivá ložiska	tuk T-V2 ČSN 65 6915	0,05 kg	2	/ / / /	
19	Akkumulátorová baterie propojky kabelová oka svorky	tuk (vezelina) na kontakty TP-D-33-078 62	0,25 kg	1	/ / / /	
20	Vysílač otáček motoru TA 24	tuk T-V2 ČSN 65 6915	0,05 kg	1	/ / / /	
21	Naftový motor ML 634	olej M6 ADS II olej M7 ADS III	24 l	1	/ X X X X	1. výměna po 700-900 red. km
22	Vstřik. čerpadlo a mech. regulátor	olej M6 ADS II PND 23-112-76, M7 ADS III PND 23-140-84	0,3 l	1	X X X X X	
23	Ložisko vodního čerpadla	tuk T-44 ČSN 65 6946	0,05 kg	1	/ / X X X	
24	Přední ložisko napinací kladky	tuk FM NH2 ČSN 25-024-73	0,03 kg	1	/ / / /	
25	Hydromechanická převodovka 2M70	olej M6 ADS II PND 23-112-76	5 kapek	1	/ / / /	
26	Hydrostatický pohon ventilátoru	olej OT-HP 3 PND 23-107-77	34 l	1	/ / / /	Výměna po 8000-12000 red. km
		olej OH-SM46 TPD 22-262-87	12 l	1	/ / / /	1. výměna po 700-900 red. km 2. výměna po 2000-2200 red. km 3. výměna po 8000-12000 red. km

Poz.	Mazaná místa	Značka maziva Číslo normy	Množství maziva pro voz	Poč. maz. míst na voz.	Masací cykly D O M 3M V S	Poznámky
27	Pomocné ložisko - ložiska	tuk NH 2 PND 25-024-73	0,2 kg	2	/ / X	
28	Spojovací hřídel	tuk A 00 ČSN 65 6946	0,05 kg	1	/ / X	Při každé montáži se za sucha po celé ploše vrtí MOLYKA R
29	Kloubový hřidel	tuk A 00 ČSN 65 6946	0,15 kg	3	/ / X	Při každé montáži se za sucha po celé ploše vrtí MOLYKA R
30	Nápravová převodovka NKR 16	tuk A 00 ČSN 65 6946	0,09 kg	4	/ / X	
31	Torzní vzpěra čep závěsný patní čepy, kulové čepy	olej PP 90 PND 23-104-72	12 l	1	/ / X X	1 • výměna při M
32	Ovládání mazacího soustroji čepy, kulové čepy	tuk A 00 ČSN 65 6946	0,1 kg	3	/ / X	
33	Ložiska ovládací tyče	olej PP 90	0,02 kg	20	/ / X	
34	Ložiska hřídele ovládací páky	tuk NH 2 PND 25-024-73	0,05 kg	2	/ / X	
35	Ložiska ventilátoru chladicí oleje převodovky	tuk NH2 PND 25-024-73	0,05 kg	5	/ / X	
36	Zarízení pro měření výšky a klikačostí troleje	sílikonový olej PND 32-308-76	0,1 l	3	/ / X	
36	Čisticí vzedchu IPB 750	olej M6 ADS II PND 23-112-76, M7 ADS III PND 23-140-84	1	1	X X X	od -15°C do 45°C
36	Čisticí vzedchu IPB 750	olej M7 ADS III PND 23-140-84	4 l	1	X X X	od -30°C do 10°C

MAZACÍ PLÁN



Mazání rychloměru METRA - poz. 15

Přístroj se má při normálním provozu mazat jednou za měsíc.

Přitom nutno dbát:

Nádobku poz. 17 naplnit několika kapkami oleje, a to bezprostředně před uzavřením přístroje, jinak olej zatéká na nežádoucí místa a může znečistit i diagramový papír.


Frikční desku poz. 18 a ozubenou spojku (mezi náhonovou hřídelkou přístroje a registrací) namazat lehce vazelinou. Mazání hodinového stroje provádí se za normálních provozních podmínek jednou za půl roku.

Po sejmání krytu hodin možno provést běžné namazání hodinového stroje, t.j. kroku, čepů stroje a razicího systému.

Po jednom roce provozu nutno rychloměrový i hodinový stroj rozebrat, vyčistit a namazat. Pro mazání přístroje má být používáno jemného hodinářského oleje (kyselinoprostého) a trvanlivého tuku

1. Mazání hodinového stroje: olejem
2. Mazání rychloměrového strojku: olejem
tukem

MAZÁNÍ RYCHLOMĚRU METRA



TABULKA MEZNÍCH HODNOT OPOTŘEBENÝ DÍLŮ

Název dílu a rozměr	U nových dílů	Rozměr (mm)	u opotřeb. dílu (3)	Poznámka
Skupina 02 - Kompressor 3 DSK 75				
1. Válec I - 3N-573 ø 75	+0,01 -0,00	0,2		
2. Válec II - 3N-796 ø 56	+0,01 -0,00	0,2		
3. Otvor pro pístní čep ø 18 (I°, II°)				Není-li pístní čep v přistu pevně, vyměnit píst
4. Pístní čep ø 18 h3	+0,000 -0,003	-0,20		
5. Ojnice ø 18	+0,001 +0,005	Celková výška včetně píst. čepu 0,1	Vyměnit pouze pista, dolícovat	
6. Ojnice ø 45	+0,000 +0,025	Celková výška včetně čepu hřídele 0,150	Vyměnit ložiska (výstelky) dolícovat	
7. Klikový hřídel ø 45 ø 6	+0,009 -0,025	Celková výška včetně ložiska 0,150	— ——————	
8. Klikový hřídel ø 45x6	+0,002 +0,018	+0,000		
Pístní kroužky včetně zámků				
9. Těsnící - stírací ø 75	+0,30 +0,45	+0,9		
10. Těsnící - stírací ø 56	+0,20 +0,35	+0,7		

1. Je-li rozměr v této toleranci, je možno při V dílce znova zamontovat do vozidla, využíti až do další V.
2. Je-li rozměr v této toleranci, je možno při S dílce znova zamontovat do vozidla, využíti až do další S.
3. Při překročení této tolerance je ohrožena buď pevnost nebo funkce dílce, dílec nutno vyměnit.

O B S A H

	str.
5.01.P. <u>Podvozek</u>	157
5.01P.1 Dvojkolí	157
5.01P.2 Ložisko	157
5.01P.3 Vypružení rámu podvozku	157
5.01P.4 Rám podvozku	159
5.01P.5 Vedení vozové skříně	160
5.01P.6 Zábrany	162
5.01P.7 Výškové nastavení vozové skříně - nárazníků	162
5.01P.8 Postup při vyvazování a zavazování podvozků	162
 5.01. <u>Spodek</u>	163
5.01.1. Údržba spodku	163
5.01.2. Zvedání vozidla	163
5.01.3. Tažení vozidla za hák	163
 5.02. <u>Brzdová a vzduchotlaká výstroj</u>	163
5.02.1. Vzduchotlaká brzda	163
5.02.2. Mechanická část brzdy	164
5.02.3. Kompresor 3 DSK-75	165
5.02.4. Brzdič samočinné brzdy DAKO-BS 2	167
5.02.5. Brzdič přímočinné brzdy	167
5.02.6. Stěrače	167
 5.03. <u>Skříň</u>	167
5.03.1. Prohlížecí kabina	167
5.03.2. Sběrač, pracovní plošina	168
 5.05. <u>Vnitřní zařízení</u>	168
5.05.1. Stolní bruska	168
5.05.2. Přenosná rozbrušovačka PR 62	168
5.05.3. Vařič	168
 5.06. <u>Dveře</u>	169
5.06.1. Vstupní dveře - montáž	169
5.06.2. Seřízení zámku ve dveřích	169
5.06.3. Montáž křídla dveří	169
5.06.4. Montáž vodicího mechanismu	169
5.06.5. Seřízení mechanismu	170
5.06.6. Kompletace dveří	170
5.06.7. Montáž dveří do vozu	170
5.06.8. Seřízení pneumat. ovládání	171
5.06.9. Kontrola dveří na voze	171
 5.07. <u>Vytápění a větrání</u>	171
5.07.1. Plnění, odvzdušnění a vypouštění vody	171
5.07.2. Údržba naftového potrubí	171
5.07.3. Čištění agregátu bez demontáže ze skříně	172
5.07.4. Demontáž agregátu ze skříně a jeho vyčištění	172
5.07.5. Naftové čerpadlo	172
5.07.6. Údržba ochranných přístrojů VA 20	173
5.07.7. Oběhové čerpadlo	173

	str.
5.08. <u>Elektrická výzbroj</u>	174
5.08.1. Regulátor napětí generátoru GN 007 A	174
5.08.2. Usměrňovač UKT 001	175
5.08.3. Regulátor napětí GN 006	175
5.08.4. Tranzistorový měnič	175
5.08.5. Elektronický stabilizátor typ 616 A 501	175
5.08.6. Blok generátoru Y 51.1	177
5.08.7. Dobíječ U 61.1	178
 5.09. <u>Hnací soustrojí</u>	 179
5.90.00 Motor s příslušenstvím	179
5.90.01 Odstředivý čistič oleje motoru	179
5.90.02 Hlava válci	180
5.90.03 Nastavení rozvodu motoru a seřízení výlo ventili	180
5.90.04 Torsní tlumič a čistič oleje v řemenici	181
5.90.05 Klínový řemen motoru	181
5.90.06 Měření kompresních tlaků	182
5.90.07 Údržba čističe vzduchu	182
 5.91.00 <u>Palivové hospodářství</u>	 182
5.91.01 Vstřikovací čerpadlo	182
5.91.02 Dopravní čerpadlo	182
5.91.03 Vstřikovače	183
5.91.04 Dvoustupňový čistič paliva	183
5.91.05 Nastavení vstřik. čerpadla	184
 5.92.00 <u>Vodní hospodářství motoru</u>	 184
5.92.01 Vodní čerpadlo naftového motoru	181
5.92.02 Vodní chladič	185
 5.93.00 <u>Hydrostatický pohon ventilátoru</u>	 185
5.93.01 Druh a manipulace s olejem hydrostat. pohonu	185
5.93.02 Čistič oleje FASP	186
5.93.03 Seřízení regulačního bloku	186
5.93.04 Hydraulické prvky	186
 5.94.00 <u>Olejové hospodářství</u>	 187
5.94.01 Ventilátor chladiče oleje převodovky 2M70	187
 5.95.00 <u>Příslušenství přenosu výkonu</u>	 188
5.95.01 Doplňování a výměna oleje převodovky 2M70	188
5.95.02 Demontáž a vyčištění čističe 2M70	188
5.95.03 Seřízení řadicích šoupátek 2M70	189
5.95.04 Seřízení silové regulace	189
5.95.05 Spojovací hřídel	189
5.95.06 Nápravová převodovka	190
 5.96.00 <u>Pomočné stroje</u>	 193
5.96.01 Klinové řemeny pomocných strojů	193
5.96.02 Montáž a demontáž pomocných strojů	194
5.96.03 Spojení převodovky 2M70 s motorem ML 634	194
5.96.04 Vyvázání hnacího soustrojí	194

5. Pokyny pro údržbu

V tomto oddíle jsou podrobněji rozvedeny údržbářské práce z tabulek v oddíle 3.

5.01.P sk. 01 - Podvozek

5.01P.1 Dvojkolí Ø 840

Hnací - v.č. 2 Dv 5892-01

Běžné - v.č. 2 Dv 5880-02

Montáž, demontáž a údržba dvojkolí se provádí podle technologické normy ČSD V 20/1.


5.01P.2 Ložisko v.č. 458.9.807.11.00.0.

Montáž, demontáž a údržba ložisek se provádí podle technologické normy ČSD V 20/4 a předpisu V 34/3.

5.01P.3 Vypužení rámu podvozku (obr. 1)

v.č. 458.9.812.12.00.1 - hnací podvozek

v.č. 458.9.812.12.00.2 - běžný podvozek



obr. 1

Montáž

Na ložiskové skříně namontované dvojkolí se uloží pouzdra s pryžovými prstenci (5) a silikonovými pouzdry (3).

Po vložení vnější pružiny (6) se na dvojkolí uloží rám s připevněným trnem (1).

Při montáži trnu do rámu podvozku se konzervují úložné plochy v rámu tukem SPG 2.

Maticce M30 se dotáhne momentem 450 Nm (45 kpm) a pojistí.

Na trn se nasadí miska (10) v.č. 458.0.807.12.011, podložka (12), našroubuje se krounová maticce M30 (11) a pojistí závlačkou (13). Demontáž vypružení rámu se provede obráceným postupem. Mazání vodicí plochy trnu a silikonového pouzdra je zakázáno.

Trn (1) obr. 1 v.č. 458.0.807.12.001.

Při prohlídkách V se provede kontrola podle bodu a:

Při periodických opravách se provede kontrola podle bodů a až d. Kontroluje se:

- a) dotažení a pojistění matic, v případě, že je trn uvolněn, musí se vyjmout, nejsou-li omačkány stykové plochy mezi trnem a rámem podvozku. Stykové plochy musí odpovídat výkresovým rozměrům a tolerancím.
- b) zda není trn deformován, ohnut; deformovaný trn vyměnit.
- c) zda nejsou na povrchu trnu trhliny, použije se lupy s šestinásobným zvětšením. V případě zjištění jakýchkoliv trhlin, trn vyměnit.
- d) válcové části Ø 54 v místě styku se silikonovým pouzdrem (3) na opotřebení. Dovoluje se opotřebení nejvíce 2 mm na průměru. Trny s větším opotřebením se vymění.

Při opravách a RG se demontují všechny trny. Stykové plochy trnu se silikonovým pouzdrem pryžového prstence se nesmí mazat ani v provozu ani v údržbě.

Pryžový prstenec (2) obr. 1 v.č. 458.9.801.12.02.1.

Pryžový prstenec je uložen v pouzdře (5) v.č. 458.9.807.12.05.1 a má silikonové pouzdro (3) v.č. 458.0.801.12.021. Po vyjmutí z podvozku a očištění při periodických opravách se kontroluje:

- a) zda je uložen v pouzdře bez vdlí, jsou-li zjištěny radiální a axiální vûle, nutno části pouzdra (5) oddělit, pouzdro i prstenec proměřit podle výrobních výkresů.
- Díly, u nichž přesahuje opotřebení povolenou hodnotu, vyměnit.

- b) zda je pryžový prstenec bez trhlin; při poškozené nebo opotřebované pryži se prstenec vymění.

Pryžový prstenec se při zpětné montáži do pouzdra nesmí mazat tukem.

Pružiny

Pružina vnější (6) -obr. 1 v.č. 458.0.812.12.301.

Pro výběr pružin při montáži nového podvozku platí (dle TP podvozků):

Sada pružin se skládá ze čtyř pružin.

Každá pružina se kontroluje zvlášť.

- a) Pružina vnější - měří se výšky x_1 až x_4 všech čtyř pružin použitých u jednoho podvozku, každá pod zatížením $P_{zk} = 22,0 \text{ kN}$. Z naměřených hodnot x_1 až x_4 se vyhledá nejmenší a největší hodnota. Dovolený rozdíl této největší nejmenší hodnoty x je 5 mm.

Při periodických opravách podvozků před demontáží pružin se označí jejich umístění v podvozku, aby byly při montáži uloženy na původní místo.

Na demontovatelných očištěných pružinách se provádí kontrola dle směrnic FMD 45809/1970-17.

Při výměně vadné pružiny mimo lhůtu periodických oprav je možno pružinu podložit max. 5 mm podložkou.


Teleskopický kapalinový tlumič

Zjistí-li se, že z tlumiče uniká kapalina, nutno tlumič vyměnit. Při prohlídkách a periodických opravách vozu se kontroluje:


- a) stav pryžových vložek v okách (1) obr. 2 a 3. Vložky v.č. 4-221.0-113. Technometry Radotín, materiál z=1507 dodá Gumové Zubří. Vadné vložky vyměnit.
- b) stav pryžových vložek (2) obr. 2 a 3 v.č. 458.0.807.12.008, vadné vložky se vyměnit. Za vadnou vložku se považuje ta vložka, u které se vyskytují trhliny do větší hloubky než 5 mm.

- c) funkce tlumiče, zkouší se tak, že se uvolní spodní závěs, pístnice se vysune na plný zdvih a kontroluje se zda:
- jde okem tlumiče otočit kolem osy o 360°
 - při prudkém stlačování a vytahování klade tlumič odpor.

Naplňuje-li tlumič jednu z těchto podmínek, nahradí se novým. Opravu vadného tlumiče lze provést jen v dílně k tomu účelu zařízené nebo u výrobce První brněnská strojírna Oslavany.



obr. 2
pro běžný podv. s náhonem
tachogr.



obr. 3
trakční podv. a běžný podv.

Tlumič se montuje nejprve do horního závěsu na skříni vozu a potom do oka na víku ložiska.

Demontáž se provádí opačným postupem.

5.01P.4 Rám podvozku v.č. 458.9.807.10.00.4

Při provozním ošetření na viditelných částech rámu výskyt těchto závad:


a) lemy nebo trhliny na podélnících a příčnících nebo v jiných částech rámu podvozku nebo ve svarech.

b) ohnuté závěsy, konzoly, oka a jiné součásti na rámu.

Při prohlídce S se překontroluje rám podle bodů a, b na vyvázaném podvozku, zvláště v místech, která jsou při zavázaném podvozku nepřístupná.

Trhliny na rámu podvozku se svaří podle technologického postupu způsobovaného v souladu s technologickým předpisem V 20/19 a schváleného podle ON 29 0209.

Ohnuté součásti na rámu podvozku se za tepla vyrovnají, nalomené nebo zlomené se podle charakteru a rozsahu vady opraví zavařením, případně se vymění.



obr. 4

a) Montáž a demontáž podélného vedení (obr. 4)

Do oka táhla (1) se zalisuje pryžové vložka (4). Táhlo (1) se čepem (29) v.č. 458.0.801.14.006 zamontuje do držáku na rámu podvozku, čep se zajistí zašroubováním šroubů M 12 (16) a pojistí podložkou s jazyčkem. Na druhý konec táhla se nasune vnější taliř (2) a přistehuje dvěma svary k táhlu. Pryžový blok (5), vnější taliř (2), lůžko táhla (20), další vnější taliř a pryžový blok (2). Našroubuje se speciální matice (17) s podložkou (18). Podložka (18) se přistehuje na vnější taliř dvěma protilehlými svary; matice se pojistí závlažkou.

Vložkami se vymezí stejné výšky Z_1 a Z_4 - viz obr. 4 v podélném směru mezi rámem a nárážkou spodku vozu a přišroubuje se do drážkové desky na koniku spodku vozu lůžko táhla (20) v.č. 458.9.807.14.05.1. Součet výšek $Z_1 + Z_2$, resp. $Z_3 + Z_4$ činí 32 až 40 mm. Pryžové bloky (5) se nesmí mazat tukem. Demontáž se provádí opačným způsobem.

b) Montáž a demontáž závěsu

Na úhlové páky (27) v.č. 458.9.807.14.03.0 spojené vzpěrnou tyčí (28) v.č. 458.9.807.14.04.0 se uloží pomocí čepu (23) a lůžka závěsu (9) horní závěs (6). Na straně podvozku s podélným táhlem se horní závěs uloží pomocí čepu do lůžek na rámu. Na dolní závěs se nasadí křížové sedlo (10), opěrná deska (25), pryžová vložka (12) a závěs se provlékne pákou závěsu (24) tak, aby středící čepy na opěrné desce a páce závěsu zapadly do otvorů v pryžové vložce (12).

Horní a dolní závěs se sešroubují maticí (8). Oba závěsy musí být do matice zašroubovány stejným počtem závitů a další stavění délky se provádí otáčením matice (8). Vzdálenost čel horního a dolního závěsu po nastavení musí být u všech čtyř závěsů stejná a nesmí být větší jak 70 mm.

Pojištění čepem (26) s podložkou a závlačkou se provede až po zavázání podvozku pod skříň a po nastavení správné výšky nárazníků.

c) Montáž vodorovného tlumiče

Na rám se přišroubuje tlumič (22) TM 190.40.40.2.2 tak, aby důlčík na spodním oku upevněném na konzolu směřoval nahoru.

Táhlo (1) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.103.

Při periodické prohlídce je se překontroluje uložení táhla na rám podvozku i spodku vozu, překontroluje se dotažení a pojištění upevňovacích šroubů.

Při periodických opravách se po očištění táhla kontroluje:

- rovinost táhla; deformace se vyrovnají za tepla
- výskyt trhlin; prohlíží se lupou s 5-násobným zvětšením táhla, táhla s trhlinami se vymění
- stav pryžových vložek (4) obr. 4; vadné vložky vyměnit (vložky jsou shodné s vložkami kapalinových tlumičů, viz odst. 5.01P.3).

Pryžový blok (5) obr. č. 4 v.č. 458.0.807.14.015. Kontroluje se stav pryže. Bloky s potrhanou pryží se vymění.

Taliř vnější (2) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.104.

Tvar taliřů musí odpovídat výrobnímu výkresu. Jsou-li taliře deformované, nutno je vyrovnat nebo vyměnit.

Závěs horní (6) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.001.

Při periodických opravách se vizuálně kontroluje závěs, nevyskytuje-li se povrchové trhliny a opotřebení dosedací plochy v oku. Přechodové rádiusy a oko závěsu se kontrolují lupou 5x zvětšující.

Závěs s trhlinami nebo s opotřebením v opěrné ploše oka větším než 2 mm, se vymění.

Závěs dolní (7) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.023.

Při periodických opravách se vizuálně kontroluje závěs, nevyskytuje-li se povrchové trhliny a opotřebení dosedací plochy v hlavě závěsu. Přechodové rádiusy se kontrolují lupou 5x zvětšující. Závěs s trhlinami nebo opotřebenými opěrnými plochami více než 2 mm se vymění.

Lůžko závěsu (9) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.002.

Opotřebené lůžko o více než 2,5 mm na stykových plochách určených poloměrem R 20 se vymění.

Křížové sedlo (10) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.017.

Křížové sedlo opotřebené o více než 3 mm na stykových plochách určených poloměrem R 12 se vymění.

Opérka (11) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.018.

Opérka opotřebená na stykové ploše určené poloměrem R 18 o více než 2 mm se vymění.

Pryžová vložka (12) obr. 4 v.č. 458.0.807.14.014.

Vložka s poškozenou pryží nebo s trhlinami se vymění.

Čepy závěsů (14), (15) a (23) obr. 4.

Kontroluje se stav a zajištění čepů, vůle mezi pouzdry a čepy. Vůle mezi pouzdem a čepem smí být maximálně 1 mm.

Vodorovný tlumič (22) obr. 4.

Uniká-li z tlumiče kapalina, nutno tlumič vyměnit. Při periodických prohlídkách a opravách vozu se kontroluje:

- stav prýžových vložek v okách tlumiče; vadné vložky vyměnit;
- funkce tlumiče; viz "Teleskopický kapalinový tlumič" odst. 5.01P.3.

5.01P.6 Zábrany v.č. 458.9.807.16.00.0.

Kontroluje se:

- zda nejsou zábrany ohnuté nebo deformované.
- výška zábran od temene kolejnice.

Výška spodní hrany zábrany od temene kolejnice se nastaví po každém výškovém nastavení vozové skříně (podle odst. 5.01P.7) pomocí přestavitelného šroubového spojení tak, aby tato vzdálenost byla 160 mm.

5.01P.7 Výškové nastavení vozové skříně - nárazníků

Předepsaná výška nárazníků 1060_{-10}^{+5} mm se nastavuje:

- po ojetí a přesoustružení dvojkolí
- po každém vyzázáni a zavázání podvozku
- k vyrovnání dovolených tolerancí výšek pružin.

Nastavení se provádí šroubováním matic (8) obr. 4 po nadlehčení skříně (je nutno dodržet podmínky uvedené v odst. 5.01P.5 b).

Po každém výškovém nastavení skříně se provede nastavení vůle mezi narážkami (21) obr. 4 a rámem podvozku na 8 mm. Jestliže vůle mezi horní pásnicí rámu podvozku a spodem vozové skříně je menší než 45 mm, minimálně věk 35 mm, dovoluje se vyneschání přítužné matice - narážky poz. 21 obr. 4 s tím, že se narážka zašroubuje a utáhne na doraz.

V tom případě tolerance míry "A" obr. 4 je 8_{-1}^{+10} mm. Při výškovém stavění vozové skříně z titulu opatření kol. Jakmile vůle mezi rámem podvozku a spodem je rovná nebo větší než 45 mm, dosadí se přítužná matice a vůle "A" se vymezí na 8 ± 1 mm.

5.01P.8 Postup při vyvázování a zavazování podvozku

a) Vyvazování

- odmontují se vodorovné tlumiče
- odmontují se spodní oka svislých tlumičů na lož. skříních
- odpojí se potrubí k pískovačům a k mazání okolků
- odpojí se náhon tachografu
- odšroubuji se spodní závěsy a sklopí páky závěsů
- odpojí se závěs torzní vzpěry
- zvedne se skříň.

b) Zavazování

- úplně smontovaný podvozek bez čepů pojišťujících matice závěsů proti pootočení se zaváže pod vůz opačným postupem
- provede se výškové nastavení skříně
- pojistí se matice závěsů čepem, podložkou a závlačkou (26) obr. 4.

c) Nastavení kolových tlaků

Provádí se změnou délky svislých závěsů rámu jednoho podvozku. Při zavazování vozové skříně na jednonápravové podvozky musí být všech 8 závěsů na voze ustaveno na stejnou délku - viz výkres vedení vozové skříně č. 458.9.807.14.00.0. Na kolové váze se ustavuje:

1. výška nárazníků - tím, že se zkracují nebo prodlužují vždy současně a o stejnou míru všechny 4 závěsy jednoho boku vozu a současně o tutéž míru prodlouží všechny 4 závěsy druhého boku vozu.
2. svislá poloha vozové skříně (při event. bočním náklonu) tím, že se současně a o stejnou míru zkrátí všechny 4 závěsy jednoho boku vozu a současně o tutéž míru prodlouží všechny 4 závěsy druhého boku vozu.
3. Jestliže po ustavení ad. 1 a 2 vůz nemá kolové tlaky v předepsaných tolerancích, provede se nastavení kolových tlaků tak, že u jednoho podvozku se na jednom boku oba závěsy zkrátí a současně o stejnou míru se na druhém boku téhož podvozku oba závěsy prodlouží. V případě, že rozdíl kolových tlaků je velký a úplné jejich vyrovnání by vedlo k porušení svislé polohy skříně podle bodu 2, vyrovná se jedním podvozkem polovina rozdílu kolových tlaků a druhým podvozkem se provede zbytek vyrovnání.

5.01. Spodek

5.01.1 Údržba spodku

Při periodických opravách je nutno vizuálně kontrolovat stav svarů na spodku a to zvláště v prostoru tahadel a naražedel, příčníků, závěsů motoru, koníků atp.

5.01.2 Zvedání vozidla

Pro zvedání skříně vozu při opravách vozidla jsou v určených místech v blízkosti podvozků přivařeny na podélníku 4 podložky pro zvedací patky zvedáků a tato místa jsou označena **V**.

V havárijských případech je možno zvednout prázdný vůz podepřením uprostřed čelníku s podmírkou, že spodní pásnice čelníku bude podložena dostatečně tuhou podložkou (např. ocelovou deskou širokou 100 mm, tl. 35 mm a dlouhou minimálně 400 mm). Při tomto zvedání je nutno odstranit střední část čelního krytu.

5.01.3 Tažení vozidla lanem za hák

Při tažení vozidla lanem za háky, umístěné ve spodku vozidla, je třeba zajistit, aby se tažné lano nedotýkalo žádné další části vozidla.

5.02. Brzdová a vzduchotlaková výstroj

Čísla v () jsou totožná s čísly pozic na výkresu č. 458.9.708.21.00.0.

5.02.1 Vzduchotlaková brzda

Pokyny pro údržbu:

Při revizi brzdových přístrojů se tyto přístroje bez demontáže z vozu rozeberou, vyčistí, zabrouší se ventily a kužely. Pohyblivé díly se namažou a celé přístroje se smontují a vyzkouší na těsnost. Škrtič (36) seřídit na tlak 5 bar, řízení (37) na tlak 3 bar.

Pojišťovací ventily u hlavního vzduchojemu nastavit na tlak $9^{+0,0}_{-0,2}$ bar. Hadicové a brzdové spojky se zkouší tlakem 10 bar. Plstěné svírací kroužky brzdového válce se před montáží musí máčet 4 hod. v přístrojovém oleji MV o teplotě 20°C .

Zkouška brzdy po provedené údržbě

Po provedené údržbě všech brzdových přístrojů a po konečné montáži se provede zkouška brzdy, která se skládá:

a) ze zkoušky výkonnosti kompresoru: Doba naplnění hlavního vzduchojemu z nulového tlaku na 8 bar je max. 5 min.

b) ze zkoušky těsnosti napájecího potrubí a hl. vzduchojemu

Hlavní vzduchojem je naplněn tlakem 8 bar, kompresor se vypne, rukojet brzdičů DAKO-BS 2 v poloze neutrální, kohouty k brzdičům DAKO BP, ke stěračům, ke dveřím, k houkačkám a reverzu jsou uzavřeny. Úbytek tlaku způsobený netěsnostmi nesmí být větší než 0,1 bar za 5 min.

c) ze zkoušky těsnosti hlavního brzdového potrubí

Po naplnění brzdového systému tlakem 5 bar a po vyrovnání tlaku v hlavním potrubí a pomocném vzduchujem usazovou se spojkové kohouty na čelech vozu, rukojeti brzdičů BS 2. Vše přemístí do neutrální polohy a brzdičů BP do polohy jízda. Úbytek tlaku nesmí být větší než 0,1 bar za 5 min.

d) ze zkoušky těsnosti brzd. válců

Brzdové válce se naplní plným tlakem (3,8 bar). Rukojeti přímočinných brzdičů musí být v poloze odbrzděno a samočinných brzdičů v poloze rychlobrzdné. Tlak v brzd. válcích nesmí klesnout více než o 0,1 bar za 5 min.

e) z kontroly těsnosti přímočinné brzdy


Po naplnění napájecího potrubí na tlak 8 bar se přestaví rukojet přímočinného brzdiče do zábrzdné polohy, zkонтroluje se tlak v brzdových válcích. Hodnota tlaku musí být 4 bar a za dobu 5 min nesmí klesnout o více než 0,1 bar.

5.02.2. Mechanická část brzdy

Mimo běžnou údržbu a kontrolu celé mechanické brzdy je nutno věnovat zvýšenou pozornost stavu kloubového ložiska, které je umístěno na jednom spojovacím oku stavěče zdrží.


Montáž kloub.ložiska dle VPN 02 3518

Vnější kroužek se nalisuje do stavěče zdrží. Při lisování nutno dbát na správnou polohu zámku ložiska viz obr.




Po nalisování natřít tukem dle mazacího plánu kulové plochy obou dílů ložiska a vnitřní kroužek vsadit do kroužku vnějšího.

HLAVA KOMPRESORU



VENTIL KOMPRESORU



5.02.3. Kompresor 3 DSK-75

A) Údržba před jízdou

Denně je nutno:

- a) kontrolovat stav oleje v klikové skříni
- b) sluchem kontrolovat, zda při chodu není slyšet nadměrný hluk a nárazy ve stroji.
- c) kontrolovat stav řemene náhonu ventilátoru.

B) Poruchy a příčiny

- a) kompresor vůbec nedodává vzduch
 - porucha ventilu
 - nečistota pod ventilovými deskami
 - prasklé nebo vyštípnuté destičky
 - prasklé pístní kroužky
 - netěsný píst
- b) kompresor nadměrně hřeje
 - porucha na ventilech
 - málo oleje
 - zhoršené chlazení
- c) kompresor klepe
 - volný pístní čep
 - volné nebo vylité ojniční ložisko
 - napadané zbytky karbonu ve válci

C) Pokyny pro údržbu

a) Mazací olej a jeho výměna

U kompresoru je nutno používat olej značky M6ADS II. První výměnu oleje provést při prohlídce M, následující výměny při prohlídkách V. Před novou náplní se vypláchnete celý olejový systém proplachovacím olejem. Proplachuje se asi 10 min při volnoběhu naftového motoru bez protitlaku na druhém stupni. Během provozu je nutno denně provádět kontrolu hladiny oleje následujícím způsobem; vyšroubovat tyčinku k měření stavu oleje, zařízení v bočním víku klikové skříně, zjistit stav oleje a dle potřeby doplnit olej až k horní rysce. Hladina oleje nesmí klesnout nikdy pod spodní rysku tyčinky a naopak nesmí být vyšší než ukazuje horní ryska.

b) Řemen náhonu ventilátoru

Při každé prohlídce nutno kontrolovat stav a napnutí řemene náhonu ventilátoru. Poškozený řemen nutno okamžitě vyměnit, selhání chlazení by způsobilo havárii kompresoru. Volný řemen se napíná vyjímáním podložek v sestavené řemenici na hřídeli kompresoru. Podle potřeby napnutí vyjmeme stejný počet podložek po celém obvodu řemenice. Kryt náhonu ventilátoru a otvory pro odkapávání oleje v jeho spodní části vyčistěte.

c) Ventily, jejich kontrola a údržba

Převážná část poruch kompresoru nastává na souosých ventilech, a proto jim musíme věnovat dostatek péče a tím předejít poruchám. Při první výměně oleje se vyčistí sací a výtlacné ventily. Ventil vyžaduje poměrně malou údržbu, zato však pečlivou, aby se dosáhlo maximální životnosti. Při kontrole a čištění ventilů nutno nejdříve demontovat sací potrubí, mezichladič a horní část kapoty na klavách kompresoru.

Obě hlavy I. stupně spojené společným dochlazovačem snímejte jako jeden celek a rovněž hlavu II. stupně snímejte společně s přišroubovanou výtlacnou komorou. Při demontáži hlavy obr. 02-004 se demontuje ventil (1) z tělesa válce (3). Prohlédnou se těsnění (4 a 5). Ventil se vymyje a osuší se. Při zpětné montáži je nutno dbát na to, aby těsnění (4 a 5) nebyla poškozena. V případě poškození těsnění nutno vyměnit. Při montáži vlastních ventilů je nutno dbát na to, aby se nepoškodily lapované plochy sedel a těsnících desek. Aby mohly být odstraněny zbytky spáleného oleje, namočí se po rozebrání jednotlivé díly do petroleje a očistí se měkkým kartáčem. Vadné díly se vymění. Při montáži je nutno dodržet následující postup obr. 02-005.

Na sedlo ventilu (1) se namontují pružící desky (2), těsnící deska (3), vodící kroužek (4), těsnící deska (5), pružící desky (6) a sedlo ventilu (7). Stažení se provede pomocí šroubu (8 a 9) a zajistí se závlačkou.

Matici (9) musí být dotažena (nikoliv však nadmerně utažena), příslušné díly ventilu musí na sebe doléhat a nesmí mezi nimi vznikat výle. Při zjevném opotřebení nebo poškození sedel je nutno vyměnit celé ventily. Při prohlídce RV se vymění všechny pružící a těsnící desky ventilů, i když na nich nejsou zjevné stopy po poškození a opotřebení. Prohlédnou se písty a válce, zkonto- luje se klikový hřídel, ojnice, jejich pánev a čepy. Poškozená těsnění nahradit novými stejně tloušťky. Při montáži zkontolovat dotažení šroubů konzoly ventilátoru k horní ploše klikové skříně a přitažení hřídele ventilátoru do konzoly. Při prohlídce M a každé prohlídce V je nutno kontrolovat dotažení všech šroubových spojů. Zvláštní pozornost je nutno věnovat spojům, u nichž byla provedena výměna těsnění.

5.02.4. Brzdič samočinné brzdy DAKO-BS 2

Údržba brzdiče samočinné tlakové brzdy DAKO-BS 2 se provádí v lokomotivních depech a dílnách pro opravu vozidel výmenným systémem. Brzdič určený k opravě, se uvolní z nosiče vyšroubováním tří šroubů, potrubní spoje zůstávají nedotčeny. Po sejmání vlastního brzdiče se musí očistit styčná plocha a zkontolovat stav těsnících kroužků.

5.02.5. Brzdič přímočinné brzdy DAKO BP

Při nesprávné činnosti nebo při pravidelné revizi se vyjmé brzdič a nosiče vyšroubováním dvou šroubů a nahradí se brzdičem opraveným, přezkoušeným a nastaveným na tlak $\pm 0,1$ bar. Před výměnou brzdiče na hnacím vozidle, jehož hlavní vzduchojem je pod tlakem, je třeba uzavřít kohout v přívodním potrubí a tak zabránit znečištění stanoviště nebo případnému zranění pracovníka. Filtry vzduchu vražené do přívodního potrubí je třeba pravidelně čistit a to minimálně při periodických prohlídkách M. Filtry se vymontují po vyšroubování zátek. Při jejich vydávání je třeba dát pozor na to, aby nečistoty nepadaly do potrubí. Demontované filtry se vyperou v petroleji, profouknou stlačeným vzduchem a znova zamontují.

5.02.6. Stěrače

Stěrací zařízení na ř. 892 se skládá ze stěrače a ramena stěrače. Toto zařízení nepotřebuje zvláštní údržbu. Poškozená ramena stěračů a gumové čisticí lišty je nutno vyměnit. Při každé prohlídce V je nutno jednotlivé díly stěrače pečlivě vyčistit a gumové díly propláchnout v neagresivním roztoku. Poškozené díly je nutno vyměnit. Při zpětné montáži je nutno kluzné a vodící plochy lehce nakonzervovat mazivem.

5.03. Skrň

5.03.1. Prohlížecí kabina

Plochy skelného laminátu se pravidelně čistí od nečistot a prachu a natírají LUKOSANEM (zmenšení nasákovosti hydrofobnosti).

Poškozená místa na povrchu laminátu se jemně vybrousí skelným papírem a natřou epoxydovou pryskyřicí. Každá taková oprava se zapíše do "Záznamu o činnosti pracovní čety pro údržbu a opravy TV".

5.03.2. Sběrač, pracovní plošina

Sběrač typu 25 LS P6

Údržba je zaměřena na promazání pohyblivých částí při V a kontrole funkce sběrače. Zvednutí sběrače má být dosaženo za $5 \frac{+1}{-0}$ sec.

Klesání sběrače má být dosaženo za $8 \frac{+3}{-0}$ sec. Minimální prac. výška sběrače je 4 750 mm od TK, pracovní zdvih je 1600 mm a dosah (volná výška) sběrače je 6 415 mm od TK. Rovněž se provede kontrola funkce zařízení pro měření výšky troje, promazání kladiček a lanka při 3M. Podpěrné izolátory sběrače se pravidelně otírají do sucha.

Pracovní plošina, výsuvná plošina

Provede se kontrola neporušenosti podpěrných izolátorů. Boční výsuvná plošina se prohlíží jednou za 3 měsíce. Kontroluje se lehký chod plošiny na obě strany prac. plošiny a zabezpečení plošiny v zasunuté i vysunuté poloze.

Poznámka: Elektrotechnické zkoušky izolačního stavu a napěťové zkoušky se provádí dle příslušných ČSN v časovém období, které stanoví směrnice pro práci pod napětím, vydaných příslušnou správou dráhy.

5.05. Vnitřní zařízení

5.05.1. Stolní bruska SB 175

Bruska se musí udržovat vždy v čistotě, v kompletním a dobrém technickém stavu. Při každé výměně kotoučů je nutno vyčistit vnitřek krytu od prachu po broušení. Valivá ložiska 6304 je nutno při S vyčistit a znova promazat. K vyčištění použijte čistého benzínu nebo petroleje, k promazání tuk AV 2. Opotřebená ložiska vyměňte dříve, než by utrpěla motorová část.

5.05.2. Přenosná rozbrušovačka PR 62

Rozbrušovačka je jednoduché konstrukce a nevyžaduje zvláštní údržbu. Ta je omezena na výměnu řezného kotouče a na napínání řemenů. Při stálém provozu je nutno při V promazat ložiska hřídele řezného kotouče a na napínání řemenů. Při stálém provozu je nutno při V promazat ložiska hřídele řezného kotouče a občas namazat otočný čep několika kapkami oleje.

Napínání řemenů

Provádí se po povolení čtyř upevnovacích šroubů elektromotoru pomocí dvou napínacích šroubů M8.

Výměna řezného kotouče

Provádí se tak, že uvolníme 2 šrouby M8, kterými je přišroubován kryt kotouče k ramenu a 2 matice M8, kterými je přišroubován kryt řemenů ke krytu kotouče a k ramenu. Kryt potom sejmeme, podržíme hřídel kotouče klíčem, který je příslušenstvím stroje a pomocí maticového klíče uvolníme matici M30x1,5 s levým závitem. Při výměně kotouče je nutno odstranit usazené zbytky řezaného materiálu v krytu kotouče. Před nasazením nového kotouče je nutno překontrolovat jeho celistvost - nejlépe poklepem.

5.05.3. Vařič PB

Vařič je nutno udržovat v čistotě.

Čištění trysky

- a) sejmeme vařidlovou desku
- b) demontujeme hořák povolením zajišťovacího šroubu
- c) trysku pročistíme jehlou, která je součástí každého vařiče
- d) vařič smontujeme a přezkoušíme.

Při každé demontáži a montáži vařiče je nutné kontrolovat těsnění regulačního ventilu. Poškozené těsnění se musí vyměnit.

Při S kontrolujeme těsnost vařiče potřením vřetena ventilu a spoje trysky s tělesem ventilu mydlovým roztokem. V případě netěsné trysky odstraníme závadu dotažením kličkem, jedná-li se o netěsné vřeteno, musí opravit závadu autorizovaná opravna.

5.06. Dveře

5.06.1. Vstupní dveře - montáž

V případě demontáže a rozložení dveří při S nebo po větší opravě dveří násilným poškozením je nutno při zpětné montáži postupovat následovně:

Do křídla dveří se postupně vloží:

- ozubený hřeben vnějšího madla, unášecí tyč, na kterou se nasune dolní palec, rameno, jeho čep, ořech a pružina zámku na čtyřhran. Dolní palec se na unášecí tyči upevní přitažením šroubu.

Po zkombinování vnitřního i vnějšího madla, zašroubuje se tyto na křídlo dveří.

Při montáži vnitřního madla se musí dbát na to, aby unášecí tyč byla správně výškově ustavená a vidlice vnitřního madla byla vůči palci tyče ustavená s oboustrannou vůlí.

5.06.2. Serižení zámku ve dveřích (příloha č. 3 - v.č. 458.9.104.60.15.0/16.0)

Horní palec se upevní lehkým přitažením šroubu tak, aby jím šlo unášecí tyč natáčet. Dolní palec je uvolněn. Unášecí tyč se natáčí tak dlouhou, až se palec tyče dotkne čepu vidlice vnitřního madla. Pak se rameno zámku a tím i ozubený hřeben a v rameni zasunutý dolní palec lehce zatlačí směrem k vnějšímu madlu tak, aby se vymezily veškeré vúle. Zároveň dbáme na to, aby se unášecí tyč nepočočila. V takto ustavené poloze se silně utáhne šroub dolního palce.

5.06.3. Montáž křídla dveří

Kompletace křídla dveří po montáži zámku pokračuje přišroubováním dolní i horní kolejnice mechanismu. Připevní se dolní rameno vodicích kladek, dolní kryt, přišroubují a přilepí se těsnící profily, zasklí okenní otvor.

Kontrolujeme a případně seřídíme správnou polohu zadní kladky dolního vedení -275 mm od vnitřní roviny dveří. Do křídla dveří vložíme a přišroubujeme zámek na pětkový klíč.

5.06.4. Montáž vodicího mechanismu (příloha č. 4 - v.č. 458.9.104.60.41/42.1)

Do suportu se vloží vodicí kladky a opěrné kroužky vymezující jejich axiální vúli. Zasunou a zajistí se čepy kladek. Excentrické čepy středních kladek se ustaví do střední polohy, nasadí a zajistí se ozubený pastorek. Na střední kolejnici se upevní zadní vahadlo s kladkami a celý mechanismus zámku. Našroubují se dorazy. Suport se nasune na střední kolejnici a sklopením zadního vahadla se mechanismus uzamkne. Po smontování mechanismu zkонтrolujeme lehký chod všech jeho částí.

5.06.5. Seřízení mechanismu

Na zamčeném mechanismu kontrolujeme:

- Přesah západek zámku ~min. 5 mm upraví se změnou délky tyče zámku.
- V poloze, při niž dosedají opěrné kladky na nosy suportu, musí přední doraz dosedat s nepatrno vůli na opěrnou plochu střední kolejnice. Západka zámku přitom dosedá na ramena zadního vahadla. Vůli kontrolujeme listem tenkého papíru, seřizujeme zkrácením dorazu, nebo jeho podložením podložkou o vhodné tloušťce.
- Po uvedeném seřízení kontrolujeme vůli mezi západkou zámku a ramenem zadního vahadla. Mechanismus přetlačíme přes zavřenou (zakotvenou) polohu tak, aby zamčená západka zámku odlehla od ramene zadního vahadla. Tento pohyb musí jít zcela volně, bez odporu. Vůle nevzniká mezi západkou a ramenem zad. vahadla má být 2,5-3 mm.
- Odemkneme západku a zadní vahadlo vyklápíme do otevřené polohy tím, že suportem posunujeme na střední kolejnici směrem dozadu. Vahadlo se přitom pomalu vyklání až do doby, kdy opěrné kladky nabíhnou na přímou část suportu. V této poloze seřídíme doraz zadního vahadla tak, aby posuvný pohyb suportu byl zcela lehký a aby přitom vůle mezi dorazem a vahadlem se zcela vymezila.

5.06.6. Kompletace dveří

Do křídla dveří, uloženého vodorovně vnitřní stranou nahoru se zasune zkompletovaný mechanismus a uzamkne. Uvolníme ozub. hřeben na střední kolejnici a mechanismus vůči křídlu dveří přesuneme tak, že přední hrana suportu přesahuje přední hranu křídla dveří o 8 mm, přední hranu horní a dolní kolejnice o 3 mm.

V této poloze ozub. hřeben dotáhneme. Dbáme přitom, aby vůle v ozubení mezi pasorkem a oběma hřebeny nepřesáhla 0,2 mm.

Větší vůli je nutno vymezit přihnutím ramen na střední kolejnici. Po ustavení mechanismu na křídle dveří kontrolujeme vůli mezi horním palcem umášecí tyče a pákou zámku. Při zamknutém zámku a poloze obou madel v základní poloze, dané vratnými pružinami, má být vůle mezi horním palcem a ramanem zámku 2 - 2,5 mm. Pokud tomu tak není, můžeme vůli seřídit posunutím čepu ramena zámku v podélných drážkách.

5.06.7. Montáž dveří do vozu

Zkompletované dveře se dosadí do vozu podle následujícího návodu:

Do dveřního otvoru se přišroubuje čelní těsnící profil, horní a zadní těsnící lišty se ustaví na hodnotu 11 mm od povrchu skříně.

Do prostoru pod druhou stupačkou se zasune dolní vodítka a zlehka přišroubuje. Na nový rám se upevní křídlo dveří s mechanismem, zasunutím čepu zadního vahadla a obou čepů předního vahadla. Přitom dbáme na to, aby kladky dolního vedení zapadly do dolního vodítka.

Pro usnadnění montáže je možno dolní rameno ze dveří odšroubovat a teprve na zavřené dveře opětovně upevnit. Seřídíme polohu dveří v zavřené poloze vůči bočnici ke všem třem osám a to posouváním montážního rámu vůči patkám v křížových drážkách, případně podkládáním příslušných patek. Seřídíme polohu dolního vodítka v podélném směru, která je dána mírou 24 mm mezi osou přední kladky dolního vedení a přední hranou dolního vodítka.

Polohu osy kladky si označíme na stupačce při zavřených dveřích. Ustavíme rovnoběžnost dolního vodítka s bočnicí skříně. Dveře v otevřené poloze za předpokladu, že jsou správně ustaveny, jsou rovnoběžné s bočnicí. Obě kladky dolního vedení se přitom musí pohybovat v dolním vodítku bez znatelného odporu. Správně seřízené dolní vodítko dotažením šroubů upneme.

Namontujeme těsnění kolem dolního krytu stupaček tak, aby rovnoměrně doléhalo. Po celém obvodu dveří kontrolujeme přiměřené přilehnutí těsnících profilů k odpovídajícím plochám, příp. k těsnícím lištám. Změnou polohy těsnících lišť, je možno doregulovat přitlak těsnění na horní a zadní hraně dveří. Namontujeme pneumatický válec a připojíme vedení tlak. vzduchu.

5.06.8. Seřízení pneumat. ovládání

Regulačním šroubem seřídíme správnou rychlosť zavírání a otvírání dveří. Překontrolujeme funkci otevřen, zavřeno. Kontrolujeme zapadnutí západky zámku. Zapadnutí západky zámku kontrolujeme opakováně u přivřených dveří. Při déle trvajícím impulsu "zavřeno" kontrolujeme vůli mezi západkou zámku a ramenem zad. vahadla, která má být minimálně 1 mm.

5.06.9. Kontrola dveří na voze

Po montáži dveří zkонтrolujeme, zda dveře mají lehký chod a funkci zámku. V případě potřeby znova seřídíme podle pokynů uvedených v článcích 6.6.1 až 6.6.8.

5.07. Vytápění a větrání

5.07.1. Plnění odvzdušnění a vypouštění vody z vytápěcího okruhu (obr. 05-002).

a) Plnění

Uzavřít ventily (1 až 5), zátky (6, VI.) a odvzdušňovací ventily (I. až V.). Po naplnění ohlaďicího okruhu naftového motoru vodou otevřít ventily (1 a 2). Po naplnění vytápěcího okruhu znova doplnit ohlaďicí okruh na stanovenou výšku hladiny.

b) Odvzdušnění

Otočný ovládač "VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ" přepnout do polohy "ZAPNUTO". Tím se uvede do provozu oběhové čerpadlo agregátu VA 20. Poté je nutno postupně odvzdušnit ohřívače vzduchu v oddilech pro cestující ventily (I. a II.), ohřívače vzduchu na stanovišti strojvedoucího (III. a IV.), topnici v záchodě (V.) a posléze agregát VA 20 zátkou (VI.). Během odvzdušňování podle potřeby znova doplnit ohlaďicí okruh naftového motoru vodou na stanovenou výši. Oběhové čerpadlo musí být ještě min. 30 minut v provozu. Během této doby znova několikrát odvzdušnit okruh ventily (I. až VI.). Po dokončení odvzdušňování musí být otáčky oběhového čerpadla pravidelné. Potom je možno přepnout otočný ovládač "Vytápění z motoru" zpět do polohy "VYPNUTO".

c) Vypouštění

Ventily (1, 2 a 3) uzavřít, vypouštěcí ventily (4, 5) a zátku (6) otevřít. Po vypouštění části otopné vody otevřít odvzdušňovací ventily (I. až V.) a před ukončením také zátku (VI.). Tím se dosáhne vypouštění veškeré vody z vytápěcího okruhu. Nyní je však třeba vrátit zpět vypouštěcí zátku (6) a odvzdušňovací zátku (VI.).

5.07.2. Údržba naftového potrubí (obr. 07-001)

Čistič (7) opatřený skleněnou sedimentační nádobkou zbavit usazených nečistot následujícím způsobem:

Uzavřít ventil (6), povolit matici řemenu sedimentační nádobky, tuto vyjmout a vyčistit společně se sítkem. Po vyčištění a zamontování je nutné nádobku a celé potrubí naplnit naftou a odvzdušnit. Při odvzdušňování musí být palivová nádrž naftového motoru dostatečně naplněna, odpojeno potrubí k teplovodnímu agregátu VA 20 a vývod tohoto potrubí musí být snížen pod hladinu v nádrži.

Otevřením uzavíracího ventilu (6) se naplní čistič paliva a celé přívodné potrubí naftou. Jakmile nafta vytéká plným proudem bez vzduchu, uzavřít ventil (6) a potrubí připojit na agregát VA 20.

5.07.3. Čištění agregátu bez demontáže ze skříně (obr. 07-002)

Postup při čištění je následující:

Uzavřením všech ventilů vývodu a přívodu kapaliny se prostor agregátu oddělí od topného systému. Šroubením na spodku výměníku (99) se voda vypustí. K rychlému vyprázdnění vyšroubovat zátku (98) na výstupním hrdle výměníku. Povolit objímky přiváděcí a vývodové hadice topné vody a hadice stáhnout. Uzavřít přívod nafty, odpojit naftové potrubí. Agregát je ke spodku skříně připevněn dvěma šrouby. Povením jednoho šroubu a vytážením druhého lze agregát natočit. Po natočení a vyšroubování čtyř šroubů (103) lze sejmout těleso hořáku i s el. motorem (přívody odpojeny). Po povolení tří šroubů s válcovou hlavou (116) na vnitřní straně tělesa hořáku se demontuje vložka spalovací komory (44). Ventilátor (53), rozprašovací číšku (72), chránič rozprašovače (79), trubičku (84) a vložku spalovací komory (44) důkladně vyčistit. Z prostoru výměníku vytáhnout spalovací komoru (30) a rovněž důkladně vyčistit. Pozornost při čištění je třeba věnovat odpadové trubce (40). Dále vyčistit prostor výměníku, žebra zbavit sazí a popílku. Po vyčištění výměníku (1) na straně hořáku otočí se tento do původní polohy, nasune se vyjmutý šroub a zajiští se maticí. Vyjmutím druhého šroubu lze natočit výměníky na opačnou stranu a po sejmoutí vík (97) a (60) lze vyčistit zbyvající část.

Po důkladném vyčištění všech částí se provede montáž celého agregátu.

5.07.4. Demontáž agregátu ze skříně a jeho vyčištění (obr. 07-002)

Před demontáží agregátu nutno uzavřít všechny ventily vývodu a přívodu kapaliny mezi agregátem a topným systémem. Musí se odpojit příslušné elektrické vodiče. Vypustí se voda z výměníku. Dále nutno povolit objímky a hadice topné vody stáhnout. Uzavřít přívod nafty a potrubí odpojit. Vyšroubovat upevňovací šrouby a aggregát vyjmout ze skříně. Demontáž hořáku se provádí následovně.

Po povolení čtyř šroubů (117) sejmout motor. Do otvoru chrániče rozprašovače plamene (79) kápnout řídký olej. Sejmout vložku spalovací komory (44). Hřídel palivového čerpadla ze strany motoru přidržet trubkou s výřezem pro umášecí kolík a sešroubovat chránič rozprašovače. Uvolnit naftovou trubičku povolením dutého šroubu (101) a dvou šroubů s válcovou hlavou (114), stáhnout rozprašovač a ventilátor. Vyšroubováním sacího nástavce (100) lze toto vysunout z tělesa a demontovat. Postup demontáže palivového čerpadla je stejný jako u teplovzdušných agregátů TA 20. Při montáži promazat ložiska a šnekový převod tukem N2 - ČSN 65 6916. Vnitřní část výměníku profouknout parou a zbavit všech usazenin. Těsnost výměníku přezkoušet vodním tlakem 100 kPa (1 atp). Při montáži hořáku dodržet správnou polohu naftové trubky.

5.07.5. Naftové čerpadlo (obr. 07-004)

a) Demontáž

Vyšroubovat čtyři šrouby (31) a sejmout víko (!), které je středěno dvěma válcovými kolíky (30). Vyjmout rezváděcí šoupátko s pástem (9) a vodítkem (16). Pod šoupátkem je pružina (14). Vyjmout dva vnější pojistné kroužky (25) a víčka (21) u ložisek hřídele (20). Dále vyjmout kolík (32). Poklepnutím měděnou palicíkou na kratší konec hřídele (20) se hřídel s jedním ložiskem vysune z tělesa čerpadla (5). Vyšroubovat tři šrouby (29) a sejmout víčko (19). Hřídel šnekového kola není třeba demontovat (pouze v případě výměny ložisek).

b) Kontrola

Zkontrolovat hřídel - zda nebyla při montáži prohnuta - případně vyrovnat. Zkontrolovat vůli ložisek - poslechem po vyprání. Ložiska a šnekový převod namazat tukem dle mazacího plánu a čerpadlo opačným postupem montovat.

5.07.6. Údržba ochranných přístrojů naftového agregátu VA 20 (obr. 07-001)

- a) Kontrola a nastavení ochranného (řídícího) termostatu (obr. 07-001). Ochranný termostat (22) je umístěn v horním hrdle aggregátu. Vypíná agregát při dosažení teploty vytápěcí kapaliny 95°C . Nastavení se provádí stavěcím kotoučem se stupnicí. Nejdříve je však nutné povolit stavěcí šroubek. Po seřízení šroubek opět dotáhnout. Teplota vyt. kapaliny nesmí přestoupit 95°C . Termostat je nasunut v jímce a lze jej demontovat bez vypouštění vyt. kapaliny.
- b) Demontáž a regenerace tepelné pojistky (obr. 07-005). Tepelná pojistka (23) (07-001) je umístěna v nejvyšší části naftového aggregátu vedle ochranného termostatu. Vypíná trvale z provozu naftový aggregát při teplotě 122°C (poruchový stav). Po vypnutí je nutné pojistku demontovat a tepelné čidlo regenerovat nebo vyměnit. Při demontáži a regeneraci tepelné pojistky třeba povolit matici a stavěcí šroubek (28), (29) vyjmout tahem nahoru těleso (13) i s víčkem (6) a přívodním káblíkem. (Není nutno odpojovat vodiče.) Tepelné čidlo zahrát (např. zápalenkou) a po roztažení náplně otočit čidlem vzhůru. Po vychladnutí lze čidlo opět zamontovat zpět. Dle udání výrobce vydrží čidlo asi 30 regenerací. Dobré čidlo musí mít izolační odpor min. 50 Megohmů. Po montáži regenerovaného čidla dotáhnout šroubek a matici (29) a (28).
- c) Kontrola a nastavení termostatu kouřových plynů (hlídce plamene) (obr. 07-001). Termostat (24) je umístěn v nástavci kouřových plynů. Odstavuje aggregát do poruchového stavu při zhasnutí plamene během provozu a jeho nevznícení při startu aggregátu. Je nastaven výrobcem na vypínací teplotu 140°C . Zjistí-li se při kontrole jiná teplota, lze změnu nastavení provést stavěcím šroubem. Otáčením ve směru hodinových ručiček se vypínací teplota zvyšuje, v opačném směru se snižuje. Po seřízení musí být provedena kontrola termostatu na sepnutí. Demontáž termostatu lze provést vyšroubováním dvou připevnovacích šroubů a odpojením přívodních káblíků. Při montáži musí být prostor ucpávky na kouřovém nástavci řádně utěsněn azbestovým provazem.

5.07.7. Oběhové čerpadlo

- a) Demontáž čerpadla z aggregátové skříně (07-001). Uzavřením ventilu (1) a šoupátkem odpojit čerpadlo (3) od vytápěcího systému. Vodu vypustit z čerpadla a potrubí vypouštěcím ventilem (19). Po uvolnění hadicových spon (21) na straně čerpadla a připevnovacích šroubů lze čerpadlo vyjmout. Pro usnadnění demontáže je nutné sejmout víko (5) na zadní straně skříně. Povolit matice krytu (60) (obr. č. 10) a kryt sejmout.
- b) Demontáž vlastního čerpadla (obr. 07-003) Vyšroubuje se čtyři šrouby el. motoru (53), povolí se stavěcí šroub (55) unášecího kotouče (40) a demontuje se el. motor (49). Uvolní se matice (56) skříně čerpadla a skříně kuličkových ložisek (2). Skřín kuličkových ložisek se vytáhne ze skříně čerpadla (31). Po vyjmutí kolíku (18) lze stáhnout oběžné kolo (11) a ucpávku s pružinou (10). Demontáž hřídele (3) s ložisky se provede po demontáži víčka (4) na straně spojky měrným poklepem paličkou z měkkého materiálu. Ložiska se z hřídele stahují pouze při výměně, jsou-li vadná (1 ks ČSN 02 4637 - 6302, 1 ks ČSN 02 4636 - 6201).
- c) Montáž čerpadla (obr. 07-003) Montáž čerpadla se provádí opačným způsobem. Funkční část vlastního čerpadla (mimo skřín) je převzata z oběžného čerpadla automobilu Š 440 a jednotlivé náhradní díly dodává Mototechna. Po opětné montáži aggregátu a čerpadla otevřít všechny ventily (mimo ventil vypouštěcí) a aggregát možno naplnit vytápěcí vodou.

Kontrola naplnění agregátu se provede povolením zátky (14) na odváděcím hrdle. Po naplnění agregátu vytápěcí vodou musí být oběhové čerpadlo minimálně 10 min. v chodu k důkladnému odvzdušnění celého vytápěcího systému. Běh čerpadla musí být pravidelný. Kolisají-li otáčky čerpadla, je v systému vzduch. V tomto případě je nutné spouštět čerpadlo v asi tříminutových intervalech s dvouminutovými přestávkami. Za klidu čerpadla uniká vzduch do nejvyšších míst vytápěcího systému, odkud musí být ručními odvzdušňovacími ventily vypuštěn. Při běhu čerpadla kontrolovat stav vytápěcí vody ve vyrovnávací nádrži a případně kapalinu doplnit. Agregát lze spouštět až po důkladném odvzdušnění.

5.08. sk. 08 - Elektrická výzbroj

Pokyny pro lokalizaci a odstranění poruchy elektronických zařízení

5.08.1 Regulátor napětí generátoru GN 007 A

Porucha	Příčina	Oprava
a) Zdroj nedodává ani stejnosměrné Přerušená pojistka P1 ani střídavé napětí	Provést kontrolu budícího obvodu alternátora, zkontovalovat, zda nelepí klidový kontakt relé B1 v regul. GN 007 A	
	Klidový kontakt relé B1 určený pro nabuzování generátoru nemá kontakt	Očistit tento kontakt
	Vada v neřízeném nebo řízeném půlmístku pro buzení alternátoru	Zkontrolovat funkci tyristorů pomocí osciloskopu
	Vada v relaxačním oscilátoru	Zkontrolovat funkci oscilátoru pomocí osciloskopu
b) Výstupní napětí alternátoru je vysoké (nízké)	Vada v napěťovém řídícím členu	Zkontrolovat obvody napěťového řídícího členu
	Nesprávně nastavený potenciometr pro žádanou hodnotu napětí	Otačením potenciometru nastavit správnou hodnotu napětí
	Vada v obvodu relé B1	Viz bod d)
c) Nefunguje proudové omezení	Nesprávně nastavený potenciometr pro proudové omezení	Otačením potenciometru zkontovalovat, zda lze docílit omezení proudu, nastavit správnou polohu potenciometru
	Vada v obvodu proudového signálu pro proudový řídící člen	Zkontrolovat obvody mezi svorkami 6-7 usm. UKT 001 a regulátoru GN 007 A.
	Vada v obvodu řídícího členu	Zkontrolovat obvody usměrňovače pro řídící člen a obvody operačního zesilovače.
d) Nabuzovací relé nepřeklopí kontaktový svazek do pracovní polohy (v tomto případě se může na výstupu alternátoru objevit značně vysoké napětí).	Vada v budícím obvodu relé.	Zkontrolovat napětí za usměrňovačem U24, kondenzátor C9, odpór R19.

Upozornění:

Lokalizaci i odstranění poruchy nutno provádět ve specializované opravně t.j. mimo vůz. Technik, provádějící opravu, musí být podrobně seznámen s funkcí regulátoru, která je popsána v technickém a funkčním popisu mot. vozu č. 892.

5.08.2. Usměrňovač UKT 001

Porucha	Příčina	Oprava
Mezi svorkami -B, +B není ss napětí	V případě, že mezi svorkami AB, BC, CA je stříd. řádové napětí 48 V, je pravděpodobně závada v okruhu kladného nebo záporného polu usměrňovače.	Zkontrolovat dotažení k řádovému řádu na straně usměrňovače.
Mezi svorkami AB, BC, CA není střídavé napětí.	Porucha v obvodu budicímho obvodu alternátoru.	Zkontrolovat obvod alternátoru. 2F2-1F1 diody U7 a U9.
- " -	Malé remanentní napětí alternátoru.	Techn. popis alternátoru.

5.08.3. Regulátor napětí GN 006

Porucha	Příčina	Oprava
a) Regulace napětí nereaguje na změny ss napětí.	Vadné tranzistorové relé, vadné výkonové relé, špatný kontakt na svorkách 1,2 regulátoru GN 006	Zkontrolovat funkci obou výkonových relé, případně vyměnit tranzistory T1, T2, zkontrolovat dotažení svorek 1,2
b) Oba regulátory GN 006 nereagují na změny ss napětí	Na svorce 1 prvního reg. GN 006 není stejnosměrné řídící napětí	Zkontrolovat ovládací prvky vedlejší osvětlovací sítě a svorky v obvodu řídícího napětí
c) Mezi svorkami S a 3 nelze při protékajícím proudem naměřit úbytek	Výkonové relé B2 je trvale v pracovní poloze	Zkontrolovat funkci tranzistorového měřítka
d) Mezi svorkami S a 3 je při protékajícím proudem trvalý úbytek bez ohledu na hodnotu řídícího napětí na svorkách 1 a S - regulátoru GN 006	Výkonové relé B2 je trvale v klidové poloze přerušený	Zkontrolovat funkci výkonového relé, zkontrolovat budicí obvod relé B1, B2, očistit příslušný prepínací i pracovní kontakt relé B1

Upozornění: Lokalizaci a odstranění poruchy nutno provádět ve specializované opravně, t.j. mimo vůz. Technik, provádějící opravu, musí být seznámen s funkcí regulátoru, která je popsána v Technickém a funkčním popisu mot. vozu ř. 892.

5.08.4. Tranzistorový měnič

Porucha	Příčina	Oprava
Nesvítí zářivková trubice	Ztráta, resp. pokles napájecího napětí měniče (1, 2)	Zabezpečit napájecí napětí měniče vozidlové sítě

Přepálená pojistka měniče P1

Vyměnit pojistku P1


5.08.5. ELEKTRONICKÝ STABILIZÁTOR TYP 616 A 501 (obr. 08-006)

Elektronický stabilizátor typ 616 A 501 je seřízen a odzkoušen výrobcem METRA Praha. Je dodáván současně s náhonem rychloměru typ 615/II. Při eventuelním seřízení po opravě stabilizátoru musí být postupováno podle předpisu výrobce elektronického stabilizátoru typ 616 A 501 METRA Praha, který předpisuje následující:

1. Použité přístroje

- 1.1 Stejnosměrný zdroj do 2 A s nastavitelnými výstupními napětími ($32 \pm 0,1$) V, ($48 \pm 0,1$) V a ($60 \pm 0,1$) V.

- 1.2 Posuvný reostat 44 ohmů/2,5 A na 500 V ~ METRA Blansko.
 1.3 Stejnosměrný voltmetr tř. př. 0,5 rozsah 120 V - METRA Blansko ML 10.
 1.4 Stejnosměrný voltmetr tř. př. 0,5 rozsah 24 V - METRA Blansko ML 10.
 1.5 Stejnosměrný ampérmetr tř. př. 0,5 rozsah 1,2 a 6 METRA Blansko ML 10.
 1.6 Spojovací kablíky 1 mm², délka 1 m se dvěma vidličkami pod svorky - 9 ks.
 1.7 Přímoukazující ohmmetr tř. př. 1,5 rozsah měření 100 až 108 ohmů se dvěma kablíky zakončenými krokosvorkami.



3. Postup měření

3.1. Řešení paralelních odporek

Odpory TR 558 120 ohmů se řešízují před zamontováním na hodnotu (104 ± 2) ohmy pomocí ohmmetu 1.7. Přestavitelná svorka se přitáhne šroubkem u svého vývodu do polohy, ve které ukazuje ohmmetr odpor mezi vzdálenějším pevným vývodem a přestavitelnou svorkou 103 až 105 ohmů.

Před měřením je třeba vyloučit odpor přívodu k ohmmetru.

3.2. Uvedení do chodu

- 3.2.1. Překontroluje se, zda jsou přestavitelné svorky v polohách odpovídajících asi 3/4 pracovní délky odporu TR 558 27 ohmů.
 3.2.2. Překontroluje se, zda jsou oba vypínače zdroje vypnuty.
 3.2.3. Stabilizátor se zapojí přesně podle schématu 2.
 3.2.4. Překontroluje se, zda je zkratovací spojka stabilizátoru rozepnuta a zajištěna ve své poloze přitažením.
 3.2.5. Nastaví se regulátor napětí zdroje na minimum.
 3.2.6. Nastaví se odpor reostatu na 3/4 pracovního rozsahu.
 3.2.7. Nastaví se rozsahy měřících přístrojů 1.3, 1.4 a 1.5 na 120 V, 24 V a 1,2 A.
 3.2.8. Zapne se nejprve sítový vypínač zdroje, pak výstupní vypínač zdroje a současně se kontrolují údaje měřících přístrojů.
 3.2.9. Přesáhnou-li ručky přístrojů rozsahy stupnice, ihned se vypne sítový vypínač zdroje, pak výstupní a nové zapnutí je možno až po důkladné kontrole správnosti zapojení obvodů.
 3.2.10. Regulátorem výstupního napětí se vyzkouší rozsah 30 V až 60 V při respektování podmínky 3.2.9.

3.3. Řešení proudu 0,75 A při 18 V

- 3.3.1. Regulátorem napětí zdroje 1.1 se nastaví ($48 \pm 0,2$) V na voltmetri 1.3.
 3.3.2. Reostatem 1.2 se nastaví ($18 \pm 0,1$) V na voltmetri 1.4.
 3.3.3. Na ampérmetru 1.5 se odečte proud s přesností na 2mA.
 3.3.4. Liší-li se proud o více než 10 mA (0,01 A) od nastavovaných 750 mA (0,75 A), vypne se výstupní vypínač zdroje 1.1, přemístí se přestavitelné svorky horní dvojice odporu TR 558 27 ohmů souběžně do nové polohy a opakuji se úkony

3.3.1 až 3.3.3.

- 3.3.5. Neliší-li se proud o více než 10 mA od 750 mA, vypne se výstupní vypínač zdroje 1, hodnota se poznamená a proud 0,75 A při 18 V je seřízen.

3.4. Seřízení stálosti proudu 0,75 A s napětím a zatížením

3.4.1. Zapne se výstupní vypínač zdroje 1.1.

3.4.2. Regulátorem napětí zdroje 1.1 se nastaví $(32 \pm 0,2)$ V na voltmetu 1.3.

3.4.3. Reostatem 1.2 se nastaví $(14 \pm 0,1)$ V na voltmetu 1.4.

3.4.4. Na ampérmetru 1.5 se odečte proud s přesností na 2 mA a jeho hodnota se poznamená.

3.4.5. Regulátorem napětí zdroje se nastaví $(60 \pm 0,2)$ V na voltmetu 1.3.

3.4.6. Reostatem 1.2 se nastaví $(22 \pm 0,1)$ V na voltmetu 1.4.

3.4.7. Na ampérmetru 1.5 se odečte proud s přesností na 2 mA a jeho hodnota se poznamená.

3.4.8. Vypočtou se rozdíly poznamenaných hodnot z úkonů:

3.3.5-3.4.4 a 3.4.7-3.3.5 a stanoví se rozdíl vypočtených rozdílů.

3.4.9 Je-li hodnota rozdílu rozdílů větší než 7,5 mA (0,75 dílku), vypne se výstupní spínač zdroje 1.1 a přemístí se přestavitelné svorky horní dvojice odporníku TR 558 27 ohmů do nové polohy a opakuje se postup 3.3.1 až 3.4.8.

3.4.10. Není-li hodnota rozdílu rozdílů větší než 7,5 mA, vypne se výstupní vypínač zdroje 1.1, hodnota se poznamená a stálost proudu 0,75 A s napětím i zatížením je seřízena.

3.5 Seřízení proudu 1,5 A při 18 V

3.5.1. Zapne se výstupní vypínač zdroje 1.1.

3.5.2. Zkratovací spojkou stabilizátoru se spojí dvě protilehlé svorky tak, aby spojka byla ve svislé poloze a spojka se přitáhne.

3.5.3. ~ 3.3.1.

3.5.4. ~ 3.3.2.

3.5.5. ~ 3.3.3. 2 mA → 10 mA

3.5.6. Liší-li se proud o více než 20 mA (0,02 A) od nastavovaných 1500 mA (1,5 A), vypne se výstupní vypínač zdroje 1.1, přemístí se přestavitelné svorky dolní dvojice odporníku TR 558 27 ohmů souběžně do nové polohy a opakuje se úkony 3.5.3 až 3.5.5.

3.5.7. Neliší-li se proud o více než 20 mA (0,02 A) od nastavovaných 1500 mA (1,5 A), vypne se výstupní vypínač zdroje 1.1 hodnota se poznamená a proud 1,5 A při 18 V je seřízen.

3.6. Seřízení stálosti proudu 1,5 A s napětím a zatížením

3.6.1. ~ 3.4.1.

3.6.2. ~ 3.4.2.

3.6.3. ~ 3.4.3.

3.6.4. ~ 3.4.4. 2 mA → 10 mA

3.6.5. ~ 3.4.5.

3.6.6. ~ 3.4.6.

3.6.7. ~ 3.4.7. 2 mA → 10 mA

3.6.8. Vypočtou se rozdíly poznamenaných hodnot z úkonů:

3.5.7 - 3.6.4 a 3.6.7 - 3.5.7 a stanoví se rozdíl vypočtených rozdílů.

3.6.9. Je-li hodnota rozdílu rozdílů větší než 15 mA (0,3 dílku) vypne se výstupní vypínač zdroje 1.1 a přemístí se přestavitelné svorky dolní dvojice odporníku TR 558 27 ohmů souběžně do nové polohy a opakuje se postup 3.6.1 až 3.6.8.

3.6.10. Není-li hodnota rozdílu rozdílů větší než 15 mA, vypne se výstupní vypínač zdroje 1.1, hodnota se poznamená a stálost proudu 1,5 A a napětím i zatížením je seřízena.

5.08.6. Blok generátoru Y 51.1

Kontrola při chodu dieslu

Porucha

Příčina

Oprava

a) Výstupní relé B trvale přitaženo Otáčky diesel. motoru Změnit nastavení volno-
(svítí X10 nebo X12) mimo rozmezí 600-650 běhu (ev. napnout klín.
ot/min řemen alternát.)

Porucha	Příčina	Oprava
b) Výstupní relé B trvale přitáženo (nesvítí X10 nebo X12)	Vadný tranzistor X16 ev. X17	Nahradit novým
c) Svítí trvale X12, relé B sepnuto	Otáčky nižší než 600 ot/min, ev. napětí na svorkách 1,2 není	Změnit nastavení volnoběhu, zkontrolovat pojistky P55, P54
d) Svítí X10 nebo X12, relé B nepřitahuje - napětí na svorkách 1,2 = 48 V~	Vada cívky ev. kontaktu relé, vada X17 ev. X16	Nahradit novým
e) Ostatní závady	Jiná příčina	Kontrola napětí v měřicích bodech

Napětí v měřicích bodech:

Bod: 1 - 2 Napětí střídavé 44÷48 V
 4 - 3 Napětí střídavé 5 ÷ 8 V
 +C11 - 4 Napětí stejnosměrné 12 ÷ 14,8 V - při ztrátě kontroly R20, X18, C11, C12
 4 - 6 Napětí stejnosměrné 12 ÷ 14,8 V - při ztrátě kontroly X19, C15, C14
 6x 20 - 4 Napětí stejnosměrné 10,00 V - při změně kontroly R25, X20
 5 - 4 Napětí stejnosměrné 6 ÷ 8 V - při jiné hodnotě kontroly X5 a X8 + jejich pomocné obvody.

- Ostatní poruchy lokalizovat a odstranit dle platné dokumentace.
- Kontrolu zařízení je nutno provést minimálně 2x ročně s povinností vést záznam s výsledky kontrol (frekvenčního pásma), řádnou evidencí jména osoby - provádějící kontroly. U opravy je nutno označit navíc - zjištěné závady, jejich odstranění včetně výsledku kontroly frekvenčního pásma.

Upozornění: Lokalizaci a odstranění poruchy nutno provádět ve specializované opravně, t.j. mimo vůz. Technik, provádějící opravu, musí být seznámen s funkcí zařízení, která je popsána v Technickém a funkčním popisu mot. vozu č. 892.

5.08.7 Dobíječ U 61.1

Porucha	Příčina	Oprava
Nesvítí H61	Chybí stříd. napětí mezi A~ a B~	Kontrolovat napětí na sek. trafa za pojistkami, ev. na primáru trafa, vstupní pojistce nebo na přívodu ze sítě.
	Vada signálky H61	Nahradit novou
	Vada pojistky dobíječe P65	Nahradit novou

Nedobíjí baterii (svítí H61) Neodpojen odpojovač	Odpojit odpojovač baterie
Vada relé B61 (kontaktu)	Zkontrolovat funkci relé ev. očistit příslušný kontakt
Nesvítí světelné diody X1, X2 regulátoru Y61.1	"Baterie nabita" Vada napěťového relé dobíječe - vyměnit za serizové napěťové relé. Vada tyristorů X10, X11, resp. 1X7, 2X7 ev. diod 1X6, 2X6. Vada pojistky dobíječe P66.

Porucha	Příčina	Oprava
	Svíti světelné diody X1, X2	Vada tyristorů X10, X11 trafa T67 Vada X9 Vada diod X74, X75, X76, X77 Vada odporu R73, R74 Vada tyristoru 1X7, 2X7 Vada diody 1X6, 2X6 aj.
	Vada pojistky P5 (P4) R4	Nahradiť novým dílem
Dobíjí baterii		
Velký proud	Vada R62, vada X9	Nahradiť novým dílem
Malý proud	Vada R 63	Nahradiť novým dílem
Koncové napětí dobíječe - vysoké	Vada napěťového relé B62	Nahradiť novým dílem
Koncové napětí dobíječe - malé	Vada napěťového relé B62	Nahradiť novým dílem

Upozornění: Lokalizaci a odstranění poruchy nutno provádět ve specializované opravně, t.j. mimo vůz. Technik, provádějící opravu, musí být seznámen s funkcí zařízení, která je popsána v Technickém a funkčním popisu mot. vozu č. 892.

5.09. Hnací soustrojí

5.90.00 Motor s příslušenstvím

5.90.01 Odstředivý čistič oleje motoru (obr. 90-004)

Demontáž při čištění

1. Odšroubuje se matice (6), sejmě se podložka (7) a vnější kryt (2).
2. Vyjme se motor (1, 13) a odloží se tryskami dolů, aby olej vytékla.
3. Povolením matice rotoru (17) oddělí se od sebe vrchní díl (1) a spodní díl rotoru (13).
4. Nečistoty usazené na stěně rotoru se odstraní dřevěnou škrabkou a zbytek se vymýje štětcem a motorovou naftou.
5. Vyzkouší se průchodnost trysek (18) profouknutím stlačeným vzduchem.
6. Propláchnutím naftou a profouknutím vzduchem se vyčistí síťová vložka (16).
7. Očistí se ložiska rotoru a těsnící gumový kroužek. Zvláštní pozor se věnuje důkladnému očištění dosedacích ploch pro těsnění.

Montáž

1. Při zpětné montáži je nutno dbát, aby oba díly byly znova smontovány v označené poloze, ve které byly vyvažovány. Označení je provedeno ryskami na obvodě rotoru. Montáž rotoru a vnějšího krytu se provede opačným způsobem jakým byla provedena demontáž, při čemž nutno věnovat velkou pozornost nasazení krytu čističe (správně nasadit do drážky tělesa "o" kroužek) a dotažení matice (6) utahovacím momentem $1 \pm 0,2$ kpm.
2. Před nasazením krytu čističe se přesvědčit, zda se rotor volně otáčí.
3. Správná funkce čističe na motoru se projeví tím, že po nastavení prohřátého motoru je slyšet hluk dobíhajícího rotoru.

5.90.02 Hlava válců (obr. 90-011)

Všechny tři hlavy, přední a zadní víko jsou spojeny dohromady šrouby M10, takže je lze sejmout z bloku buď jednotlivě, nebo jako celek.

Při montáži hlav válců je nutno dodržet následující postup:

1. 3 hlavy ustavit na montáži stojan (rovné desce).
2. čtyřmi šrouby M10x45 s podložkami a maticemi spojit hlavy k sobě.
3. K hlavám přišroubovat dvěma šrouby M10 přední víko hlav válců a dvěma šrouby M10 zadní víko hlav válců.
4. Hlavy válců se položí dosedací plochou vzhůru a do otvorů vodítek se vloží sací a výfukové ventily. Změří se zapuštěním ventilů do dosedací plochy hlav válců, dle potřeby se zafrézuje sedla ventilů. Ventily se zabrousí brusnou pastou a po umytí všech dílů se provede kontrola těsnosti ventilů nalitím benzínu do sacích a výfukových kanálů. V případě, že netěsní, je nutno zabroušení opakovat. Po zabroušení a dokonalem omytí ventilů i hlav se dříky natřou olejem.
5. Namontovat těsnění hlav válců užším lemováním směrem k bloku válců.
Po vystředění těsnění zajistit dvěma šrouby M6x6 s plechovými podložkami.
6. Celý komplet hlav válců nasadit na motor, zašroubovat šrouby M18x1,5 a dotáhnout na hlavě č. 2 a 3 na moment 23 + 2 kpm stanoveného pořadím dotahování šroub dle obr. 90-011, naposledy na hlavě č. 1.
Nakonec dotáhnout matice M10 na straně váčkového hřídele na moment 4,2+0,3 kpm.
7. Při montáži kozlíku vahadel a čepu je nutné dbát na to, aby mazací otvor Ø 2 mm v čepu vahadel navazoval na mazací kanály v kozlíku a hlavě válců.
8. Ustavení vstřikovačů - dodržet postup určený v kap. 6.9.9.

Upozornění:

Při montáži zajistit stejnou rovinu spodní plochy, hlav i vík. Pokud není zajištěna rovina spodní plochy kompletu hlav válců na montážním přípravku, je nutné před dotažením šroub M18x1,5 povolit boční stahovací šrouby M10 (utáhnout je na moment cca 1 kpm). Po dotažení šroub M18x1,5 šrouby M10 opět dotáhnout na moment 4,2+0,3 kpm.

- Montáž hlav válců na blok válců se provádí bez namontovaných kozlíků vahadel, zvedátka je však nutné zajistit v horní poloze proti vypadnutí gumovými kroužky navléknutými na zvedací tyčky.
- Po spuštění a zahřátí je třeba opakovat dotažení šroub hlav válců dle bodu 5.
- S každým dotažením šroub hlav válců je nutné provést seřízení výle ventilů u studeného motoru na 0,3 mm.

5.90.03 Nastavení rozvodu motoru a seřízení výle ventilů (obr. 90-010, 90-009, 91-005)

Základním předpokladem správného chodu motoru je přesné nastavení jeho rozvodu, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost. Okamžiky otevíráni a zavírání jednotlivých ventilů je znázorněno na diagramu obr. 90-009.

Pronadělení nastavení rozvodu jsou zuby rozvodových kol označeny již ve výrobě značkou jak je zřejmé z obr. 90-010. Kolo váčkového hřídele a kolo vstřik. čerpadla jsou vzájemně označeny "O" a "OO" a kolo vstřik. čerpadla a čelo klik. skříně značkou "X".

Nastavením kol dle těchto značek je časování jednoznačně určeno.

Přitom píst prvního válce musí být v horní úvrati. Tuto polohu klikového hřídele zajistíme zasunutím kolíku (obr. 91-005) po značku HU do zadního víka motoru a setrvačníku. Na poloze vloženého kola, kola pomocného pohonu a kola olejového čerpadla nezáleží.

Seřízení výle ventilů

Pro správný chod motoru je velmi důležité seřízení ventilové výle t.j. velikosti mezery mezi ploškou ramena vahadla a stopkou ventilu.

Vúli ventilů kontrolujeme spárovou měrkou na měření vúle a seřízení vúle se provádí natáčením kulového čepu vahadla (po uvolnění pojistné matici čepu). U studeného motoru musí být správná vúle ventilů sacích i výfukových 0,3 mm. Nedodrží-li se předepsaná vúle ventilů, mohou se ventily snadno poškodit. Při nedostatečné vúli ventily nedovírají, hlevy i sedla ventilů se opakují, klesá kompresní tlak, motor se špatně roztáčí a má nedostatečný výkon. Při veškeré vúli ventily odskakují, sedla ventilů a ventily se vytoulují.

Postup při seřizování vúli ventilů

Sejmou se víka hlav válců a vyjmou se všechny vstřikovače paliva, aby šlo lehce točit klikovým hřídelem.

Otočením klikového hřídele protáčecím klíčem (jednostranný otevřený klíč 65) ve směru pracovního chodu (doprava) se uvede píst prvního válce do horní úvratě (střídání pohybů vahadel 6. válce).

Tuto polohu klik. hřídele zajistíme zasunutím kolíku (obr. 91-005) po značku HU do zadního víka motoru a setrvačníku.

V této poloze seřizujeme vúli sacích (S) a výfukových ventilů u válců

1. válec - S, V
2. válec - S
3. válec - V
4. válec - S
5. válec - V.

Vytažením kolíku a otočením klik. hřídele o 360° doprava uvede se píst 6 válce do horní úvratě (střídání pohybů vahadel 1. válec).

Tuto polohu rovněž zajistíme zasunutím kolíku po značku HU a seřizujeme vúli ventilů a válců:

2. válec - V
3. válec - S
4. válec - V
5. válec - S
6. válec S, V.

Upozornění: Vúli ventilů seřizovat na studeném motoru!

5.90.04 Torzní tlumič a čistič oleje v řemenici (obr. 90-001)

Stav pryžové vratvy torenního tlumiče se kontroluje pečlivou prohlídkou celého obvodu.

V případě, že při kontrolní prohlídce budou zjištěny trhlinky v pryži, zasehující do hloubky více než 1 mm, je nutno takto poškozený tlumič ihned vyměnit za nový. Při čištění filtru oleje v řemenici s torením tlumičem je nutno demontovat přírubu (1) s unášečem (12) a víko řemenice (10). Vnitřní prostor vyčistit od usazených nečistot a vypláchnout naftou. Před zpětnou montáží je třeba momentovým klíčem překontrolovat dotažení šroubu (3) M 27x1,5 momentem 235+20 Nm (24 + 2 kpm).

5.90.05 Klínový řemen motoru

Správně napnutý řemen se prohne silou 98 N (10 kp) o 17 ± 2 mm. Příliš volný řemen způsobuje prokluzování a dochází k většímu opotřebení, příliš napnutý řemen způsobuje hlučnost ložisek a snižuje jejich životnost. Napnutí řemene se provádí pomocí napínací řemenice (obr. 92-006).

5.90.06 Měření kompresních tlaků

Kontrola těsnosti kompresního prostoru se provede na motoru manometrem a nastavcem namontovaným do otvoru pro trysku.

Příprava před měřením.

Z motoru se demontují všechny vstřikovače a přívod paliva se uzavře nastavením vstřikovacího čerpadla do polohy "STOP". Do otvoru pro vstřikovač prvního válce se namontuje manometr.

Měření (po předchozím seřízení všechny ventilů).

Motor se protočí spouštěcím (asi 5x) a odečte se tlak na namontovaném manometru. Minimální povolený tlak 255 kPa (26 atp). Postupně zkontrolujeme kompresní tlak u všech válců. Je-li u některého z nich hodnota nižší než 206 kPa (21 atp), je nutno zjistit příčinu a závadu odstranit (netěsní ventily, netěsní pístní kroužky). Kompresní tlak 255 kPa je nutný pro dobrou startovatelnost motoru, zvláště v zimním období. Jinak pokles kompresního tlaku až na 206 kPa (21 atp) neznamená podstatné snížení výkonu.

5.90.07 Údržba čističe vzduchu obr. 90-007a

Povolením pružných rychlouzávěrů uvolníme zásobník oleje, který sejmeme a vyčistíme. Při nasycení filtračních vložek prachem (3 ks) jednotlivé vložky vyprat v naftě nebo petroleji. Dbát při vypírání, aby nedošlo k deformaci vložek. Po dokonalem vyčištění nechat vložky vykapat. V případě, že dojde k poškození vložek nebo ztratily svou soudržnost, je nutné je vyměnit. Ve vodorovné poloze naplnit zásobník motorevým olejem M6 ADS II nebo M7 ADS III na spodní značky, určující hladinu náplně.

5.91.00 Palivové hospodářství

5.91.01 Vstřikovací čerpadlo (91-007)

Vstřikovací čerpadlo má velmi přesný a jemný mechanismus, a proto jeho veškeré opravy a seřízení mohou být svěřeny pouze odborné opravně, která je vybavena speciálním zařízením. Každý neodborný zásah může vstřikovací čerpadlo poškodit. Je nepřípustné a neúčelné zvyšovat u vstřikovacího čerpadla maximální dodávku paliva. Motor je seřízen na maximální výkon a každé další zvýšení přivodí nadměrné kouření a zvýšení provozních teplot motoru.

Základní zásady údržby vstřik. čerpadla a omezovacího regulátoru se omezuji na: (obr. 91-007).

1. Kontrolu stavu oleje ve skříni vstřikov. čerpadla a regulátoru.
 - Stav oleje se zjišťuje povolením kontrolních zátek (3).
2. Výměnu oleje v čerpadle i regulátoru. Doplňuje se plnicími otvory (2) až začne olej vytékat otvory kontrolních zátek.
Při výměně nebo vypouštění se vyšroubuje vypouštěcí zátky (4). Na čerpadle a regulátoru je vždy po jedné plnicí, kontrolní a vypouštěcí zátte.
3. Čerpadlo a regulátor se plní motorevým olejem M6ADS II.

3. Kontrola spojů palivového potrubí a dotažení všech uvolněných šroubů a matic.

5.91.02 Dopravní čerpadlo

Dopravní čerpadlo je první částí vstřikovací soustavy, která přichází do styku s používaným palivem. Je proto velmi důležité, aby byla věnována největší péče čistotě používaného paliva. O kvalitě nafty a její čistotě se přesvědčíme ve skleničce filtru. Skleničku čistíme při M, jinak vždy, jestliže zjistíme přítomnost vody a mechanických nečistot, které se usazují na dně skleničky. Aby nevznikl vzduchový polštář při montáži nádobky, musí se nejprve ručně načerpat palivo až přes její okraj a teprve potom je možno nádobku dotáhnout.

Demontáž, kontrola těsnosti a sacího účinku se provede vždy při prohlídce V a S. Poruchy závažnějšího charakteru je třeba svěřit speciální opravně.

5.91.03 Vstřikovače (obr. 90-006b)

Činnost trysk je možno po každé jízdě kontrolovat sluchem nebo dotykem prstů na vstřikovač. Při každém vstřiku je totiž zřetelně slyšet srkavý zvuk, který má být u všech válců stejný. Dotykem prstů na vstřikovač je zjistitelná činnost trysky jemnými rázy, které způsobuje vstřikované palivo. Je-li při této jednoduché kontrole zjištěno, že některá tryska nepracuje správně, je nutno ji vyčistit, případně vyměnit. Vzhledem ke zvýšení životnosti trysk a udržení správné spotřeby paliva, musí se provádět kontrola vstřikovačů a trysk.

Při kontrole se demontované vstřikovače funkčně odzkouší na zkoušečce trysk, kde se zjistí skutečná hodnota otvíracích tlaků a počet ucpaných otvorů trysky. Je-li tryska zakarbonována, nesmí být použito k demontáži trysky tvrdého nástroje, po demontáži je nutno provést vždy vycítění a dekarbonizaci. Znečištění nebo ucpané trysky se čistí dřívkem a propláchnou se naftou. Otvory trysky je nutno čistit speciální čisticí jehlou s drátky přiměřeného průměru.

Jehlu trysky je třeba vždy vyčistit klůčkem, který nezanechává vlákna a je nutno se vyvarovat použití ostrých předmětů.

Silně zakarbonované trysky je možno dekarbonovat pomocí chemického roztoku zahřátého na 90°C, který obsahuje 25 g NaCH - hydroxydu sodného, 35 g Na₂CO₃ - uhličitanu sodného, 25 g tekutého mýdla a 1,5 g vodního skla v jednom litru vody.

Tryska se ponechá v roztoku 30 - 60 minut.

Po dekarbonizaci je nutno ihned opláchnout trysky v horké vodě a potom v čisté naftě a to tak, aby jehla v tělese trysky hladce klouzala. Po vyčítění dosedací plochy vstřikovače je možno trysku opět přitáhnout a provést utažení pružiny, nastavení správného otvíracího tlaku a funkční zkoušky. Po zpětné montáži trysk do tělesa vstřikovače je nutné, aby rysky A obr. 91-006 na tryskách a tělese vstřikovače byly nastaveny proti sobě, jinak by došlo k nesprávnému nastavení směru vstřiku.

Těsnění vstřikovače musí jít lehce nasunout, jeho správná poloha se nastaví až při dotažení vstřikovače. Při výměně vstřikovače je třeba těsnění vždy trochu vysunout. V případě, že tryska podteká, má špatnou funkci nebo je zadřená, je nutno ji odborně opravit a nebo vyměnit novou.

Při zkoušení je nutno sledovat, zda palivo stříká ze všech otvorů trysk a zda má rozprášené palivo mlhovitý vzhled. Začátek a konec vstřiku musí být ostrý a trysky při zkoušení musí vydávat ostře ohrazený zvuk.

Vstřikovací tlak musí být 175 atp (17,161 MPa).

Zádoucího nižšího nebo vyššího tlaku se dosáhne povolením nebo dotažením stavěcího šroubu a šroub se buď povolí, nebo přitáhne, je-li třeba tlak snížit nebo zvýšit.

Po docílení předepsaného tlaku se pojistná matici opět dotáhne. Při zkoušení trysk je nutno se chránit styku se stříkajícím palivem, jelikož jeho paprsek opouští trysku tlakem 175 atp a bolestivě zraňuje.

Rovněž tak je nutné chránit se přímého styku s dekarbonizačním roztokem, který je silnou žiravincou.

Správná funkce vstřikovačů je také ovlivněna montáží do hlavy motoru. Usazení vstřikovačů musí být centrické a šrouby příruby rovnomořně dotaženy. Tryska se nesmí dotýkat stěny otvoru ve válci.

5.91.04 Dvooustupňový čistič paliva (obr. 91-004)

Obdobně jako u celého palivového systému je nutno i u dvojitého čističe překontrolovat, zda jsou šroubové spoje řádně dotaženy. Výměnu filtračních vložek je nutno provést vždy, dodává-li dvojitý čistič méně paliva, než je spotřeba motoru, což se projevuje obdobnými jevy jako při špatném odvzdušnění palivového systému. To znamená, že se stráci výkon motoru, ozve se jeho nepravidelný chod, klepání a při dalším zmenšení průtoku paliva vložkami čističe se motor zastaví.

Při výměně filtračních vložek se nejdříve vyšroubuje dvě výpustné matice (4) ve spodní části tělesa čističe a vypustí se nečistoty. Pak se povolí matice svorníků (5) a odepne se uvolněná baňka (1) i s vložkami (2, 3). Poškozené nebo ztvrdlé těsnění je nutno vždy vyměnit. Výměna filtračních vložek se provádí po ujetí cca 12 000 - 18 000 km. Je neúčelné zanesené vložky čistit. První stupeň čističe slouží k zadružení hrubých nečistot, druhý stupeň zachycuje jemné nečistoty. Z tuzemské výroby pro první stupeň čištění paliva se používá čisticí vložky JIP 03.8534.00 (3), pro druhý stupeň vložky JIP P3.8534.01 (2).

5.91.05 Nastavení vstříkovacího čerpadla (obr. 91-005)

Motor je nastaven pro předvstřík 30° před horní úvratí s konstantním počátkem paliva.

Postup seřízení:

1. Seřizovací kolík se nasune do otvoru v zadním víku motoru. Klikovým hřidelem se otáčí ve směru pracovního chodu (doprava) až kolík zapadne do hlubšího otvoru v setrvačníku (obr. 1b). Přitom vačkový hřidel musí být natočen tak, aby u 1. válce byl sací a výfukový ventil uzavřen.

Otvor v setrvačníku určuje začátek dodávky paliva vstříkovacího čerpadla. V této poloze se musí krýt ryska vyznačená na tělese vstříkovacího čerpadla s ryskou na hnané polovině spojky (obr. 2). V případě, že se rysky nekryjí, uvolní se oba šrouby na spojce vstříkov. čerpadla a hřidel se natočí tak, aby se rysky vzájemně překrývaly.

Po ustavení se oba šrouby na spojce dotáhnou.

Není přípustné nastavení předvstříku seřizovat natáčením vstřík.čerpadla v jeho uložení na bloku válců, protože dochází k deformaci výtlačných trubek a jejich praskání během provozu. Praskání trubek může být též způsobeno uvolněním vstříkovacího čerpadla v uložení. Proto je nutné při V kontrolovat dotažení šroub upevňujících vstřík. čerpadlo.

5.92.00 Vodní hospodářství motoru

5.92.01 Vodní čerpadlo naftového motoru (obr. 92-006)

U vodního čerpadla je nutno při každé M promazat ložiska poz. (1) a (2) mazacím tukem A4 prostřednictvím mazací hlavice (3) (asi 50 cm³ do suché skříně). Jestliže odkapává odpadovým otvorem ve vodním čerpadle voda, je nutno provést výměnu axiálního těsnícího kroužku (4) a protikroužku (5).

Při výměně axiálního těsnícího kroužku (4) nebo ložisek poz. 1 a 2, stačí sejmout pouze vrchní část skříně vodního čerpadla (6).

Demontáž a kontrola čerpadla se provede při V.

1. Z motoru se vypustí voda.
2. Uvolní se řemeny, stahovákem se vysune řemenice (7).
3. Uvolní se hadice, šrouby a čerpadlo se vyjme.

Napínací kladka vodního čerpadla (obr. 92-006)

- a) Na hřidele čerpadla (8) se nalisuji promazaná ložiska 6205 (2) a 6305 (1).
- b) Do vrchní části skříně vodního čerpadla (6) se narazí těsnící kroužek (9) a axiální těsnění AXIA (4). Axiální těsnění je třeba dolisovat až na čelní stěnu.
- c) Hřidel s ložisky se narazi do skříně, z přední strany se nasune kryt ložiska (10) a pojistí pojistným kroužkem (14).
- d) Na čep napínací kladky (20) se nalisuje ložisko 6303 (11), nasune rozpěrka (25) a kryt ložiska (21). Vnější kroužek ložiska (11) se nalisuje do napínací řemenice (12) a pojistí kroužkem (22).

Čep s namontovanými díly se zalisuje do ramene napínací kladky (15), nasadí podložka (24) a pevně se dotáhne matici (23). Proti pootočení se podložka zajistí prohnutím.

Nakonec se do napínací řemenice zašroubuje mazací hlavice (13).

- e) Na těleso vodního čerpadla se nasune rameno napínací kladky s namontovanou napínací řemenicí a zajistí maticí (26) na míru 153,6 mm od příruby.
- f) Do drážky na hřídeli se vloží pero (16), nasune řemenice (7), dolisuje se až na doraz. Matici (17) se dotáhne momentem 11,7-14,7 daNm (12-15 kpm). Rotor je nutno držet za řemenici (7), nikdy ne za oběžné kolo (18).
- g) Oběžné kolo s protikroužkem (5) se našroubuje na hřídel, zkontroluje se vůle oběžného kola s vrchní částí skříně 0,6-1,8 mm.
- h) Oběžné kolo a hřídel se pojistí kolíkem.

5.92.02 Vodní chladič (obr. 92-001a)

Při prohlídce V se demontuje celý chladič a vyčistí se žebrování na straně vzduchu buď vyfouknutím stlačeným vzduchem, nebo vystřikáním vodou. (Směrnice Ústřední správy železnic č.j. 36370(65-12 ze dne 10. 11. 1965.) Čistota žebrování chladičů se kontroluje průběžně při každé M prohlídce. Při V prohlídce se provede zkouška těsnosti tlaku vzduchu 98,1 kPa (1 atp). Žebra nesmějí být deformována, jinak se zvětšuje odpor chladičů na straně vzduchu. Zdeformované žebra je nutno vyrovnat. Rovněž se kontroluje při M připevnění chladiče pásem ke spodnímu nosiči (vaně) chladiče, upevnění chladiče ve všech třech silentblocích a stav těchto silentblocků. Při demontáži chladiče je nutno provést sejmoutí pryž. hadic z vodního potrubí chladiče a tělesa termostatu, odpojení potrubí, hadic hydromotoru a reg. bloku. Montáž i demontáž je zřejmá z obr. 92-003. Napínání řemene pohonu ventilátoru chladiče oleje obr. 92-007 a převodovky se provádí vkládáním nebo odebíráním vymezovacích podložek (3) mezi dělenou řemenicí ventilátoru chladiče oleje. Odebíráním vymezovacích podložek se zkracuje a vkládáním se zvětšuje osová vzdálenost. Předpokladem dobrého chodu v provozu a velké životnosti klin. pohonu je správné seřízení řemenic a správné vypnutí řemenu, t.j. řemeny musí být vypnuty tak, aby při stlačení řemene silou 98 N (10 kp), klesl řemen o 12 mm. Řemenice musí být souosé a hřidele obou ventilátorů rovnoběžné. Odchylka souososti je povolená ± 1 mm. Po vypnutí řemene je nutno kontrolovat chod ručním otáčením. Vkládání řemene na řemenici pohonu ventilátoru chladiče oleje provádime tak, že nejdříve řemen provlečeme otvorem pláště ventilátoru chladiče vody (obr. 92-003) a nasadíme řemen na řemenici, po přechozím provléknutí řemene oběžným kolem, za současného otáčení. Potom řemen navlékneme na řemenici ventilátoru chladiče oleje, po sejmoutí jedné poloviny dělené řemenice (obr. 94-002a pos. 4). Po seřízení pohonu, jak výše uvedeno, dopneme řemen stahovacím pouzdrem (10) a pojistíme červíkem. Na takto upraveném pohonu opásá řemen řemenice a prochází vybráním v pláště ventilátoru chladiče vody II obr. 92-003.

5.93.00. Hydrostatický pohon ventilátoru

5.93.01 Druh a manipulace s olejem hydrostatického pohonu

Při doplnování, proplachování a výměně oleje v tuzemsku se smí použít jen olej hydraulický OH-HM46 určený pro celoroční provoz.

Při doplnování a výměnách oleje je třeba pečlivě dodržovat čistotu a zabránit znehodnocení oleje jakýmkoliv nečistotami, vodou, případně jinými kapalinami a mícháním různých olejů navzájem.

Před uvedením do provozu se provede nejprve naplnění systému kapalinou. Nádrž se naplní olejem přes sítko v hridle nádrže. Ruční kolečko regulačního bloku (obr. 93-006) se vytočí doleva (poloha B). Nastartuje se motor a nechá běžet ve volnoběž-

ných otáčkách. Odvzdušní se výtlačné potrubí válce žaluzií (obr.93-010.1) povolením horního šroubení na válci, která se opět dotáhne.

Jakmile je odstraněn všechn vzdach z okruhu a uniknou všechny bubliny v nádrži, přestane klesat hladina oleje. Motor se zastaví a doplní se kapalina až na úroveň horního okraje okénka olejoznaku. Zvýší se otáčky motoru a zkонтroluje se těsnost všech spojů. Nakonec se ovládací tyčka regulačního bloku uvolní otáčením ručního kolečka doprava na doraz (poloha A). Množství oleje v systému musí být vždy dostatečné, to znamená, že výška hladiny nesmí poklesnout niže než ke spodnímu okraji okénka olejoznaku na nádrži. U zcela naplněné nádrže dosahuje hladina k hornímu okraji olejoznaku. Obsluha vozidla odpovídá za správné množství kapaliny v nádrži. Zjistí-li náhlý pokles hladiny, je nutno nalézt místo úniku kapaliny a neprodleně provést utěsnění. Olej z nádrže se vypustí odšroubováním hadice ústící ze spodu nádrže. Aby se dosáhlo úplného vypuštění oleje z okruhu, je nutno ještě povolit šroubení na hydročerpadle, hydromotoru a horní šroubení na válci žaluzií. Soustava se opět naplní olejem dříve popsánym způsobem.

5.93.02 Čistič oleje FASP (obr. 93-008.1)

Při každé výměně oleje se nahradí v čističi stará papírová vložka novou vložkou. Kromě toho se stará vložka nahradí novou papírovou vložkou vždy při 3M.

Čistič se demontuje tak, že spodní válcová část se vyšroubuje z horního dílu pomocí kolíku, zasunutého do otvoru v její spodní části. Papírová vložka se vymění a čistič se opět sestaví.

5.93.03 Seřízení regulačního bloku (obr. 93-006.1)

Na regulační blok (3) je přišroubováno těleso tepelného čidla (2) s čidlem (1). Správná poloha čidla vůči regulačnímu bloku je dána seřízením ve výrobním závodě. Seřízení je provedeno tak, aby při plně vpravo vytočeném ručním kolečku na regulačním bloku (normální provozní stav) se hydromotor začal otáčet při teplotě $78-85^{\circ}\text{C}$. Této teplotě odpovídá odpor el. vysílače teploty (včetně odporu spojovacího vedení 4Ω až 127Ω). Při kontrole a seřizování správného nastavení rozbehu ventilátorů se odpojí jeden ze dvou vysílačů teploty od příslušného ukazatele na stanovišti. Motor se při stojícím vozidle postupně zahřívá a vhodným měřicím přístrojem se měří odpor vysílače teploty. Při dosažení hodnoty 124 až 127Ω by se měl začít hydromotor pomalu otáčet. Stojí-li hydromotor, je nutno povolit pojistovací matici (7) tepelného čidla a čidlo pomocí čtyřhranu zašroubovat blíže k regulačnímu bloku. Začne-li se hydromotor otáčet při nižší hodnotě jak 124Ω , je nutno naopak čidlo od regulačního bloku oddálit. Po seřízení a kontrole je nutno pojistovací matici dotáhnout.

Výměna tepelného čidla

Zjistí-li se závada, spočívající ve vadné funkci tepelného čidla, je nutné čidlo nahradit novým. Čidlo lze vyjmout po demontáži tělesa termostatu (2) od regulačního bloku (3) a od vodního potrubí. Předtím nutno vypustit kapalinu z chladicího okruhu motoru. Zpřístupnění čidla je možno provést také tak, že se demontuje regulační blok. Po montáži nového čidla je nutno provést znova seřízení počátku rozbehu hydromotoru.

5.93.04 Hydraulické prvky

Správná funkce hydrostatického pohonu se kontroluje při stojícím vozidle a motoru v chodu.

Ruční kolečko regulačního bloku (obr.93-006.1) se vytočí co nejvíce doleva (B) a zkонтroluje se chod obou ventilátorů. Chod ventilátorů nesmí být provázen vibracemi. Hydromotor a hydročerpadlo mají mít při chodu charakteristický zvuk

pístového hydraulického stroje.

Dojde-li k jakémukoliv poškození některého hydraulického prvku a je třeba jej vyměnit, pak je nutné před montáží nového prvku celý hydraulický obvod vyčistit, propláchnout proplachovým olejem a vyměnit papírovou vložku v plnoprůtočném čističi. Samotnou nádrž možno vymýt benzínem nebo naftou a po důkladném vysušení opět připojit na hydraulický okruh.

Výše uvedená opatření nutno provést také v případě vniknutí nečistot do hydraulického okruhu.

Je nutno dbát na to, aby olejová nádrž byla při běhu motoru plná oleje a nemohlo tak dojít k nasání vzduchu do okruhu.

Dodržování úzkostlivé čistoty v hydrostatickém pohonu je základní podmínkou pro spolehlivou funkci pohonu. Při demontáži kteréhokoliv uzlu je nutno zabránit vhodnými záslepkami vniknutí nečistot do systému.

Demontáž a montáž hydročerpadla

Čerpadlo je připevněno na spalovacím motoru nad řemenicemi (obr.93-007.1). Povolíme sací, výtlacnou a odpadní hadici a upevníme tak, aby nevytékala kapalina.

Povolíme čtyři matice na přírubě čerpadla a čerpadlo sejmeme. Hydraulickou kapalinu z čerpadla nevylévat, hrdla pouze zaslepit gumovými záslepkami.

Při montáži dbát na to, aby se do čerpadla nedostala nečistota. Sejmout dopravní kryt hřídele, konzervační vazelinou z hřídele otřít tampónem namočeným v benzíně a osušit suchým vzduchem. Vyjmout dopravní záslepky a čerpadlo propláchnout čistou pracovní kapalinou při současném otáčení hřídelem čerpadla. V nenakonzervovaném stavu může být čerpadlo ponecháno maximálně 24 hodin. V případě, že nebudou na čerpadlo ihned připojovány spojovací elementy, je nutné veškerá hrdla uzavřít čistými záslepkami a tyto sejmout těsně před montáží. (Pro ostatní prvky okruhu platí totéž.)

Demontáž a montáž hydromotoru

Odpojíme přívodní, zpětnou a odpadní hadici a upevníme tak, aby nevytékala kapalina.

Povolíme osm šroubů upevňující nosič (2) k pláště ventilátoru (6) (obr. 92-004).

Povolíme matici upevňující náboj (5) na hřídeli hydromotoru, náboj s řemenicí (4) a oběžným kolem (1) stáhneme z držákového hřídele hydromotoru (3). Povolíme čtyři šrouby připevňující hydromotor k nosiči (2). Hydraulickou kapalinu z hydromotoru nevylévat, hrdla pouze zaslepit gumovými záslepkami. Montáž se provádí opačným způsobem. Před montáží sejmout dopravní kryt hřídele, konzervační vazelinu z hřídele otřít tampónem namočeným v benzíně a osušit suchým vzduchem. Vyjmout dopravní záslepky a hydromotor propláchnout čistou pracovní kapalinou při současném otáčení hřídele hydromotoru. V nekonzervovaném stavu může být hydromotor ponechán maximálně 24 hodin.

Demontáž a montáž regulačního bloku

Povolíme připojené potrubí a kapalinu vypustíme do čisté nádoby. Povolíme čtyři matice, připevňující regulační blok k tělesu termostatu (obr.93-006.1). Uvolníme regulační blok na konzole povolením dvou šroubů. Montáž se provádí opačným způsobem.

5.94.00 Olejové hospodářství

5.94.01 Ventilátor chladiče oleje převodovky 2M70

Napnutí klinového řemene (obr.92-007a) se provádí vkládáním vymezovacích podložek mezi části dělené řemenice. Správně napnutý řemen se prohne při stlačení silou 98 N (10 kp) o 12 mm.

Při prohlídce V je nutno ventilátor vyjmout z tělesa a demontovat těleso ložisek. Ložiska a těleso ložisek vypláchnout v naftě. Po vypláchnutí těleso naplnit ze dvou třetin mazacím tukem NH₂. Při zpětné montáži kola ventilátoru na hřídel je nutno

matici poz. 11 obr. 94-002a dotáhnout momentem $68,7 \pm 4,8 \text{ Nm}$ ($7 \pm 0,5 \text{ kpm}$).

5.95.00 Příslušenství přenosu výkonu

5.95.01 Doplňování a výměna oleje převodovky 2M70

Převodovka se plní výhradně olejem OT-HP 3. Není dovoleno tento olej mísit, ani doplňovat jiným druhem oleje. Při doplňování a plnění je nutno použít sítko a dodržovat naprostou čistotu.

Doplňování oleje

provádět následovně:

- a) Řádně zabrzdit vozidlo ruční brzdou, popř. založit kola.
- b) Nastartovat motor a tento nechat běhat ve volnoběžných otáčkách a zařadit I. nebo II. stupeň (bez blokáže). Aby došlo k zařazení zvoleného stupně u stojícího vozidla, je nutno mírně přidat palivo, aby se sepnul spínač převodovky.
- c) Vyšroubovat kontrolní měrku oleje, tuto otřít do sucha a znova zasunout do otvoru. Při kontrole výšky hladiny se měrka nezašroubovává.
- d) Měrku vyjmout. Je-li výška hladiny mezi jednotlivými značkami, je oleje dostatek. Je-li oleje málo, převodovka přisává vzduch a dochází k prokluzu měniče a spojek. Olej nutno dolít. Je-li oleje nadbytek, dochází k přehřívání převodovky, k vyšším ztrátám a zvýšení pasivních odporů. V tomto případě je nutno přebytečný olej odpustit.
- e) Po provedené kontrole oleje znova měrku zašroubovat.

Výměna oleje

Při každé výměně se vyjme čistič oleje, ten se rozebere, vyčistí a opět smonuje. Výměnu provádět následovně:

- a) Olej se vypouští po skončení jízdy, pokud je ještě teply.
- b) Odšroubouje se zátka na spodním víku převodovky. Tímto otvorem se vypustí olej z mechanické části převodovky.
- c) Na spodní části předního mezikusu odšroubovat děrovaný kryt.
- d) Protočít ručně motorem a tím i měničem tak, aby bylo možno vyšroubovat zátku, (nutno použít trubkový klič). Totéž učinit v horní části měniče. Po vyšroubování zátek vyteče z měniče cca 6 l oleje.
- e) Vyšroubovat zátku na víku výměníku a vypustit z tohoto olej.
- f) Odpojit přívodní hadice k olejovému chladiči. Odpojením hadic se vypustí jen část oleje z chladiče. K úplnému vypuštění oleje je nutno olejový chladič vyjmout z rámu a provést jeho vyprázdnění.
- g) Zašroubovat zátky na měniči, zátku na spodním víku převodovky a výměníku. Namontovat chladič oleje a připojit hadice.
- h) Převodovku naplnit 10 - 12 l oleje pro automatické převodovky.
- i) Řádně zabrzdit vozidlo ruční brzdou, popř. založit kola.
- j) Nastartovat motor, nastavit volnoběžné otáčky, zařadit I. nebo II. stupeň (bez blokáže), přidat mírně palivo a za neustálého kontrolování výšky hladiny oleje měrkou dolévat olej tak, aby výška hladiny byla mezi ryskami měrky. Celková olejová náplň je 24 - 28 l.

5.95.02 Demontáž a vyčištění oleje převodovky 2M70

Při každé výměně oleje je nutno vyčistit čistič oleje. Tento se vyjímá vždy, když je z převodovky již vypuštěný olej.

Vyjmutí čističe se provede následovně:

- 1) Odšroubuje se víko čističe na spodním víku převodovky.
- 2) Odjistí se a povolí matice M8 a vyjmě se spodní polovina čističe spolu s čisticími vložkami.
- 3) Z trubek se sejmou těsnící kroužky a čisticí vložky. Tyto se vyčistí tak, že se vyperou v benzínu a vyfoukají vzduchem.
Po vyčištění se čistič smontuje obdobným způsobem, t.j. čisticí vložky se nasunou na trubky, na tyto se nasunou těsnící kroužky a vloží do horního pláště v převodovce. Zatáhne se matice M8 a tato se zajistí. Při zpětné montáži je nutno věnovat péči těsnicím kroužkům a správnému zasunutí nástavků čističe do otvorů horního pláště čističe.

5.95.03 Seřízení řadicích šoupátek na hnacím bubnu převodovky 2M70

Seřízení se provede vizuální kontrolou krytí hran tří šoupátek s čelem těles šoupátek na obvodu hnacího bubnu demontováním víčka komory přepínače s elektromotory. Po zařazení I. převodového stupně, přivedením napětí 48 V na konektory elektromagnetu I. stupně (zadního) seřídí se stavěcími kroužky poloha přesuvné objímky (seřízení vůle mezi dvouramennou pákou a řadicími elektromagnety) tak, aby se hrana středního nákrúžku šoupátek (blíže přesuvné objímce) kryla v toleranci 0,1 mm s čelem tělesa šoupátka. Při seřizování je nutno hnacím bubenem otáčet tak, aby přesuvná objímka, vedená kameny, vždy zaujala správnou polohu po celém svém obvodě.

Seřízení polohy II. převodového stupně

Seřízení se provede opět vizuální kontrolou krytí hran tří šoupátek s čelem těles šoupátek demontováním spodního víka převodovky.

Přivedením napětí 48 V na konektory elektromagnetu II. stupně (předního) se obdobným způsobem jako u I. stupně seřídí poloha objímky tak, aby se čelo koncového nákrúžku šoupátku krylo s tolerancí - 0,1 mm s druhým čelem tělesa šoupátka.

Po seřízení obou poloh (I. a II. stupně) je nutno překontrolovat vůli na páce přesuvné objímky (vůle mezi dvouramennou pákou a řadicími elektromagnety). Při poloze přesuvné objímky v neutrálu zkontroluje se poloha seřizovacích šroubů. Vůle mezi dosedací ploškou seřizovacího šroubu a čelem tlačítka elektromagnetu I. přev. stupně má být v rozmezí 0,05-0,15 mm (měřeno při dotyku seřizovacího šroubu s čelem tlačítka elektromagnetu pro II. přev. stupeň).

Není-li tomu tak, doladí se poloha obou seřizovacích šroubů otočením obou šroubů o stejný úhel ve stejném smyslu tak, aby bylo dosaženo žádané vůle.

Potom se opět provede kontrola krytí hrany středního nákrúžku šoupátek s čelem tělesa šoupátka a krytí čela koncového nákrúžku šoupátku s druhým čelem tělesa šoupátka (v toleranci $\pm 0,1$ mm). Nepodaří-li se při správné vůli v neutrálu seřidit krytí hran šoupátek při prvním a druhém převodovém stupni, je nutno zjistit a odstranit příčiny.

5.95.04 Seřízení silové regulace (obr. 97-002)

Pro docílení silové regulace je páčka akcelerátoru vstříkovacího čerpadla spojena táhly s páčkou silové regulace na převodovce. Pro dodržení ekonomického provozu a dobré dynamiky vozidla je nutné při zkušebních jízdách (seřizovacích) seřidit silovou regulaci zkracováním nebo prodlužováním táhel (7) a (6) tak, aby přeřazení I^o na II^oB bylo při 28 km/hod a II^o na II^oB bylo při 56 km/hod. Přitom musí být páčka akcelerátoru vstřík. čerpadla v poloze max. dodávky paliva (bez dalšího pohnutí páky (4) - "prošlapu").

5.95.05. Spojovací hřídel (obr. 95-005)

Demontáž a montáž spojovacího hřídele

Před montáží je třeba příruby spojů a spoj. hřídel očistit od barvy a konzervačního

laku nebo tuku. Dosedací plechy a centráž musí být bezpodmínečně čisté, nepoškozené a odmaštěné. Před namontováním hřídele je třeba se přesvědčit, zda křížové klouby a drážkový spoj se pohybují lehce bez zadrhování a zda je hřídel namazán. Dále je třeba zkontolovat, zda značky "0" leží proti sobě. Hřídel je dynamicky vyvážen a jen v této poloze může být namontován. Spojení přírub je provedeno lícovanými šrouby. Šrouby i matice jsou z ušlechtilých ocelí. Pro jejich dotažení je nutno použít momentový klíč.

Hřídele je nutno skladovat v prostředí suchém, čistém, bez výparu kyselin apod. Musí být umístěny na dřevěných podložkách jednotlivě. Skládání volných hřídelů na sebe se nedoporučuje. Z důvodu dynamického vyvážení hřídelů nesmí být jednotlivé součásti zaměňovány a nesmí dojít k poškození vyvažovacích tělisek.

Opravy spojovacího hřídele

Složitější opravy je nutno přenechat autorizované opravně. Půjde tedy většinou o výměnu těsnících kroužků nebo o výměnu křížových čepů. Před rozebráním je nutné zkontolovat, zda jednotlivé součásti jsou vzájemně označeny. Při opětné montáži je třeba dbát, aby všechny součástky se dostaly na původní místo.

Při rozebírání se postupuje tak, že nejdříve uvolníme šrouby víčka ložisek. Vnější vidlice s přírubou sejmeme společně s úplným křížovým čepem tak, že u vnitřních vidlic vyjmeme poklepem pouzdra vnějších ložisek. Po vyjmutí starého křížového čepu a před montáží nového je třeba překontolovat dosedací plochy válcové i čelní na vidlici, zda jsou bez poškození a bez otřepů. Pouzdra nového úplného křížového čepu je třeba zbavit konzervačního prostředku. Při výměně těsnícího kroužku je třeba vyměnit zároveň plechový kryt, ve kterém je kroužek zalisován. Po montáži se hřídel důkladně promaže. Takto opravený hřídel je třeba dynamicky vyvážit.

5.95.06 Nápravová převodovka NKR 16

a) Mazání

Převodovka se plní automobilovým převodovým olejem PP 90. Správnou výšku hladiny určuje okraj otvoru nalévacího hrdla, které je v zadním dílu převodovky (obr. 95-006). Protože dostatečné množství oleje je důležitou podmínkou spolehlivého provozu převodovky, musí se stav oleje denně kontrolovat a podle potřeby doplňovat.

Olej je třeba vypouštět po jízdě, dokud je teplý, aby odplavil ze skříně všechny nečistoty. Při každé výměně oleje je třeba očistit magnetickou výpustnou zátku a zkontolovat průchodnost odvzdušňovače a v případě potřeby pročistit jeho otvory, maznicí na konzole promazat vedení pojistné západky tukem A 00. Do oka pro čep pístnice řadicího válce nakapat trochu oleje PP 90.

Pneumatický řadicí válci nevyžaduje v provozu zvláštní údržbu. Prohlídka a mazání se provede při velké opravě (V) převodovky, t.j. po ujetí 48 000 až 72 000 km, při střední opravě (S) převodovky, to je po ujetí 96 000 až 144 000 km.

K tomuto účelu je nutno válci vymontovat, rozebrat, vyčistit a prohlédnout těsnící manžety, zda nejsou poškozeny. Při zpětné montáži se musí manžety a vnitřní činná plocha válce natřít slabou vrstvou nemrzoucího tuku Cyatim 201. Plstěný kroužek ve víku válce se napustí olejem. Po montáži se válce vyzkouší na těsnost.

b) Čištění

Při čištění převodovek od vnějších nečistot a také při celkovém čištění pojezdu je nutno dbát, aby čisticí prostředky nevnikly labyrintovými těsněními a odvzdušňovačem dovnitř skříně.

c) Montáž převodovky

Popisovány jsou jen ty úkony, které jsou méně běžné. Při montáži převodovek je nutno pracovat s největší pečlivostí.

Dělící roviny skříně musí být zbaveny zbytků starého těsnícího tmele (obvykle se smývá líhem). Je třeba přezkoušet průchodnost odpadních kanálů.

Montované součásti musí být zbaveny nečistot a osušeny. Součásti, které by svým poškozením mohly ohrozit spolehlivý chod převodovky, nesmí být použity. Součásti kluzně uložené a drážkování přesuvné spojky je nutno při montáži potřít olejem. Ložiska se nasazují za tepla. Je vhodné je ohřívat v olejové lázni na teplotu max. 80°C . U válečkových ložisek je třeba dbát, aby nedošlo k záměně vnitřních kroužků.

Vnější kroužky kuličkových ložisek s kosouhlým stykem musí být axiálně sevřeny víkem. Délka osazení víka musí být o $0,1 - 0,15$ mm větší než vzdálenost mezi čelní plochou pouzdra a ložiskového kroužku. Při měření musí být vnější ložiskové kroužky sevřeny přípravkem (obr. 95-009).

Dříve než se seřizuje záběr kuželového soukoli, je nutno správně nastavit axiální vůli ve dvojici válečkových ložisek NJ 232 na nápravě. Vůle má být v rozmezí $0,2 - 0,5$ mm. Náprava se všemi namontovanými díly je usazena v předním díle skříně, obráceném při montáži hrdlem dolů. Pomocí třmenů jsou víka poz. 12 a 13 obr. 95-007 přitažena v radiálním směru k sedům ve skříně. Víko poz. 12 je zároveň přitaženo axiálně ke skříně. Mezi přírubou víka poz. 13 a skříní se ponechá mezera asi 7 mm. Zjistí se hodnota axiální vůle nápravy vzhledem ke skříní. Tloušťka pod víkem poz. 13 se stanoví odečtením hodnoty naměřené axiální vůle, zmenšené o $0,2 - 0,5$ mm, od šířky mezery mezi přírubou víka a skříní.

Př.: Mezi přírubou víka poz. 13 a skříní je nastavena mezera 7,2 mm. Axiální vůle nápravy vůči skříní byla naměřena 1,3 mm. Tloušťka podložky pod víkem poz. 13 bude tedy $7,2 - (1,3 - 0,2 - 0,5) = 6,1 - 6,4$ mm.

Je třeba, aby obě dosedací plochy upravené vymezovacími podložkami byly rovnoběžné. Po seřízení axiální vůle nápravy lze do hrdele skříně zasunout pouzdro s kuželovým pastorkem a jeho uložením. Poloha záběru kuželového soukoli je dána tloušťkami vymezovacích podložek pod přírubou pouzdra kuželového pastorku a pod taliřovými koly.

Při seřizování záběhu je nejlépe postupovat takto:

Pod taliřová kola se dají pomocné broušené podložky o tloušťce asi 5,5 mm. Taliřová kola se zasouvají nebo vysouvají ze záběru tak, že se oddalují nebo přibližují víka poz. 12 a 13 ke skříní. Obě víka jsou opět radiálně přitažena ke skříní pomocnými třmeny.

Správný záběr kol v převodovce se posuzuje podle otisků zubů pastorku (natřených řídkou, dobře kryjící barvou) na zubech taliřového kola (obr. 95-010).

U kol, kde nevychází otisk na obou bocích zubů stejně dobrý, je třeba záběr seřídit tak, aby otisk byl lepší na záběrové straně, t.j. na vypouklém boku zuba taliřového kola.

Bocní vůle v ozubení se seřizuje na $0,3 - 0,4$ mm. Po seřízení záběru a vůle v kuželovém soukoli se dosadí vymezované podložky konečné tloušťky. Tloušťka podložky pod přírubou pouzdra kuželového pastorku se stanoví odměřením. Potřebná tloušťka podložek pod taliřovými koly je dána rozdílem rozměru pomocné podložky a spáry mezi přírubou víka a skříní na příslušné straně.

Př.: Tloušťka pomocných broušených podložek pod taliřovým kolem na straně víka poz. 12 je 5,5 mm. Po seřízení záběru a vůle v ozubení byla naměřena šířka spáry mezi víkem poz. 12 a skříně 1,7 mm. Potřebná tloušťka vymezovací podložky je $5,5 - 1,7 = 3,8$ mm.

Příruba pro kloubový hřídel

Příruba je uložena s přesahem na hřídeli kuželového pastorku na kuželové ploše 1:30. Svěrný spoj je uzpůsoben pro demontáž tlakovým olejem.

Montáž příruby

Před montáží je třeba pečlivě zkontrolovat oba díly. Okraje funkčních ploch a drážek pro přívod oleje musí být bez ostrých hran. Hrubší rýhy a stopy po obrábění, které sáhají až na konec lisovaných ploch, nejsou v žádném případě přípustné, protože jsou příčinou unikání oleje při demontáži. Ostré hrany z výroby nutno odstranit. Kuželovitost lisovaných ploch musí souhlasit. Ověří se zkouška na barvu. Plochy však nesmí být vzájemně přizpůsobeny zabrušováním nebo zaškrabováním. Díly spoje musí po lehkém nasunutí zaujmout předepsanou výchozí polohu, aby po nalisování bylo dosaženo požadovaného přesahu. Před vlastní montáží musí být lisovací plochy řádně očištěny, odmaštěny a osušeny.

Montáž spoje se provádí za tepla po suchém ohřevu v elektrické peci s regulací teploty. Přírubu je přípustné ohřát max. na 250°C .

Montáž a seřízení řadicího ústrojí

Řadicí vidlice se zamontuje do zadního dílu skříně a přezkouší se, zda se v ložiskách volně pootáčí a zda kamany mají správnou výškovou polohu vůči věnci spojky. Namontuje se úhlová páka a zajišťovací zařízení.

Seřízení řadicího ústrojí provede se nejlépe na uzavřené skříni. Před uzavřením skříně se zkontroluje zajištění všech šroubů uvnitř skříně.

Je nutno dbát na dosažení dokonalé těsnosti skříně. Dělící plochy skříně a dosedací plochy vík se natřou před uzavíráním skříně těsnicím tmelem a spojovací šrouby se rovnoměrně utáhnou a pojistí příslušnými pojistkami.

Konzola i řadicí válec mají oválné otvory pro připevňovací šrouby. Konzola se ustaví na skříni tak, aby věnec spojky byl při obou svých krajních polohách (při zapadlé vypružené západce v příslušném výrezu úhlové páky), stejně zasunut do vnitřního ozubení příslušného talíře. Polohu věnce lze sledovat nahlížecími otvory v předním díle skříně. Po utažení šroubů se poloha konzoly zajistí kolíky.

Pneumatický válec má zdvih omezený narážkami uvnitř válce. Na konzole se ustaví tak, aby jeho krajní polohy souhlasily s krajními polohami řadicí vidlice.

Jeho poloha se zajistí rovněž kolíky.

Zabíhání převodovky

Převodovka se zabíhá na stavu při chodu naprázdno po dobu 5 hodin při počtu otáček vstupního hřídele asi 1000 ot/min (2,5 hod v každém směru otáčení nápravy). Kontroluje se těsnost skříně a teplota skříně, zvláště v místě ložisek. Teplota oleje se má při zabíhání ustálit max. na hodnotě 50°C nad teplotu okolí.

Pak se převodovka zabíhá při běhu naprázdno při otáčkách vstupního hřídele asi 2000 ot/min po dobu 15 min. V tomto případě nesmí teplota oleje přesáhnout 60°C nad teplotou okolí.

Prověří se též funkce řadicího a zajišťovacího zařízení. Po zabíhání se olej vypustí a skříň se naplní proplachovacím olejem, nechá se běžet asi 5 min. a olej se vypustí.

d) Demontáž převodovky

Po vypuštění oleje se převodovka očistí. Uvolněním šroubů u příruby vstupního víka a pomocí dvou odtlačovacích šroubů, které se šroubují do příruby pouzdra kuželkových ložisek, se vysune a vyjmé kompletní kuželový pastorek. Vzhledem k tomu, že převodová skříň je dělená ve svislé rovině, je účelné pro další demontáž skříň ustavit na vhodném podstavci hrdlem pro uložení kuželového pastorku směrem dolů.

Po uvolnění šroubů stahujících přední a zadní díl skříně a šroubů na víkách se zadní díl skříně uvolní pomocí dvou odtlačovacích šroubů a sejmě se. Před vyjmutím nápravy je nutno odmontovat krycí kroužky u těsnící spáry na pravém a levém víku. Náprava s talířovými koly a s víky spolu s ložisky se vyjmé tak, že při zdvihání nápravy jejábem se současně oddalují od středu talířová kola tak, aby prošla kolem oka pro válečkové ložisko kuželového pastorku v předním díle skříně.

Demontáž přírub pro kloubový hřídel

Při demontáži se používá tlakového oleje. Zdrojem tlakového oleje je injektor (čerpadlo) SKP. Injektor se zašroubuje do držáku, který se pevně uchytí, např. ve svěráku (viz obr. 95-011). Olej se přivádí vysokotlakou trubkou se šroubením do vývrtu, vedoucího do spoje. Vývrt je označen na čele hřídele pastorku číslem 1. Při demontáži je nutno použít přípravku podle obr. 95-012. (Používán též u převodovek typu NK a NP.) Po přišroubování vysokotlaké trubky se zašroubuje do závitu v ose hřídele šroub přípravku a po jeho utažení se maticí přitáhne přípravek pevně k přírubě. Pak teprve se začne do spoje tlačit olej. Jakmile olej prolíná spárou mezi funkčními plochami spoje, je nutno povolit a uvolnit matici a současně s tou se uvolňuje také příruba. V případě, že příruba nesleduje hned od počátku pohyb přípravku, je nutno pokračovat v čerpání oleje a při malém odstupu přípravku od příruby poklepat na přírubu, aby se snáze uvolnila.

Je nevhodné postupovat při demontáži příruby tím způsobem, že se mezi přípravkem a přírubou ponechá velká vzdálenost, v takovém případě se může příruba náhle uvolnit při neúplně promazaných funkčních plochách spoje a ty se mohou poškodit. Demontovat přírubi bez záhytného přípravku je nebezpečné, a proto nepřípustné. Příruba se totiž může velmi prudce uvolnit, odletět značně daleko od hřídele a způsobit úraz nebo škodu.

Demontáž ložisek kuželového pastorku

Dvojici kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem lze sejmout po demontáži přírub pro kloubový hřídel. Užije se rovněž tlakového oleje. Olej se přivádí otvorem č. 2 v čele hřídele. Stahovákem uchyceným za přírubou pouzdra se stáhnou obě ložiska za přívodu tlakového oleje současně. Pro usnadnění demontáže vnitřního kroužku válečkového ložiska jsou v osazení na kuželovém pastorku vyfrézovány dva protilehlé výřezy pro stahovák. Schéma valivých ložisek je na obr. 95-013.

Demontáž talířového kola a ložisek na nápravě

Při výměně ložisek na nápravě nebo při výměně talířového kola je třeba sledovat na příslušné straně kotouč z nápravy.

Při výměně talíře není třeba demontovat ložiska. Talířové kolo s nábojem a víkem s kuličkovým ložiskem se jako celek sesune z nápravy. Při snímání obou talířových kol je nutno dbát na to, aby náboje a další součásti, které tvoří jeden celek, se při opětné montáži dostaly na své původní místo a nedošlo k záměně. Vnitřní kroužky válečkových ložisek, které zůstanou na nápravě, se demontují stahovákem. Pro uchycení stahováku při demontáži kroužku ložiska NU 1032, je na rozpěrné trubce nad ložiskem nákrúžek. Pro demontáž vnějšího kroužku válečkového ložiska NJ 232 jsou v náboji otvory, kterými lze kroužek vyrazit.

5.96.00 Pomocné stroje

5.96.01 Klínové řemeny pomocných strojů

Klínové řemeny musí být dostatečně napnuty, aby nedocházelo k jejich prokluzu. Silné vypnutí řemene snižuje jeho životnost. Řemeny mají být napnuty tak, aby při stlačení řemene palcem 98 N (10 kp) silou klesl tento o výšku průřezu řemene.

Je-li třeba, provede se napnutí řemenu pomocí napínacích šroubů posuvem pomocného ložiska nebo generátoru, po předchozím uvolnění upevňovacích šroubů.

5.96.02 Montáž a demontáž pomocných strojů (obr. 96-001)

Demontáž kompresoru a generátoru z rámu pomocných strojů se provede po předchozím uvolnění upevňovacích šroubů, posunutím pomocného ložiska a generátoru ke kompresoru a sejmoutím sedmi klínových řemenů. Předtím je nutno demontovat kloub. hřídel, odpojit od kompresoru sací a výstupní vzduchové potrubí a přívodní kabeláž ke generátoru. Při montáži pomocných strojů je nutno dbát na to, aby řemenice strojů byly souosé a hřídele rovnoběžné. Po dotažení připevňovacích šroubů musí být klínové řemeny napnuty.

5.96.03 Spojení převodovky 2M70 s motorem ML 634 (obr. 90-014)

Převodovka je spojena přírubově na motor prostřednictvím mezikusu. Na měniči je připevněna středící příruba s unášečem měniče.

Středící příruba zapadá do setrvačníku motoru a unášeč je připevněn šesti šrouby na čelo setrvačníku. Tím je zaručeno spojení motoru s kolem čerpadla měniče.

Přístup k připevňovacím šroubům unášeče je otvory v mezikušu, které jsou zakryty víčky.

Před demontáží je nutno odpojit přívodní kabel k elektrické výstroji, odpojit kloubový hřídel. U silové regulace je třeba odpojit táhlo.

Vlastní demontáž převodovky od motoru je výhodné provést až po demontáži celého trakčního agregátu z vozu. Otvorem v mezikušu se provede odpojení unášeče od setrvačníku motoru. Motor musí být před povolením šroubů na přírubě mezikušu pečlivě vypodložen. Rovněž převodovka musí být vypodložena nebo spolehlivě zavěšena, aby nedošlo k poškození styčných ploch nebo středící přírudy.

Nutno dbát na to, aby oddálení převodovky se dělo ve směru společné osy s motorem. Montáž se provádí opačným způsobem. Spojovací části nutno rádně dotáhnout, příp. zajistit proti povlání. Demontáž a montáž převodovky na motoru v zavázaném stavu je náročnější a nezaručuje dostatečnou kvalitu prací. Tento způsob montáže a demontáže je proto třeba omezit jen na výjimečné případy.

5.96.04 Vyvázání hnacího soustrojí

Pevné spojení naftového motoru s hydromechanickou převodovkou v jeden celek a zavěšení tohoto soustrojí na třech prýžových silentblocích umožnuje snadným způsobem vyvázání hnacího soustrojí z vozu a zpětnou montáž do vozu. Jednoduchý způsob vyvázání hnacího soustrojí je pomocí hříže. Není-li hříž k dispozici, spustíme hnací soustrojí na pomocný vozík a nutno pak zvedat celý motorový vůz na čtyřech šroubových zvedacích. Postup práce při vyvazování hnacího soustrojí:

1. Z motoru a převodovky se vypustí olej, nejlépe po provozu, kdy je prohráty.
2. Odpojí se kabely baterií.
3. Otevře se ventil na vyrovnávací nádrži a vypustí se chladicí voda z motoru a chladiče.
4. Od převodovky se odpojí tlakové hadice rozvodu oleje, olej z hadic se vypustí do čisté nádoby. Hadice se zaslepí zátkami.
5. Od čerpadla hydrostatiky se odpojí tlakové hadice. Hadice se zaslepí zátkami.
6. Od motoru a převodovky se odpojí tlakové hadičky přívodu oleje k vysílačům tlaku.
7. Odpojí se kabel spouštěče, kabel tachoalternátoru, u převodovky se povolí svorkovnice a uvolní kabel el. ovládání.
8. Odpojí se táhlo akcelerace.
9. Odpojí se vodní potrubí, sací a výfukové potrubí, palivové potrubí.
10. Uvolní se kloubový hřídel náhonu nápravové převodovky a hřídel náhonu pomocných strojů. Obě hřídele se po uvolnění zatlačí od motoru a zajistí proti spadnutí.
11. Uvolní se lanové závěsy.
12. Překontroluje se, zda je motor uvolněn.

13. Hnací soustrojí se přizvedne tak, že se uvolní silentbloky v závěsech.
Vyšroubuji se šrouby, kterými jsou přišroubovány závěsy spodku na konzolu spodku.

Zavázání hnacího soustrojí do vozu se provádí opačným způsobem jako vyvázání. Při manipulaci s hadičkami rozvodu oleje hydrostatiky, převodovky a motoru je nutno zachovávat naprostou čistotu, aby nedošlo ke znečištění oleje mechanickými nečistotami.

