



1. PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2.
2. VYTYČENÍ BUDE PROVEDENO Z BODŮ PLATNÉ A OVĚŘENÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Revize:		Datum:	Popis:	Kontroloval:
001		20.09.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Libor Marek
002		25.02.2023	PDPS po zpracování připomínek	Ing. Libor Marek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ, Diamond Point		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín		

Zhotovitel díla:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Zhotovitel objektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Matěj Mikšovský	Specialista: Ing. Libor Marek

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín - Slaný (Viadukt Podlešín)	Označení investora:  5632000257
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení zhotovitele:  09-21
Název objektu/díleč části:	Most v ev. km 48,289	Označení objektu/komplexu:  SO 11-20-01
Název přílohy:	Vytyčovací výkres	Číslo přílohy:  2. 0.0.4
Název díleč části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:150
Ing. Daniel Novotný	Ing. Daniel Novotný	Formáty: 5A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Středočeský	Podlešín	0693 02

Grafičení investorůS 6 3 2 0 0 0 2 5 7 - P D P S - X X X X X - X X X X X X X X X X X X - X X - X X X X - 0 0 0 0

Objekt:Podobjekt:Příloha:Revize:

[Prostor pro další informace]