


- 8001 Sběrnice ss napájení a kontrola stavu baterie
- 8002 Kolejové relé a vyhodnocení anulace
- 8003 Spouštění výstrahy
- 8004 Ovládání PZS
- 8005 Relé pohotovostního a nouzového stavu
- 8006 Zapojení kmitače; spouštěcí relé pozitivky
- 8007 Zapojení dohlédacích relé světel
- 8008 Zapojení červených světel výstražníků
- 8009 Zapojení bílých světel výstražníků
- 8010 Zapojení elektronických zvonů
- 8011 Časové soubory
- 8012 Zapojení desek TL, I, M v kazetě EKP
- 8013 Vazby do SZZ a TZZ
- 8014 Indikace do Pržna

20.10.2023

Zakázkové číslo: 23-081-40-211		Jméno	Podpis	<div> Pracoviště 211 – Ostrava</div>	
	Ved. pracoviště	Navrátil	<i>Navrátil</i>		
Datum: 10.2023	Navrhl	Navrátil	<i>Navrátil</i>		
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrátil	<i>Navrátil</i>		
Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562 v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí PS01 PZS v km 103,562					8000
Přejezdové zařízení					

NA V.Č. 2201

+ B

relé RT 424 024 Schrack + modul
s ochrannou diodou RPMT00A0 Schrack

NA V.Č. 2202

NA V.Č. 2202

H

Rozvodnice domku

DMS-HIS-120

Hodnota jističe musí být o stupeň nižší, než je hodnota jističe výstupu zdroje.

Pomocný
kontakt
K ji sti če
ZP-NHK
Moeller

Poznámky:



1. Připojení H1S POH na sběrnici PE-H se provede vodičem 1,5žž.
2. Vodič 15mm² ukončit v PO kabelovou vidlici.
3. Vodič CYA 10žž je zapojen na "horní" svorku B20M.
4. Zemnicí svorka skříně (stojanu).

20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562




Sběrnice ss napájení a kontrola stavu baterie

8001



20.10.2023

<p>Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562 v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí PS01 PZS v km 103,562</p>	<p>8002</p>
<p>Kolejová relé a vyhodnocení anulace</p>	




20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562

Spouštění výstrahy

8003





*) při aktivaci pozitivní signalizace zrušit
 **) relé neosazeno

20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
 v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
 PS01 PZS v km 103,562

8005

Relé pohotovostního a nouzového stavu



POZITIVNÍ SIGNALIZACE NENÍ V ČINNOSTI




***) relé neosazeno

20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562

8006

Zapojení kmitače; spouštěcí relé pozitivky



POZITIVNÍ SIGNALIZACE NENÍ V ČINNOSTI


**.) relé neosazeno

20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562

Zapojení dohlédacích relé světel

8007



Celé zapojení vodičem 1mm²

POZITIVNÍ SIGNALIZACE NENÍ V ČINNOSTI

Bílé světla výstražníků zaslepeny

*) jističe vypnuty


**) relé neosazeno

20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562

8009

Zapojení bílých světel výstražníků






20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562

Zapojení elektronických zvonů

8010



20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562


Zapojení desek TL, I, M v kazetě EKP

8012

RM (SÚ)
Pržno

PZS 103,562

SÚ Frýdlant n. O.



v.č. 6306

v.č. 7105

v.č. 7105

v.č. 7105

v.č. 7105

v.č. 7105

20.10.2023




Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562

Vazby do SZZ a TZZ


8013

RM (SÚ)

PZS 103,562



DK Pržno
Ovládací stůl



20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí
PS01 PZS v km 103,562

Indikace do Pržna

8014