


- 9001 Diagnostika – analogové vstupy
- 9002 Diagnostika – binární vstupy

20.10.2023

Zakázkové číslo: 23-081-40-211		Jméno Navrátil	Podpis <i>Navrátil</i>	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2023	Ved. pracoviště Navrhl	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562 v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí PS01 PZS v km 103,562				9000
Diagnostika				




⊕ - stínění je pomocí oka a vějířové podložky spojeno s kostrou panelu.

20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562  
v úseku Pržno - Frýdlant nad Ostravicí  
PS01 PZS v km 103,562

Diagnostika - analogové vstupy

9001



20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562  
v úseku Pržno - Frýdlant nad Ostravicí  
PS01 PZS v km 103,562

Diagnostika – binární vstupy

9002