

LEGENDA

- Orientační průběh stávajícího vrchního vedení VO
- Rušené stávající vrchní vedení VO AIFe
- Průběh nových kabel. tras SO 401 (kabel typu CYKY-J 3x4)
- Průběh nových kabel. tras SO 402 (kabel typu CYKY-J 4x10)
- Chránička dle popisu
- Stávající svítidlo rušené

Nové sadové svítidlo typu SITECO SR50 na stožáru typu Radek 5,5m

Nové sadové svítidlo typu PHILIPS Malaga SGS101 na stožáru typu KL 5,5-133/60

ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
MIKROREGIONU TANVALDSKO
ZASTÁVKA DESNÁ - RIEDLOVA VILA

REALIZAČNÍ

DOKUMENTACE

STAVBY

EUROVIA CS, a.s.

Londýnská 564/79, 460 01 Liberec 1

EUROVIA

RDS

Objednatel:

PROŠLO SVĚTLOM PD

01.04.2010

EUROVIA

Zhotovitel RDS:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

DOKUMENTACE

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

SO 401

Zřízení osvětlení nástupiště

SO 402

Zřízení osvětlení chodníku

ELPRO
LIBREC. spol. s r.o.

Tel: 485 104 773
Barvišská 12, Liberec 3
Fax: 485 107 962
E-mail: elpro@elproinvest.cz

navrhl

vypracoval

zodp. projektant

tech. kontrola

objekt

K. Prašil

K. Prašil

Ing. J. Staněk

L. Živnůstka

ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

MIKROREGIONU TANVALDSKO

ZASTÁVKA DESNÁ - RIEDLOVA VILA

příloha:

SITUACE

EV 01

1A

paré:

č. přílohy

měřítka

stupeň

datum

zak. číslo

10004

03/2010

RDS

1:250

