



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

16635/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„CDP Praha“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 10:

Při prohlídce dokumentace bylo zjištěno, že chybí výkresy k těmto rozvaděčům:

Rozvaděč, šíře 600 - 800mm, hloubka do 400mm, výška do 2000mm, IP41, oceloplechový, atyp.
náplň, ozn. "R202" kus 1,000

Rozvaděč kompenzační nn kondenzátorový 40kVAr, vč. skříně bez regulátoru, nehrazený, venk.
provedení, IP56, poj. odpínač, přívod spodem, oba vývody kabel Cu 3x185+95, ozn. "RC1-RC3" kus 3,000

Deblokační skříňka pro spínání chl. jednotek na střeše - "ozn DS1-DS3" - náplň 1x 3poloh. přepínač,
knotakty, IP55 kus 6,000

Odpověď na dotaz č. 10:

Doplnil jsem tři požadované výkresy (schémata), i když je vše, dle mého názoru, dostatečně specifikováno v popisu ve výkazu výměr-specifikaci. Tři nové soubory jsou označeny:

E214g_12_30_Rozvadec_RA202.pdf

E214g_12_31_Rozvodnice RC1-RC3.pdf

E214g_12_32_Deblok_skř_DS1-DS3.pdf

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr SO001 (na rozdíl od SO002) chybí v oddíle ostatní konstrukce a práce položka Vyčištění budov ...

Odpověď na dotaz č. 11:

Položka byla doplněna v SP a VV, má č. 172a.

V Praze dne 26.11.2013



Ing. Lubor Hrubes

ředitel SS západ

Přílohy - soubory:

— E214g_12_30_Rozvadec_RA202.pdf
E214g_12_31_Rozvodnice RC1-RC3.pdf
E214g_12_32_Deblok_skř_DS1-DS3.pdf
SO001_sp_oprava1.xls
SO001_sp_oprava1.pdf
SO001_vv_oprava1.xls
SO001_vv_oprava1.pdf

—

—