



LEGENDA:

- Hranice dráhy
- Nová poloha závorového stojanu
- Stávající poloha závorového stojanu

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
AKTUALIZACE	12/2024	Aktualizace dokumentace "Oprava trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M."	Martin Lipenský, DiS.

D.1.1

TÚ 1561; DÚ 18,11,20 Police n. Metují - Česká Metuje - Teplice n. Metují

Generální projektant:

**SPOLEČNOST PRO OPRAVU TRATI  
POLICE - TEPLICE**



**PRODIN**

PRODIN A.S.  
K VÁPENEC 2745 DIČ: CZ25292161  
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc  
tel.: +420 585 570 444  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Pavel Plašil  
Zodp. projektant: Pavel Plašil  
Kontroloval: Martin Lipenský, DiS.

Kraj: Královéhradecký  
Traťový úsek/Obec: Police n. Metují - Teplice n. Metují

Investor: Správa železnic, státní organizace; Dlážďená 1003/7; 110 Praha 1

Akce:

**PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU  
POLICE NAD M. - TEPLICE NAD M.**

PS 01-01 Zabezpečovací zařízení, km 73,079 - km 81,580

Obsah přílohy:

Křížení na přejezdu P5117 v km 75,741



**PRODIN**

PRODIN A.S.  
K VÁPENEC 2745 DIČ: CZ25292161  
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161

Formát	2A4
Datum	12/2024
Účel	DSP+PDPS
Č. zakázky	31/24/1028.208
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:100
Část dokumentace	Č. přílohy
D.1.1	2