



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

POZNÁMKY:

ODPAD PRO NAPOJENÍ DŘEŽU VÉST VE ZDI, LEŽATÝ SVOD POD KLENBOU SUTERÉNU
PŘÍČKU MEZI 1P01 A 1P04 NAD KLENBOU ZALOŽIT NA I Č. 120, ULOŽENÉ V KAPSÁCH MIN 200 mm