

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

14393/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“****Dodatečné informace - Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.54:

V rámci dodatečných informací, dodatku č.9 byly zaslány nové soupisy prací pro objekty, které obsahovaly chyby ve vzorcích.

Některé z těchto nově zasláných soupisů prací uvedených níže v tabulce však neobsahují opravy podle předchozích dodatků č.1-8.

Kromě toho SO 01-10-01 a SO 05-10-01 mají provedené změny i u položek, které nebyly součástí dříve zasláných dodatků.

Žádáme zadavatele o zaslání platných soupisů prací, které obsahují zapracované opravy podle všech známých dodatků.

Soupisy prací, které nemají zapracované dřívější opravy:

Číslo SO	Dodatky, kde došlo k opravě soupisu prací
SO 01-10-01	1, 4, 5, ?
SO 02-10-01	2, 4, 5
SO 04-10-01	4, 5 - další sdělení
SO 05-10-01	1, 4, ?
SO 01-20-01	1
SO 01-20-02	1

Červeně označené nejsou zapracovány.

Odpověď na dotaz č.54:

K dnešnímu dni byly prověřeny veškeré dotazy z dodatků 1 – 9. Aby nedošlo k záměně SP dle dodatků, přikládáme všechny soupisy na žel. spodek a svršek a také soupisy k SO 01-20-01 a SO 01-20-02 s poznámkou „**k dod 10**“.

Dotaz č.55:

Dotaz k tisku zadaných soupisů prací.

Zadaná verze soupisů prací v xls nemá v některých případech nastavenou oblast tisku.

Domníváme se správně, že tištěná verze zadaných soupisů prací bude jednotně vytištěna po sloupec „K“, tedy že nebudou vytištěny sloupce s technickou specifikací a výpočtem výměr?

Odpověď na dotaz č.55:

Ano, Vaše domněnka je správná.

Dotaz č.56:

SO 01-11-01 - Odb. Kanín - Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek, v příčném řezu je zakreslena geotextilie v travivodní rýze. Soupis prací však tuto položku neobsahuje. Žádáme o doplnění soupisu prací o položku „Opláštění žeber filtrační geotextilií“ A zároveň o doplnění technické specifikaci této geotextilie (gramáž).

Odpověď na dotaz č.56:

Doplněno v rámci odpovědi č. 54.

Dotaz č.57:


SO 02-10-01_Dobšice nad Cidlinou, železniční svršek. Položka č.15 neobsahuje „Název položky“. Žádáme o jeho doplnění. Tato chyba byla již jednou odstraněna v rámci Odpovědi na dotaz č.34, ale v rámci Odpovědi na dotaz č.53 byla zopakována! A jelikož v rámci Odpovědi na dotaz č.53 byly zaslány soupisy prací na většinu stavebních objektů, žádáme zadavatele o jejich kontrolu ve vztahu ke všem předešlým Dodatům!

Odpověď na dotaz č.57:

Viz odpověď na dotaz č. 54.

Příloha 1 : opravené soupisy prací SO 01-10-01 k dod 10, SO 01-11-01 k dod 10, SO 02-10-01 k dod 10, SO 02-11-01 k dod 10, SO 03-10-01 k dod 10, SO 03-11-01 k dod 10, SO 04-10-01 k dod 10, SO 04-11-01 k dod 10, SO 05-10-01 k dod 10, SO 05-11-01 k dod 10, SO 01-20-01 k dod 10, SO 01-20-02 k dod 10 ve formátu .zip.

V Praze dne 25. 09. 2014


Ing. Lubor Hrubec
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace