

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

16656/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“****Dodatečné informace - Dodatek č. 3**

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 3:**Výkaz výměr SO 363 - SpS Bílina, úprava DOÚO**

V předaném výkaze výměr SO 363 není u položky č. 11 - Demontáž kabelového vedení uvedena výměra.

11	742ZBA-R-b	nn	Demontáž kabelového vedení	m	???????	
----	------------	----	----------------------------	---	---------	--

Žádáme o doplnění množství metru demontáže vedení nn.

Odpověď na dotaz č. 3:

Položka 742ZBA-R-b je součástí výkazu výměr a výměra činí 540m, viz. příloha.

Dotaz č. 4:**Výkaz výměr SO 310 - TNS Světec, připojení napájecího vedení**

V předaném VV SO 310 - TNS Světec, připojení napájecího vedení nejsou u uvedených

13	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	0,000
----	--------	--	-----	-------


64	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	0,000
----	--------	--------------------------------------	-----	-------

Žádáme o doplnění počtů v položkách, nebo označení neoceňovat.

Odpověď na dotaz č. 4:

Tyto položky zůstaly ve výkazu nedopatřením. Do výkazu nepatří a byly odstraněny, viz. příloha.

V Praze dne **07 - 11 - 2014**



Ing. Lubor Hrušeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

— Přílohy:
SO310_sp_oprava.xls
SO363_sp_oprava.xls