


**LEGENDA:**

Nové prvky zabezpečovacího zařízení


Rušené prvky zabezpečovacího zařízení

**0171 02 Lužná u Rakovníka – Rakovník**  
**ZÚ km 0,300 000 - KÚ km 8,476 753**

Gener. In projektant:  
**Sdružení – Praha – Kladno – Rakovník**  


PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE  
WWW.PRODIN.CZ  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60,  
101 00 Praha 10 – Vršovice,  
www.tymdi.cz  
DIČ: CZ24831832  
IČ: 24831832



**TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.**  
*Renaissance of Quality*

Zpracovatel d lč. č stí dokumentace:      Souřadnicový syst m S-JTSK, Výškový syst m BpV

Vypracoval: Bc. Martin Starý	Zodp. projektant: Ing. Jiří Stránek	Kontroloval: Ing. David Derka
Kraj: Středočeský kraj	Traťový sek/Obec: 0171 02 Lužná u Rak. – Rakovník	
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		

**Akce:**

Odstranění propadu traťové rychlosti  
v úseku trati Praha – Kladno – Rakovník,  
v úseku Kladno (mimo) – Lužná – Rakovník (mimo)  
Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo)  
PS 08-28-01

Obsah výkresu:  
Situace na přejezdu v km 2,753 (P245)

Formát 1 A4	Č. kopie
Datum 12/2014	
Č. zakázky 3110/14/139	
Č. změna	Č. výkresu 2
Měřítko 1:250	
Č. st. dokumentace D.1.3	