

KS H 2,382

Pojistková skříň  
sloup č. 152

CYKY 4x16-40m

SSP	601 - 3XN-5m
(VT0)	602 - 7P1-5m
(SM0)	952 - CYKY 0 2x1,5-5m
(F)	951 - CYKY 0 3x1,5-5m
	950 - CYKY J 5x10-5m

DK	sloupek s výpichem DK
----	--------------------------

603 - 3XN-5m

RD PZS 3,110

150 - CYKY 0 37x1,5-70m

140 - CYKY 0 37x1,5-70m

130 - CYKY 0 37x1,5-70m

122 - 7P1-70m


121 - CYKY 0 4x10-70m

120 - CYKY 0 37x1,5-70m

112 - 7P1-55m



111 - CYKY 0 4x10-55m

110 - CYKY 0 37x1,5-55m



Síťováčcí kabelizace  
Nová kabelizace PS 01-13-01  
Nová kabelizace SO 01-34-01

				Číslo soupravy
1.	Zpracování připomínek	21.1.2018		
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

<b>Ověřeno:</b>  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		 SPOL. S R. O. Ustí nad Labem	
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík		
Odpov. projektant PS, SO, části	Rynda Martin		
Technická kontrola	Rynda Martin		
Vypracoval	Rynda Martin		
<b>DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDU P2885</b> <b>V KM 3,110 NA TRATI</b> <b>FRÝDLANT V Č. - JINDŘICHOVICE POD SMRKEM</b> PS 01-13-01 - PZS v km 3,110			
<b>KABELOVÉ SCHÉMA</b>		D.1.3.1	0900