

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 5470/2016-SZDC-SSZ-UE-Hlíř

**Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: Hlířková

Telefon: 972244810

Mobil: 724321788

E-mail: hlikova@szdc.cz

**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – žst. Praha Hostivař – Praha hl.n.  
Dodatečné informace – Dodatek č. 39**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečné informace.

Součástí "Dodatečné informace - Dodatek č. 39" je aktuální podoba soupisu prací ve formátu „xls“ pod názvem „Díl 4 – soupis prací – aktualizace k 30.3.2016“. Po kontrole stavebních objektů E.1.4 Mosty, propustky a zdi jsme zjistili následující nesrovnalosti:

**Dotaz č. 519:**

SO 4-20-02.1 Zast. Eden, úprava komunikace pro pěší v ul. U Vršovického hřbitova je zde obsažen 2x – jednou z původního rozpočtu (SO 42002\_1\_sp) a jednou jako oprava (SO 4-20-02.1\_sp oprava1). Který soupis prací platí?

**Odpověď č. 519:**

Platný soupis prací je SO42002\_1\_sp oprava1.xls. Původní SO42002\_1\_sp.xls do nabídky neoceňujte.

**Dotaz č. 520:**

Naopak jsme zde nenašli soupis prací na stavební objekt SO 4-20-02 Most ev. km 181,532. Nevypadl tento objekt omylem v souvislosti s předchozím dotazem?

**Odpověď č. 520:**

Soubor SO42002\_sp.xls platí původní z doby vypsání soutěže. SP zasíláme znovu v příloze odpovědi.

**Dotaz č. 521:**

U souborů PS 3-03-01 a PS 4-03-01 jsou jednotkové ceny vyplněny. Znamená to omyl při zasílání nebo tyto PS nejsou předmětem cenové nabídky?

**Odpověď č. 521:**

Mylně byly zaslány nesprávné soubory. Opravené soupisy prací, PS30301\_sp oprava2.xls a PS40301\_sp oprava2.xls, zasíláme v příloze odpovědi.

**Dotaz č. 522:**

V souboru PS 6-02-02 je na řádce 74 uveden text „ROZPOČTOVANÉ mimo stavbu - položky nejsou zahrnuty v celkové Σ“. Pokud následné řádky číslo 75 až 86 včetně mají být vyplněné nabídkovou cenou, ale nesčteny do celkové ceny za tento PS, proč tomu neodpovídají vzorce v souboru. Buňky K75 až K86 jsou

v součtovém vzorci pro celkovou cenu za PS 6-02-02, domníváme se, že podle textu v řádku 74 tam být nemají.

**Odpověď č. 522:**

*Položky pč. M36 - M47 byly odstraněny, nejsou předmětem soutěže. V příloze odpovědí zasíláme opravený soupis prací.*

**Dotaz č. 523:**

SO 7-62-01 oprava 1 chybí v buňkách I49 a K49 vzorec - součin jednotkové ceny a množství

**Odpověď č. 523:**

*Zřejmě jste měli na mysli SO 7-62-02, v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 6“ ze dne 12.1.2016 byla omylem pro opravu1 použita pracovní verze soupisu prací (název objektu, číslo stavby, zaokrouhlení,...), byly doplněny vzorce na vícero místech. Opravený soupis prací zasíláme v příloze odpovědí jako SO76202\_sp\_oprava2.xls.*

**Dotaz č. 524:**

SO 3-64-01 oprava 1 chybí v buňkách I97 a K97 vzorec - součin jednotkové ceny a množství

**Odpověď č. 524:**

*Bylo opraveno. Opravený soupis prací zasíláme v příloze odpovědí jako SO36401\_sp\_oprava2.xls.*

**Dotaz č. 525:**

VV SO 2-20-01 je uveden ve verzi oprava 2, ale již dříve byl vydán ve verzi oprava 3

**Odpověď č. 525:**

*Tento soupis byl řešen jako SO22001\_sp\_oprava2.xls v „Dodatečných informacích – Dodatku č. 24“ (19.2.2016) a znovu v „Dodatečných informacích – Dodatku č. 35“ (18.3.2016), bohužel pod stejným názvem souboru (opravy). Soubor z 18.3.2016 zasíláme znovu v příloze odpovědí, tentokrát ale pod správným názvem SO22001\_sp\_oprava3.xls.*

**Dotaz č. 526:**

VV SO 5-20-01.1 je nesprávně zaveden součtový vzorec v buňce K27. Domníváme se, že vzorec má do součtu zahrnout i buňky K18 a K19. Stejně tak I27, I18 a I19.

**Odpověď č. 526:**

*Bylo opraveno. V příloze zasíláme opravený soupis prací, SO52001\_1\_sp\_oprava3.xls.*

**Dotaz č. 527:**

SO 3-70-01 oprava 1 chybí v buňce K56 vzorec – součin jednotkové ceny a množství

**Odpověď č. 527:**

*Bylo opraveno. Opravený soupis prací zasíláme v příloze odpovědí jako SO37001\_sp\_oprava2.xls.*

**Dotaz č. 528:**

VV SO 4-20-02.1 je ve dvou souborech. Jeden základní verze, druhý po opravě 1

**Odpověď č. 528:**

*Viz odpověď č. 519.*

**Dotaz č. 529:**

V dodatečných informacích č. 37 jsme obdrželi konečné výkazy výměr. Zjistili jsme, že zcela chybí VV pro SO 4-20-02


**Odpověď č. 529:**

Viz odpověď č. 520.

Přílohy:

Soupisy prací

V Praze dne 8. 4. 2016



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel