

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 3631/2016-SZDC-SSZ-UE-Hlí

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková
Telefon: 972244810
Mobil: 724321788
E-mail: hlidkova@szdc.cz

**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – žst. Praha Hostivař – Praha hl.n.
Dodatečné informace – Dodatek č. 30**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečné informace.

Dotaz č. 470:

U PS 6-02-02 Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT je nesoulad mezi údaji o délce optických kabelů v položkách 15, 16 a 24 ve výkazu výměr a technickou dokumentací, podle které by se mělo jednat celkem o 8,450 km kabelů. Žádáme zadavatele o úpravu výkazů výměr.

Odpověď č. 470:

Bylo opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Dotaz č. 471:

U PS 6-02-02 Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT u položek 15, 16 a 24 je ve výkazu výměr uveden optický kabel vícevidový (multimode). Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výkazů výměr.

Odpověď č. 471:

Bylo prověřeno a opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Dotaz č. 472:

U PS 6-02-02 Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT žádáme o prověření, zda u pasivních optických prvků, pol. č. 29 - 32 (pigtaily, adaptéry v rozvaděčích) jde skutečně o variantu multimode. Pokud ne, žádáme o následnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 472:

Bylo opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Dotaz č. 473:

U PS 6-02-02 Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT žádáme o prověření počtu optických spojek v položkách 22 a 23 výkazu výměr. Dle technické dokumentace by se mělo jednat celkem o 6 ks spojek. Žádáme zadavatele o stanovisko, zda budou použity stávající spojky nebo nové a následnou změnu výkazu výměr.

Odpověď č. 473:

Budou použité spojky nové. Bylo opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Dotaz č. 474:

PS 6-02-02 Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT postrádáme ve výkaze výměr tlakovou zkoušku trubek po pokládce. Žádáme zadavatele o její doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 474:

Bylo doplněno a opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Dotaz č. 475:

PS 6-02-02 Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT. Ve výkazu výměr postrádáme položky pro měření optických kabelů před a po přeložce včetně vyhotovení měřicích protokolů. Žádáme zadavatele o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 475:

Měření je zahrnuto v položce č. 15 a 16. Bez změny soupisu prací.

Dotaz č. 476:

U PS 6-02-02 Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT je v technické zprávě uvedeno - citujeme „ODF a skříňně v kterých budou ukončena vlákna OK ČD-T Praha hl.n. – Praha a vlákna OK ČD-T Praha hl.n. – Praha U2 (36 vláken) budou osazeny nové“. Žádáme o prověření počtu a typu (dimenzování) optických rozvaděčů v položce č. 29 a následnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 476:

Bylo opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Dotaz č. 477:

U PS 2-02-02 Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK žádáme o prověření počtu měření na kabelech typu XN v položkách č. 21 - 24, u kterých je nutno provést měření jak před, tak po úpravách či montáži.

Odpověď č. 477:

Bylo opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Dotaz č. 478:

U PS 4-02-01 Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK žádáme o prověření počtu měření na kabelech typu XN v položkách č. 22 - 25, u kterých je nutno provést měření jak před, tak po úpravách či montáži.

Odpověď č. 478:

Bylo prověřeno a opraveno v soupisu prací. Opravený SP zasíláme v příloze odpovědí.

Příloha: Soupisy prací, Výkazy výměr

V Praze dne: 8.3.2016


Ing. Lubor Hrubeš
ředitel