DETAILY
M 1:5

DETAIL ROZHRANÍ STŘECH A STŘEŠNÍ VPUSTI



* – FINÁLNÍ VRSTVA – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ LEPENKOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, HORNÍ POVRCH JE OPATŘEN MINERÁLNÍM POSYPEM

** – PODKLADNÍ PÁS – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, HORNÍ POVRCH JE OPATŘEN MAKROPERFOROVANOU FOLIÍ S JEMNÝM POSYPEM

DETAIL SKLENĚNÉ ZÁSTĚNY



DETAIL ŽLABU



DETAIL OPLÁŠTĚNÍ NIKY



DETAIL OPLÁŠTĚNÍ KRAJE ZASTŘEŠENÍ



DETAIL PRŮNIKU SLOUPU ZASTŘEŠENÍ OPLÁŠTĚNÍM ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU



03	...		
02	...		
01	Odevzdání dokumentace po připomínkách / 28.8.2021	8/2021	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL:
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

ZHOTOVITEL:
SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 040 98 555 DIČ: CZ040 98 555

SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. RADEK KŘUPKA	MICHAELA MÜLLEROVÁ	ING. MICHAL KUDÍK	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	

OBSAH:

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
SO 01-74-01 Zastřešení nástupišť

ČÍSLO ZAKÁZKY	120 025
DOKUMENTACE	DUSP+PDPS
MĚŘÍTKO	1:5
DATUM	08/2021
POČET FORMÁTŮ	1ZA A4

NÁZEV PŘÍLOHY: Detaily - zastřešení nástupiště

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2.2.2	2.6

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O D.Ú. VČETNĚ, O JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.