!!! nutné vodivé propojení kolejnice na které není snímač PN !!!

oblast propojení | oblast propojení | oblast propojení



LEGENDA:

propojovací lana LA9x, nebo izolovaný ukolejňovací vodič se svěrkami na kolejnici

tři zemnící tyče 1,5m dlouhé, 2m od sebe, vzájemně spojené (R=20–40Ω), vyvedení uzemnění umožňující pravidelné měření (není-li uvedeno jinak umístěno na opačné straně koleje než kabelová trasa)

*1) Kolejnice musí být v úseku mezi zkratovacími propojkami vodivě propojena

Poznámky:

Předpokládá se nasazení technologie SZZ, která nevyžaduje uzemňování vjezdových návěstidel a jejich předvěstí.

Pokud nebude možné použít vzhledem k podloží zem. tyče, bude použit zem. pásek příp. deska. Při souběhu pásku a kab. trasy min. vzdálenost 2m. Při křížení nutno zem. pásek vložit do plastového žlabu s přesahem na obě strany křížení min. 1m.

Trakce: nezávislá

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:



Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	8/2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Václav Švásta

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz

signal PROJEKT

Zhotovitel objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz

signal PROJEKT

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Václav Švásta	Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Přemysl Boguaj

Název stavby/akce:	**Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Božice a Hodonice**	Označení (S-kód): -
		Zakázka č.: 23-025-40-311
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	Označení části: D.1.1.1
Název objektu:	**Oprava SZZ Božice**	Označení objektu/komplexu: **PS 01**
Název přílohy:	Opatření proti atmosférickým vlivům	Číslo přílohy: **2. 401**
Název dílčí části přílohy:		Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihomoravský	viz textová část	2082 04

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	8/2023	3 x A4	

S-kód:									Stupeň dokumentace:				Část:				Objekt:							Podobjekt:			Příloha:					Revize:		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	_	P	D	P	S	_	D	1	1	1	X	_	P	S	0	1	X	X	X	X	_	X	X	_	2	_	4	0	1	_	0	0