

## I.3.1 - Návrh vytyčovací sítě - tabulková část

Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa

souřadnicový systém: S-JTSK

výškový systém: Bpv

<i><b>stávající stav</b></i>					<i><b>nový stav - přibližná poloha</b></i>				
<b>číslo bodu</b>	<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>	<b>Z [m]</b>	<b>poznámka</b>	<b>číslo bodu</b>	<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>	<b>Z [m]</b>	<b>poznámka</b>
GB 541	757046.204	990075.023	185.836	stavbou neohrožen	-	-	-	-	-
GB 542	756899.796	990061.971	183.961	stavbou neohrožen	-	-	-	-	-
GB 543	756719.225	990032.509	181.561	stavbou <b>zničen</b>	GB 543.1	756719	990032		nová stabilizace ve vhodném místě v blízkosti zničeného bodu
GB 763	756538.944	990068.249	181.458	stavbou neohrožen	-	-	-	-	-
GB 764	755883.836	990382.104	182.290	stavbou neohrožen	-	-	-	-	-
ZGB 3511	756307.618	990168.633	181.572	stavbou neohrožen	-	-	-	-	-