

<b>Stavba:</b>	<b>Oprava propustku v km 10,002 na trati Horní Cerekev - Tábor</b>
Stavební objekt:	SO 201 Propustek v km 10,002
Objednatel dokumentace:	Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno
Stupeň dokumentace:	DSP
Datum:	11/2022

## SEZNAM PŘÍLOH:

- |          |    |  |
|----------|----|--|
| D.2.1.4  | 1  | Technická zpráva                                       |
| D.2.1.4  | 2  | Stávající stav   |
| D.2.1.4. | 3  | Dispozice nového stavu – půdorys, podélný řez, pohledy |
| D.2.1.4  | 4  | Dispozice nového stavu – příčný řez                    |
| D.2.1.4  | 5  | Vytyčovací výkres                                      |
| D.2.1.4  | 6  | Schéma nosné konstrukce                                |
| D.2.1.4  | 7  | Tvar a výztuž základové konstrukce                     |
| D.2.1.4  | 8  | Tvar a výztuž čela na výtoku                           |
| D.2.1.4  | 9  | Tvar a výztuž římsy čela na výtoku                     |
| D.2.1.4  | 10 | Tvar a výztuž říms na prefabrikátu na vtoku            |
| D.2.1.4  | 11 | Zábradlí   |