

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 2163/2023-SŽDC-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/2

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 30. ledna 2023

ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo)

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 1:

Ve formuláři „Požadavky na výkon nebo funkci“ se u PS 01-94-01 mimo jiné uvádí: „V rámci tohoto PS dojde k úpravě dispečerského pracoviště DOZ Praha Uhříněves - Lysá n.L. v CDP Praha. Dispečerská pracoviště budou v rámci stavby DOZ sestaveny z jednotlivých typových pracovišť obsahující celý traťový úsek Praha Uhříněves - Votice.“ Domníváme se, že je zmíněný úsek Praha Uhříněves – Votice uveden chybně. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď č. 1:

Ano, jedná se o chybu při přepisování. Správně má být uvedeno: V rámci tohoto PS dojde k úpravě dispečerského pracoviště DOZ Praha Uhříněves - Lysá n. L. v CDP Praha. Dispečerská pracoviště budou v rámci stavby DOZ sestaveny z jednotlivých typových pracovišť obsahující celý traťový úsek Praha hl. n. (mimo) – Milovice. Opravený formulář „Požadavky na výkon nebo funkci“ je přílohou tohoto Vysvětlení, změn a doplnění ZD.

Dotaz č. 2:

Ve Všeobecném objektu SO 98-98 se vyskytuje položka:

9	VSEOB009	R-položka	Exkurze (studentské exkurze organizované zhotovitelem stavby)	KPL	3,000
			popis položky		
			v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP		
			náklady na organizaci a uskutečnění studentské exkurze v průběhu plnění Díla (poskytnutí OOP, doprava, průvodce s výkladem a pod.).		

Ve smlouvě o dílo se dle odst. 16.4 požaduje provedení 6 studentských exkurzí na staveništi. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 9.

Odpověď č. 2:

Ano, došlo k nesouladu mezi doklady. Správně má být uvedeno 6 exkurzí na staveništi také v tabulce Všeobecný objekt 98-98. Opravený soubor SO 98-98 je přílohou tohoto Vysvětlení, změn a doplnění ZD.

Dotaz č. 3:

Soubor „SO 98-98 ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) (1).xlsx“ obsahuje neplatný odkaz, který nelze odstranit. Žádáme zadavatele o opravu souboru.

Odpověď č. 3:

Opravený soubor SO 98-98 je přílohou tohoto Vysvětlení, změn a doplnění ZD.

Dotaz č. 4:

V souboru „SO 98-98 ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) (1).xlsx“ v buňce „L52“ (součet za díl „Ostatní“) není započítána částka za položku č. 9. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď č. 4:

Opravený soubor SO 98-98 je přílohou tohoto Vysvětlení, změn a doplnění ZD.

Dotaz č. 5:

V souboru „SO 98-98 ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) (1).xlsx“ neobsahuje buňka „K2“ (pro celkový součet) součtový vzorec. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď č. 5:

Opravený soubor SO 98-98 je přílohou tohoto Vysvětlení, změn a doplnění ZD.

Dotaz č. 6:

V souboru „Rekapitulace ceny ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo).xls“ neobsahují buňky kontrolního součtu a celkové ceny (buňky E2 a F2) příslušné součtové vzorce. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď č. 6:

Opravený soubor SO 98-98 je přílohou tohoto Vysvětlení, změn a doplnění ZD.

Dotaz č. 7:

V souboru „ETCS Milovice - Praha hl.n. _Pozadavky na výkon a fce_ETCS_SZ.xls“ se u všech PS části D.1.1 po vložení částek do sloupce E vypočte částka do sloupce F (neaktivní buňky). U PS části D.1.2 tomu tak není. Žádáme zadavatele o prověření a opravu souboru.

Odpověď č. 7:

Opravený soubor „Požadavky na výkon nebo funkci“ je přílohou tohoto Vysvětlení, změn a doplnění ZD.

Příloha:

Všeobecný objekt

Požadavky na výkon nebo funkci

Mgr. Štěpán Hošna

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 7 – NM ze dne 24.10.2022
Správa železnic, státní organizace