

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11369/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 8:**

V **SO 42-40-02 Spínací stanice Neplachov** nesouhlasí výpis dveří s výkazem výměr. Pol.č. 108 má označení D3 a měly by být laminované bez pož. odolnosti, ale dle výpisu dveří jsou označené jako D4 a jsou ocelové s pož. odolností. Pol.č. 109 stropní dvířka jsou uvedeny v truhlářských konstrukcích, ale dle popisu a výpisu dveří jsou ocelové.

Žádáme o upřesnění

**Odpověď na dotaz č. 8:**

*Správné jsou údaje ve výpisu výrobků, Soupis prací byl upraven následovně:*

*Položky č. 107 a 108 jsou zrušeny, položka č. 109 je přesunuta do dílu 767 Konstrukce zámečnické. Jsou zařazeny nové položky č. 501 a 502 pro dveře D4.*

*Při kontrole byly dále zjištěny nepřesnosti u dveřních zárubní, u položek č. 57 a 60 byl upraven text názvu položky. U položky č. 57 doplněno slovo „zateplená“ a u položky č. 60 opravena šířka ústí.*

*V příloze č.1 tohoto Dodatku zasíláme opravený soubor „SO424002\_sp.xls“.*

**Dotaz č. 9:**

V **SO 43-40-02 žst. Dynín provozní (technologický) objekt** nesouhlasí výpis dveří s výkazem výměr. Pol.č. 164 dveře D10, D11 jsou dle výkazu výměr dřevěné (foliované) protipožární, ale dle výpisu dveří a dle označení požární odolnosti jsou ocelové.

Žádáme o upřesnění

**Odpověď na dotaz č. 9:**

*Správné jsou údaje ve výpisu výrobků, Soupis prací byl upraven následovně:*

*U položky č. 161 je změněno množství na 4 ks, položka č. 164 je zrušena. Položka č. 173 je zrušena a nahrazena novou položkou č. 502. Do dílu 767 Konstrukce zámečnické jsou zařazeny nové položky č. 503, 504 pro montáž a dodávku ocelových dveří D10 a D11.*

Dále jsou opraveny položky týkající se ocelových zárubní: položka č. 68 změna množství ze 4 na 3 ks, nová položka č. 501, u položky č. 73 změna textu – vypouští se slovo zateplená.  
Při kontrole bylo zjištěno, že popis oken je neúplný, proto je doplněn název a technická specifikace položek č. 155, 157 a 158.

V příloze č.2 tohoto Dodatku zasíláme opravený soubor „SO434002\_sp.xls“.

#### **Další sdělení zadavatele:**

V souladu s ustanovením § 49, odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění sdělujeme uchazečům, že v dokumentu „Oznámení zadavatele o podaných námitkách a rozhodnutí o nich“, č.j. 36114/2013-OI, ze dne 22. 8. 2013, byl omylem v první větě druhého odstavce chybně uveden název veřejné zakázky. Jedná se o veřejnou zakázku na realizaci stavby, jak je výše v dokumentu uvedeno: „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“, uveřejněné zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek dne 07. 08. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 362837, evid. č. formuláře 7305011062837. V dokumentu Vám tedy sdělujeme, že dne 16. 8. 2013 jsme obdrželi námitky proti zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky s názvem „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“ podané stěžovatelem společností Porr a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00.

V Praze dne 27.8.2013



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel  
Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
**Stavební správa západ**  
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955  
DIČ: CZ70994234  
(3)