



LEGENDA:

- Stávající stav
- Nový stav
- Hranice pozemků KN
- Hranice drážního pozemku
- Návaznost na sousední stavby:  
„Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice – Úpořiny“  
„Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Lovosice“

Generální projektant:



TOP CON SERVIS S.R.O.  
KE STÍRCE 56  
182 00 PRAHA 8

PRODIN A.S.  
K VÁPENCE 2745  
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ  
DI: CZ25292161  
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval: <i>Derka</i> Ing. David Derka	Zodp. projektant: <i>Derka</i> Ing. David Derka	Kontroloval: <i>Burda</i> Ing. Petr Burda
Kraj: Ústecký	Traťový úsek/Obec: Žatec (mimo) – České Zlatníky (mimo)	
Investor Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7; 110 00 Praha 1		

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv



Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671  
Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)

SO 10-01 Železniční svršek  
SO 11-01 Železniční spodek

Obsah výkresu:

SITUACE

Formát Datum Účel Č. zakázky Změna	6 x A4 10/2021 DUSP 3110/21/082 Č. kopie
Měřítko Část dokumentace	1:500 D.2.1.1
Č. přílohy	2