


- Legenda:**
- 2001 hranice lomových bodů - Správa železnic, s.o.
 - 4001 hranice lomových bodů - dočasný zábor do 1 roku
 - 39,5 staničení stávající trati
 - 545 stávající body ZVS
 - 545 ohrožené body stávající ZVS
 - 545 zničené body stávající ZVS
 - 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu PS 01
 - 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 01
 - 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 02



Číslo ověření:
Datum ověření:

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právní předpisům a podmínkám
písemně dohodnutým s objednatel.

HRDLIČKA spol. s r.o.		Objednatel: TMS Projekt s.r.o.		Pracoviště: Za Lužnicí 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky	
ÚOZ	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	21.0952
Ing. Petr Pavelka		Ing. Lenka Hošková	Ing. Petr Pavelka	Datum	11/2021
Název zakázky				Souř. systém	Výšk. systém
Doplňení závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev – Tábor				S-JTSK	Bpv
DUPSP				Stupeň dok.	Část
Název výkresu				Formát	Měřítko
Návrh vytyčovací sítě				6x44	1 : 1000
Koordináční vytyčovací výkres					
Obvod stavby					