



LEGENDA:

- Navržené úpravy
- Nový počítač náprav
- Nový výstražník
- Úpravy řešené v rámci ostatních PS/SO stavby
- Stávající kolej
- Stávající objekty
- Osa stávající komunikace

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

OZN.	POČÍTACÍ BOD	UMÍSTĚNÍ
TU1	PB1 / PB3	RD "C2"
TU2	PB2 / PB5	RD "C2"
TU3	PB4 / PB6	RD "C2"

Autorizovaný projekt.	Vedoucí projektu	Technický projektant	Dokladový projektant	Projektční kancelář: TA TECHNIKA s.r.o. Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň	
Ing. Josef Hrnčíř	Ing. Josef Hrnčíř	Bc. Vladimír Nový	Romana Lněničková	DIČ:	CZ-62618911
Kraj: Plzeňský		Stavební úřad: DÚ Praha		tel.:	378 023 411
Objednatel:		SŽDC, s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		e-mail:	kta@kta-technika.cz
Název stavby:		Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice		www:	http://www.kta-technika.cz
D.1.3.2 - PS 02 Rekonstrukce PZS P1678 v km 21,504		ID datové schránky:		fw3g5xh	
Situacní schéma		Číslo zakázky		Z17-023	
		Datum		04/2018	
		Účel		PD + PSŘ	
		Měřítko		-	
		Číslo výkresu		0201	