




- Legenda:**
- | | |
|--------|---|
| 2001 | hranice lomových bodů - Správa železnic, s.o. |
| 4001 | hranice lomových bodů - dočasný zábor do 1 roku |
| 3001 | hranice lomových bodů - trvalý zábor |
| o 39,5 | stanici stávající trati |
| o 545 | stávající body ZVS |
| o 2 | body koordinčního vytyčovacího výkresu PS 03-01 |
| o 2 | body koordinčního vytyčovacího výkresu SO 03-50 |
| o 2 | body koordinčního vytyčovacího výkresu SO 03-86 |
| o 2 | body koordinčního vytyčovacího výkresu SO 03-93 |



Číslo ověřenosti: _____
Datum ověření: _____

Náležitosti a přesnosti odpovědí
právním předpisům a podmínkám
pisemné dohodnutým s oběma

		Objednatel: TMS Projekt s.r.o.		Pracoviště: Za Lužinami 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky	
ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	21.1203
Ing. Petr Pavelka		Ing. Daniela Valesová	Ing. Petr Pavelka	Datum	01/2022
				Souř. systém s-JTSK	Výšk. systé Bpv
Název zakázky				Stupeň dok.	Část
Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 na trati Domažlice – Planá				DÚSP	I.3.2, I.4.2
Název výkresu				Číslo výkresu	Měřítko
Návrh výtýčovací sítě					
Koordinační výtýčovací výkres				1/2	8x4A
Obvod stavby					1 : 1000