




Tvar výhybky : J S49-1:12-500



Tvar výhybky : J S49-1:9-300



Tvar výhybky : J S49-1:7,5/9-190



| délka        | napětí | příkon | pozn.         |
|--------------|--------|--------|---------------|
| 1100mm       | 230V   | 250W   | ohřev závěru  |
| 2870(2200)mm | 230V   | 900W   | ohřev opomice |
| 3720mm       | 230V   | 1200W  | ohřev opomice |
| 4700mm       | 230V   | 1500W  | ohřev opomice |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
|            |        |        |
|            |        |        |
|            |        |        |
|            |        |        |
| Revize č.: | Datum: | Popis: |
|            |        |        |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Investor, objednatel :</b></p> <p>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace<br/>         Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1<br/>         Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</p> |  | <p><b>Společnost pro Opravu Stínoproudých zařízení OŘ Olomouc:</b></p>   |   |
| <p><b>signal</b><br/>PROJEKT</p> <p>Signal Projekt s.r.o.<br/>         Vídeňská 55<br/>         639 00 Brno</p>  |  | <p><b>SB</b><br/>PRJEKT s.r.o.</p> <p>SB projekt s.r.o.<br/>         Kasárenská 4063/4<br/>         695 01 Hodonín</p> |   |
| <p><b>Zpracovatel dokumentace:</b></p>   |  | <p><b>signal</b><br/>PROJEKT</p> <p>Signal Projekt s.r.o.<br/>         Vídeňská 55<br/>         639 00 Brno</p>        |   |
| <p><b>Hlavní inženýr projektu:</b></p> <p>Ing. Marek Vývoda <i>lydh</i></p>  | <p><b>Odpovědný projektant částí:</b></p> <p>Ing. Marek Vývoda <i>lydh</i></p> | <p><b>Vypracovali:</b></p> <p>Ing. Marek Vývoda <i>lydh</i></p>  | <p><b>Kontroloval:</b></p> <p>Bc. Rudolf Morawitz <i>MD</i></p> |
| <p><b>SOUBOR STAVEB:</b></p> <p><b>Opravy trafostanice 22/0,4kV, KR, VO</b></p>  |  | <p><b>Stupeň dok.:</b></p> <p>DSP</p>  |   |
| <p><b>STAVBA:</b></p> <p><b>Oprava trafostanice 22/0,4kV, KR a VO žst Osíčko</b></p>   |  | <p><b>Zak. číslo:</b></p> <p>18-122-30-341</p>   |   |
| <p><b>ČÁST:</b></p> <p><b>SO 01-34 - ŽST Osíčko, oprava EOv</b></p>  | <p><b>Číslo části:</b></p> <p>D.2.3.4</p>                                      | <p><b>Datum:</b></p> <p>04/2019</p>  |   |
| <p><b>Příloha:</b></p> <p><b>Osazení topných tyčí</b></p>  | <p><b>Měřítko:</b></p> <p>-</p>  | <p><b>Příloha č.:</b></p> <p>07</p>  |   |