





- 2281

Napájení – střídavá část
- 2282


Dobíječ a baterie
- 2283

Osazení skříně dobíječe
- 2284

Sběrnice ss napájení a kontr. stavu bat.

Zakázkové číslo: 22-024-40-311		Jméno Krupa	Podpis 	<div>signal</div> <div>PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>
Datum: 02.2022	Navrhl	Krupa		
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa		
	Kontroloval	Krupa		
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038				2280
Napájení přejezdu				






29.3.2022

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov
PS 01-01 SZZ v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038
Dobíječ a baterie

2282



Příslušenství jističů:

VF – vypínací spoušť (VS) 24V, DC a pomocný kontakt (PK)

F3 (BZ) – pomocný kontakt







F7 (PO) – pomocný kontakt

Dobíječ nasazen k technologii AŽD, PZZ-RE.

4.2.2022

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov
PS 01-01 SZZ v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,048
Osazení skříně dobíječe

2283



Poznámky:

1. Při pojení HIS P0H na sběrnici PE-H se provede vodičem 1,5zž.
2. Vodič 1,5mm² ukončit v PO kabelovou vidlicí.
3. Vodič CYA 10zž je zapojen na horní sv. B20M

4.2.2021

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov
PS 01-01 SZZ v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038
Sběrnice ss napájení a kontr.stavu baterie

2284