

Legenda


zemnicí síť hromosvodu (součást 31-15-06.1), CYY 1 x 50 mm2 ZŽ

Poznámka

Obě části uzemnění se galvanicky spojí s uzemněním trafostanice SO 31-06-06



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

fax: +420 585 570 412

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. JAN VELIČKA	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ING. JAN VELIČKA	ING. JAN VELIČKA	KONTROLOVAL	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: Magistrát města Brna	ING. JAN VELIČKA	
"Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - - Brno Židenice (mimo)" SO 31-15-06.1 zast. Brno-Židenice, stavební úpravy ve výpravní budově E.2.11 Hromosvody		ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 132 - 235- PS
		ÚČEL	DSPS
		DATUM	SRPEN 2016
		FORMÁT	2,5A4
		MĚŘÍTKO	1:500
Situální výkres uzemnění		ČÁST	POŘ.Č.
		E.2.11	3