



KLAD MAPOVÝCH LISTŮ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

SEZNAM PS, SO :

- PS 01-01-31 Úprava zabezpečení P45B2
SO 01-06-01 Napájení PZS P45B2 a oprava osvětlení zastávky Dymokury
SO 01-72-01 Základy relového domku

BOD VYTYČOVACÍ SÍTĚ

- o 2378 Bude zachován
o 2382 Bude zničen
o 2376 Při ochraně může být zachován
o 4002 Pomocný bod, dočasně stab.

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	5/2021	Dokumentace k připomínkám	Ing. Miroslav Svoboda
Název stavby/úkol:			Označení IS-kód:
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P45B2) trati Chlumec nad Cidlinou – Kriniec			S622000203
Název části:			Označení fotodokumentace:
Geodetický podklad			21-05-20-311
Název objektu:			Označení části: N.15
			Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:			Číslo přílohy: 3,2,10
Název díla/dle přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:		TUDU:
Středočeský	Zahrádka u Krince (1673006) Nové Zámky (700841) Svídovce u Dymokury (1700884) Dymokury (634247)		1412 04
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Metrika:
DUSP+PPS		5/2021	
Formát:		8 x A4	
Rozměr:		8 x A4	
5-100			1:1000
Stupeň dokumentace: Doc.		Obrázek	Popisek:
			Právní
			Revize: